

①









施工状況写真
 融雪施設保守点検
 雪寒施設補修
 既設蓋取外・処分
 撤去蓋向浜車庫へ搬出完了



施工状況写真
 融雪施設保守点検
 雪寒施設補修
 既設蓋取外・処分
 撤去蓋向浜車庫へ搬出完了






⑥



写真区分:施工状況写真
工種:構造物撤去工
種別:防護柵撤去工
写真タイトル:発生材納入
撮影箇所:向浜車庫



写真区分:施工状況写真
工種:構造物撤去工
種別:防護柵撤去工
写真タイトル:発生材納入
撮影箇所:向浜車庫



写真区分:施工状況写真
工種:構造物撤去工
種別:防護柵撤去工
写真タイトル:発生材納入
撮影箇所:向浜車庫



写真区分: 施工状況写真
工種: 構造物撤去工
種別: 運搬処理工
細別: 現場発生品運搬
写真タイトル: 向浜車庫
搬入全景





写真区分: 施工状況写真
工種: 構造物撤去工
種別: 運搬処理工
細別: 現場発生品運搬
写真タイトル: 向浜車庫
搬入全景





写真区分: 施工状況写真
工種: 構造物撤去工
種別: 運搬処理工
細別: 現場発生品運搬
写真タイトル: 向浜車庫
搬入全景













工事名	道路・河川等維持管理業務委託 06-G254-YC
工期	令和7年3月7日 ～ 令和9年3月31日
施工者	秋田舗道・加賀屋・三勇・小林・秋田ニチレキJV
発生現場	秋田中央道路 秋田北野田線
発生品	集水桝 受枠
分類	鋼板
重量	60kg



道路・河川等維持管理業務委託
06-G254-YA

① 国道101号

転落防止柵補修
船川港比詰
令和8年7月2日

計量状況



道路・河川等維持管理業務委託
06-G254-YA

① 国道101号

同上

704kg (1/2)
計量状況

余白

道路・河川等維持管理業務委託
06-G254-YA

① 国道101号

転落防止柵補修
船川港比詰
令和8年7月2日

計量状況



道路・河川等維持管理業務委託
06-G254-YA

① 国道101号

同上

313kg (2/2)
計量状況



道路・河川等維持管理業務委託
06-G254-YA

① 国道101号

同上

704kg+313kg=1,017kg





道路・河川等維持管理業務委託
06-G254-YA

② 国道101号

ガードパイプ撤去
脇本田谷沢
令和8年7月17日

処理状況



道路・河川等維持管理業務委託
06-G254-YA

② 国道101号

同上

621kg (1/2)
計量状況

余白

道路・河川等維持管理業務委託
06-G254-YA

② 国道101号

ガードパイプ撤去
脇本田谷沢
令和8年7月17日

処理状況



道路・河川等維持管理業務委託
06-G254-YA

② 国道101号

同上

597kg (2/2)
計量状況



道路・河川等維持管理業務委託
06-G254-YA


② 国道101号


同上

621kg+597kg=1,218kg


業務委託番号	06-G254-YA
業務名	県単道路維持修繕事業 道路・河川等維持管理業務委託
事業の期間	令和8年3月13日から令和9年3月31日まで
受注者	寒風・加藤建設・沢木組・加藤組共同企業体
現場発生品	ガードパイプ（破損部撤去）
既設物撤去重量	1,218kg（鉄パイプ等）
発生場所	男鹿市脇本田谷沢（国道101号）
処理日	令和8年7月17日









工事名 道路・河川等維持管理業務委託 06-G254-YA
工期 令和7年3月7日～令和9年3月31日
施工者 寒風・加藤建設・沢木組・加藤組共同企業体
発生場所 男鹿市野石字下横沢台 77-2 番地 国道 101 号
発生品 巻袖 ビーム
分類 鋼
重量 39.46 kg









向浜車庫

運搬費

道路付属物工
防護柵
ガードレール曲柱

マットレス工
エーステックス
アンカーピン

運搬状況



向浜車庫


運搬費

道路付属物工

防護柵

ガードレール曲柱

N=7本



向浜車庫

運搬費

道路付属物工

防護柵

ガードレール曲柱

N=7本

工事名 道路・河川等維持管理業務委託 06-G254-YC

工期 令和7年3月7日 ～ 令和9年3月31日

施工者 秋田舗道・加賀屋・三勇・小林・秋田ニチレキJV


発生現場 秋田土崎港中央五丁目 土崎停車場線

発生品 縞鋼板（乗入）

分類 鋼板

重量 15.2 k g







向浜車庫
秋田市向浜一丁目2-2

構造物撤去工

かご撤去工

ふとんかご撤去

運搬処理

運搬状況



向浜車庫
秋田市向浜一丁目2-2

構造物撤去工

かご撤去工

ふとんかご撤去

運搬処理

運搬完了

余白




工事名 河川災害復旧工事 05-0290-10		
工 種	構造物撤去工	運搬処理工
位 置	向浜車庫	カゴマット(金網) 運搬状況
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

構造物撤去工
運搬処理工
現場発生品運搬
カゴマット(金網)運搬状況
向浜車庫




工事名 河川災害復旧工事 05-0290-10		
工 種	構造物撤去工	運搬処理工
位 置	向浜車庫	カゴマット(金網) 運搬状況
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

構造物撤去工
運搬処理工
現場発生品運搬
カゴマット(金網)運搬状況
向浜車庫



工事名 河川災害復旧工事 05-0290-10		
工 種	構造物撤去工	運搬処理工
位 置	向浜車庫	カゴマット(金網) 運搬状況
設計寸法		
実測寸法		
立 会 者		

構造物撤去工
運搬処理工
現場発生品運搬
カゴマット(金網)運搬状況
向浜車庫



構造物撤去工
運搬処理工
現場発生品運搬
カゴマット(金網)運搬状況
向浜車庫



構造物撤去工
運搬処理工
現場発生品運搬
カゴマット(金網)運搬状況
向浜車庫




現場発生品

鉄スクラップ材

ふとんかご×1 鋼板×2

W=750kg




現場発生品

鉄スクラップ材

ふとんかご×1 鋼板×2

W=750kg

工 事 名 : 07-KG81-10 令和7年度 大規模特定河川工事
 工 期 : 令和7年10月31日～令和8年6月30日
 施 工 者 : 株式会社 菅与組
 発生現場 : 南秋田郡五城目町富津内下山内 地内
 発 生 品 : ふとんかご×1、鋼板×2
 分 類 : 鉄
 重 量 : 750kg





道路メンテナンス工事(トンネル)
07-FI24-10

撤去発生品置き場

場所：向浜車庫



道路メンテナンス工事(トンネル)
07-FI24-10

撤去発生品置き場

場所：向浜車庫



道路メンテナンス工事(トンネル)
07-FI24-10

撤去発生品置き場

場所：向浜車庫