

平成28年第2回定例会（9月議会）
建設部 提出資料（10月4日提出）

建設委員会

【所管関係】

- 道路課 国道341号五十曲スノーシェッドへの落石について・・・ 1

ごじゆうまがり
国道341号五十曲スノーシェッドへの落石について

平成28年10月4日
道 路 課

1 被災概要



平成28年9月30日午前7時30分に五十曲スノーシェッドの塗装業者が落石（直径約1.8m）を発見した。落石によりスノーシェッドの屋根が損傷し、道路を塞いでいたことから、安全確保のため全面通行止め（規制延長9.8km）にした。

(1) 被災箇所

- ・国道341号 仙北市田沢湖玉川地区（玉川ダムから約1.4km北の地点）

(2) 被災施設

- ・五十曲スノーシェッド
屋根損傷 L=4.9m、W=2.3m



2 今後の対応等（復旧方針）

- ・落石のあった法面及び周辺法面を緊急的に点検した結果、今回のような規模の落石が発生する可能性は極めて少ないことを確認した。
- ・応急対応として、屋根部に鉄板を敷設して穴を塞ぎ、片側交互通行による早期の交通解放を目指す。
- ・本復旧については、さらに調査を進め、復旧方法を検討する。

落石発生位置図 (仙北市田沢湖玉川)



落石発生箇所

新玉川ゲート

全面通行止め L=9.8km

長者の館ゲート

玉川温泉

落石発生箇所

(五十曲スノーシェッド)

玉川ダム

八幡平山系直轄砂防

十和田八幡平国立公園