

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果について

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考	
						内容	実施時期		
災害対策本部	一般庁舎								
	1	北秋田市役所本庁舎(本館)	北秋田市花園町50番地	一般庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.15 CTU・SD=0.70			
	2	八郎潟町役場	南秋田郡八郎潟町字大道80番地	一般庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.33 CTU・SD=0.28	建替	令和2年9月～ 令和4年3月	
	3	仙北市役所 田沢湖庁舎	仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30番地	一般庁舎	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CTU・SD=0.76	耐震改修	令和2年11月 改修済	
指定避難所	学校								
	4	有浦小学校 管理棟・普通教室棟1, 2	大館市有浦四丁目6番55号	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.03 CTU・SD=0.75			
	5	第一中学校 管理棟2	大館市北神明町10番1号	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.10 CTU・SD=0.80			
	6	第一中学校 管理棟3	大館市北神明町10番1号	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.74			
	7	長木小学校 特別教室棟2	大館市上代野字八幡岱24	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CTU・SD=0.73			
	8	南小学校 監理・特別教室棟1-1、 普通・特別教室棟1-2	大館市下川原字向野6番ほか	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.06 CTU・SD=0.51			
	9	比内中学校 普通教室棟1-1、1-2	大館市比内町扇田字新館野中岱12番地	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.12 CTU・SD=0.82			
	体育館								
	10	上小阿仁村 健康増進トレーニングセンター	北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地	体育館	屋内運動場等の耐震性能診断基準	Is=0.71 q=1.33			
	集会場								
	11	角館東地区公民館 (旧角館東小学校 校舎棟)	仙北市角館町外ノ山11	集会場	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.71 CTU・SD=0.35	耐震改修	未定	