

留意事項

塗膜調査の結果、鉛が検出されており、含有量は以下の通りです。

1 橋桁（赤色）

労働者の健康被害の防止に関する試験【含有試験】：19,000mg/kg

廃棄物の適正な処理に関する試験【溶出試験】：0.03mg/L

2 トラス材（白色）

労働者の健康被害の防止に関する試験【含有試験】：9,700mg/kg

廃棄物の適正な処理に関する試験【溶出試験】：8.7mg/L