


-1 ブロック ヒメイワダレソウ(防草シート) H19.06.24 植栽

2ヶ月後 H19.8.20




生育状況  
良好

繁茂状況  
良好

その他

3ヶ月後 H19.10.2



生育状況  
良好

繁茂状況  
良好

その他

4ヶ月後 H19.11.13



生育状況  
良好

繁茂状況  
良好

その他

11ヶ月後 H20.5.9



生育状況  
× 不良

繁茂状況  
× 不良

その他

× 春先にネズミ・モグラに  
根を食されほぼ全滅

1年 1ヶ月後 H20.7.31



H20.05.22に大橋建設(株)が  
自主的に植え直しを実施した

生育状況  
良好

繁茂状況  
良好

その他

-1 ブロック ヒメイワダレソウ(防草シート) H19.06.24 植栽

1年 3ヶ月後 H20.9.23




生育状況  
良好

繁茂状況  
良好

その他

1年 10ヶ月後 H21.5.8



生育状況

繁茂状況

その他  
ネズミに根を食され  
生育不良がみ

1年 11ヶ月後 H21.5.27



生育状況

繁茂状況

その他

1年 12ヶ月後 H21.6.29




生育状況

繁茂状況

その他

2年 1ヶ月後 H21.8.7



生育状況

繁茂状況

その他

**-1 ブロック ヒメイワダレソウ(防草シート) H19.06.24 植栽**

**2年2ヶ月後** H21.9.3



生育状況

繁茂状況

その他

**2年3ヶ月後** H21.10.1



生育状況

繁茂状況

その他