

一般廃棄物焼却施設における焼却灰の放射能濃度測定結果

No.	市町村等名	施設名 (設置場所)	採取日	測定対象	放射能濃度[単位:ベクレル/kg]			
					セシウム 134	セシウム 137	合計値	前回調査 結果
1	大館市	大館クリーンセンター (大館市雪沢)	11月7日	主灰	不検出	不検出	不検出	不検出
				飛灰	9.4	19	28	111
				スラグ ^{※1}	不検出	不検出	不検出	— ^{※4}
2	北秋田市	北秋田市クリーンリサイクルセンター (北秋田市坊沢)	11月8日	主灰	10	14	24	不検出
				飛灰	14	不検出	14	57
3	潟上市	潟上市クリーンセンター (潟上市昭和久保)	11月8日	主灰	不検出	不検出	不検出	14
				飛灰	32	45	77	77
4	秋田市	総合環境センター (秋田市河辺豊成)	11月15日	スラグ ^{※1}	不検出	不検出	不検出	不検出
				メタル ^{※2}	不検出	不検出	不検出	不検出
				飛灰	61	83	140	196
5	由利本荘市	本荘清掃センター (由利本荘市二十六木)	11月7日	主灰	不検出	9.0	9.0	35
				飛灰	不検出	20	20	19.2
		矢島島海清掃センター (由利本荘市島海町)	11月7日	主灰	不検出	不検出	不検出	5.6
			11月7日	飛灰	13	14	27	38
6	にかほ市	にかほ市清掃センター (にかほ市金浦)	11月7日	飛灰	不検出	10	10	16
7	仙北市	環境保全センター (仙北市角館町)	11月8日	混合灰 ^{※3}	12	15	27	82
				飛灰	不検出	28	28	110
8	横手市	東部環境保全センター (横手市陸成)	11月8日	主灰	不検出	不検出	不検出	15
		飛灰		不検出	19	19	59	
		南部環境保全センター (横手市十文字町)	11月8日	飛灰	13	10	23	51
		西部環境保全センター (横手市大森町)	11月8日	飛灰	不検出	不検出	不検出	23
9	鹿角広域行政 組合	ごみ処理場 (鹿角市花輪)	11月7日	スラグ ^{※1}	不検出	不検出	不検出	不検出
				飛灰	不検出	13	13	50
10	能代山本広域 市町村圏組合	南部清掃工場 (山本郡三種町鶴川)	11月7日	主灰	不検出	不検出	不検出	不検出
				飛灰	18	19	37	71
11	八郎湖周辺清 掃事務組合	八郎湖周辺クリーンセンター (男鹿市松木沢)	11月18日	主灰	不検出	不検出	不検出	不検出
				飛灰	不検出	11	11	60
12	大仙美郷環境 事業組合	大仙美郷クリーンセンターごみ処理場 (大仙市花館)	11月8日	主灰	不検出	不検出	不検出	不検出
				飛灰	26	23	49	66
13	湯沢雄勝広域 市町村圏組合	貝沢ごみ処理施設 (雄勝郡羽後町)	11月15日	主灰	不検出	不検出	不検出	12
				飛灰	22	25	47	76

※1: 「スラグ」は焼却灰等を高温で溶融・固化したもの ※3: 「混合灰」は主灰と飛灰を混合したもの
 ※2: 「メタル」は高温で溶融されたゴミから抽出される ※4: 前回調査時は、施設休止中