

# 大仙美郷環境事業組合における放射能測定結果

## 1 焼却施設「大仙美郷クリーンセンター」における測定結果

### ①敷地境界における空間放射線量率

[単位:マイクロシーベルト／時]

測定日	地点1	地点2	地点3	地点4	バックグラウンド	
					地点1	地点2
2月27日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03
2月20日	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
2月13日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
2月6日	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03

### ②焼却灰の放射性セシウム濃度簡易測定結果

[単位:ベクレル／kg]

採取日	試料名	セシウム134	セシウム137	合計値	基準値
3月1日	主灰	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	
2月28日	主灰	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	8,000
	飛灰 固化物	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	
2月27日	主灰	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	
2月26日	主灰	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	
2月25日	主灰	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	
	飛灰 固化物	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	

※ 括弧内は検出下限値

## 2 埋立処分場における測定結果

### ○敷地境界における空間放射線量率

[単位:マイクロシーベルト／時]

測定日	地点1	地点2	地点3	地点4	バックグラウンド	
					地点1	地点2
2月27日	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03
2月20日	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04
2月13日	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
2月6日	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02