大仙美郷環境事業組合における放射能測定結果

1　焼却施設「大仙美郷クリーンセンター」における測定結果

①敷地境界における空間放射線量率

〔単位：マイクロシーベルト／時〕

測定日	地点１	地点２	地点３	地点４	バックグラウンド	
					地点１	地点２
7月24日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
7月17日	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
7月10日	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
7月3日	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05

②焼却灰の放射性セシウム濃度簡易測定結果

〔単位：ベクレル／kg〕

採取日	試料名	セシウム134	セシウム137	合計値	基準値
7月26日	主灰	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	8,000
7月25日	主灰	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	
7月24日	主灰	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	
	飛灰 固化物	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	
7月23日	主灰	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	
7月22日	主灰	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	
	飛灰 固化物	不検出 (25)	不検出 (25)	不検出	

※　括弧内は検出下限値

2　埋立処分場における測定結果

〇敷地境界における空間放射線量率

〔単位：マイクロシーベルト／時〕

測定日	地点１	地点２	地点３	地点４	バックグラウンド	
					地点１	地点２
7月24日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
7月17日	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04
7月10日	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
7月3日	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06