

## 秋田市総合環境センターにおける放射能測定結果

### ①敷地境界における空間放射線量率

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定日	地点1	地点2	地点3	地点4	バックグラウンド	
					地点1	地点2
9月19日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
9月12日	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04
9月5日	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04

### ②処理生成物の放射性セシウム濃度簡易測定結果

(単位:ベクレル/kg)

採取日	試料名	セシウム134	セシウム137	合計値	基準値
9月14日	飛灰	不検出(25)	32(25)	32	
	溶融メタル	不検出(25)	不検出(25)	不検出	
	溶融スラグ	不検出(25)	不検出(25)	不検出	
9月13日	飛灰	不検出(25)	32(25)	32	
	溶融メタル	不検出(25)	不検出(25)	不検出	
	溶融スラグ	不検出(25)	不検出(25)	不検出	
9月12日	飛灰	不検出(25)	43(25)	43	
	溶融メタル	不検出(25)	不検出(25)	不検出	
	溶融スラグ	不検出(25)	不検出(25)	不検出	
9月11日	飛灰	不検出(25)	29(25)	29	
	溶融メタル	不検出(25)	不検出(25)	不検出	
	溶融スラグ	不検出(25)	不検出(25)	不検出	
9月10日	飛灰	不検出(25)	25(25)	25	
	溶融メタル	不検出(25)	不検出(25)	不検出	
	溶融スラグ	不検出(25)	不検出(25)	不検出	

※ ( )内は検出下限値