

平成28年度 水道水放射性物質検査結果

秋田県生活環境部生活衛生課
平成28年7月25日更新

※

試料は全て浄水です。

水道水目標値（セシウム134及び137の合計）は、10 Bp（ベクレル）／kgです。

<別添>

水道水の放射性物質検査結果（2Lマリネリ容器で1時間測定）

試料番号	試料名	搬入日	検査日	検査結果(単位：ベクレル/L)				備考
				放射性ヨウ素	放射性セシウム			
					セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	
1	鹿港市上水道 花輪浄水場	6月3日	6月3日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.29 Bq/L セシウム134： 0.37 Bq/L セシウム137： 0.31 Bq/L
2	鹿港市上水道 十和田浄水場	6月3日	6月3日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.36 Bq/L セシウム134： 0.40 Bq/L セシウム137： 0.50 Bq/L
3	大館市上水道 山館浄水場	6月2日	6月2日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.40 Bq/L セシウム134： 0.38 Bq/L セシウム137： 0.49 Bq/L
4	大館市上水道 長根山浄水場	6月2日	6月2日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.38 Bq/L セシウム134： 0.42 Bq/L セシウム137： 0.35 Bq/L
5	小坂町上水道 内ノ岱浄水場	6月7日	6月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.33 Bq/L セシウム134： 0.30 Bq/L セシウム137： 0.35 Bq/L
6	小坂町 大川岱簡易水道	6月7日	6月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.43 Bq/L セシウム134： 0.40 Bq/L セシウム137： 0.41 Bq/L
7	上小阿仁村小沢田地区 簡易水道（浄水）	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.30 Bq/L セシウム134： 0.26 Bq/L セシウム137： 0.34 Bq/L
8	上小阿仁村羽立地区 簡易水道（浄水）	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.53 Bq/L セシウム134： 0.42 Bq/L セシウム137： 0.45 Bq/L
9	上小阿仁村大林地区 簡易水道（浄水）	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.39 Bq/L セシウム134： 0.40 Bq/L セシウム137： 0.43 Bq/L
10	三種町上水道山本浄水場 （浄水）	6月14日	6月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.47 Bq/L セシウム134： 0.32 Bq/L セシウム137： 0.42 Bq/L
11	三種町上水道鯉川浄水場 （浄水）	6月14日	6月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.39 Bq/L セシウム134： 0.44 Bq/L セシウム137： 0.42 Bq/L
12	三種町上水道鶴川浄水場 （浄水）	6月14日	6月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.31 Bq/L セシウム134： 0.36 Bq/L セシウム137： 0.37 Bq/L
13	男鹿市上水道滝の頭 水源浄水場（浄水）	6月16日	6月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.46 Bq/L セシウム134： 0.34 Bq/L セシウム137： 0.45 Bq/L
14	男鹿市上水道北浦浄水場 （浄水）	6月16日	6月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.28 Bq/L セシウム134： 0.29 Bq/L セシウム137： 0.33 Bq/L
15	五城目町上水道浄水場 （浄水）	6月16日	6月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.33 Bq/L セシウム134： 0.29 Bq/L セシウム137： 0.42 Bq/L
16	八郎潟町浄水場（浄水）	6月21日	6月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.32 Bq/L セシウム134： 0.26 Bq/L セシウム137： 0.34 Bq/L
17	大潟村浄水場（浄水）	6月21日	6月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.28 Bq/L セシウム134： 0.29 Bq/L セシウム137： 0.26 Bq/L
18	由利本荘市上水道蟻山 浄水場（浄水）	6月23日	6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.27 Bq/L セシウム134： 0.31 Bq/L セシウム137： 0.38 Bq/L

19	由利本荘市上水道 上野浄水場（浄水）	6月23日	6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.33 Bq/L セシウム134： 0.34 Bq/L セシウム137： 0.38 Bq/L
20	由利本荘市上水道 大台浄水場（浄水）	6月23日	6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.43 Bq/L セシウム134： 0.35 Bq/L セシウム137： 0.38 Bq/L
21	象潟学校給食共同調理場 【にかほ市上水道 横岡浄水場（浄水）】	6月28日	6月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.37 Bq/L セシウム134： 0.49 Bq/L セシウム137： 0.35 Bq/L
22	労働者研修センター エニワン 【にかほ市上水道 金浦浄水場（浄水）】	6月28日	6月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.45 Bq/L セシウム134： 0.45 Bq/L セシウム137： 0.55 Bq/L
23	芹田消防ポンプ小屋 【にかほ市上水道 横根浄水場（浄水）】	6月28日	6月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.36 Bq/L セシウム134： 0.32 Bq/L セシウム137： 0.37 Bq/L
24	仙北市角館上水道 角館浄水場（上水）	6月30日	6月30日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.40 Bq/L セシウム134： 0.48 Bq/L セシウム137： 0.55 Bq/L
25	仙北市生保内上水道 生保内浄水場（上水）	6月30日	6月30日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.33 Bq/L セシウム134： 0.30 Bq/L セシウム137： 0.37 Bq/L
26	大仙市上水道 玉川浄水場（浄水）	6月30日	6月30日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.44 Bq/L セシウム134： 0.47 Bq/L セシウム137： 0.49 Bq/L
27	大仙市上水道 宇津台浄水場（浄水）	6月30日	6月30日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.34 Bq/L セシウム134： 0.34 Bq/L セシウム137： 0.28 Bq/L
28	千畑中央地区 簡易水道浄水場（浄水）	7月5日	7月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.30 Bq/L セシウム134： 0.33 Bq/L セシウム137： 0.37 Bq/L
29	千畑東部地区 簡易水道浄水場（浄水）	7月5日	7月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.47 Bq/L セシウム134： 0.35 Bq/L セシウム137： 0.48 Bq/L
30	湯沢市上水道 関口浄水場（浄水）	7月7日	7月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.40 Bq/L セシウム134： 0.38 Bq/L セシウム137： 0.49 Bq/L
31	湯沢市上水道 岩崎浄水場（浄水）	7月7日	7月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.31 Bq/L セシウム134： 0.32 Bq/L セシウム137： 0.39 Bq/L
32	羽後町大谷地 浄水場（浄水）	7月7日	7月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.46 Bq/L セシウム134： 0.53 Bq/L セシウム137： 0.50 Bq/L
33	羽後町貝沢 浄水場（浄水）	7月7日	7月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.32 Bq/L セシウム134： 0.33 Bq/L セシウム137： 0.29 Bq/L
34	東成瀬村簡易水道 北部地区浄水場	7月12日	7月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.35 Bq/L セシウム134： 0.40 Bq/L セシウム137： 0.35 Bq/L
35	東成瀬村簡易水道 入道地区浄水場	7月12日	7月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.29 Bq/L セシウム134： 0.31 Bq/L セシウム137： 0.35 Bq/L
36	東成瀬村簡易水道 大柳地区浄水場	7月12日	7月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.49 Bq/L セシウム134： 0.33 Bq/L セシウム137： 0.47 Bq/L