

令和3年度 水道水放射性物質検査結果

秋田県生活環境部生活衛生課
令和3年7月1日更新

※

試料は全て浄水です。

水道水目標値（セシウム134及び137の合計）は、10 Bq（ベクレル）／kgです。

〈別紙〉

水道水の放射性物質検査結果（2Lマリネリ容器で1時間測定）

No.	試料名	搬入日	検査日	検査結果(単位：ベクレル/L)				備 考
				放射性ヨウ素	放射性セシウム			
					セシウム134	セシウム137	セシウム合計値	
1	大館市上水道 山館浄水場	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.39 Bq/L セシウム134： 0.31 Bq/L セシウム137： 0.37 Bq/L
2	大館市上水道 長根山浄水場	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.41 Bq/L セシウム134： 0.32 Bq/L セシウム137： 0.35 Bq/L
3	北秋田市上水道 鷹巣浄水場	6月23日	6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.44 Bq/L セシウム134： 0.33 Bq/L セシウム137： 0.54 Bq/L
4	北秋田市上水道 米内沢浄水場	6月23日	6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.32 Bq/L セシウム134： 0.31 Bq/L セシウム137： 0.31 Bq/L
5	能代市水道事業 仁井田浄水場	6月23日	6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.40 Bq/L セシウム134： 0.42 Bq/L セシウム137： 0.48 Bq/L
6	能代市水道事業 沢口浄水場	6月23日	6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.30 Bq/L セシウム134： 0.33 Bq/L セシウム137： 0.34 Bq/L
7	八峰町観海浄水場	6月16日	6月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.34 Bq/L セシウム134： 0.31 Bq/L セシウム137： 0.31 Bq/L
8	三種町上水道 鯉川浄水場	6月23日	6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.43 Bq/L セシウム134： 0.39 Bq/L セシウム137： 0.44 Bq/L
9	三種町上水道 山本浄水場	6月23日	6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.38 Bq/L セシウム134： 0.37 Bq/L セシウム137： 0.39 Bq/L
10	三種町上水道 浜口浄水場	6月23日	6月23日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.34 Bq/L セシウム134： 0.32 Bq/L セシウム137： 0.48 Bq/L
11	秋田市上水道 仁井田浄水場	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.38 Bq/L セシウム134： 0.34 Bq/L セシウム137： 0.46 Bq/L
12	秋田市上水道 豊岩浄水場	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.34 Bq/L セシウム134： 0.31 Bq/L セシウム137： 0.27 Bq/L
13	男鹿市上水道 滝の頭水源浄水場	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.35 Bq/L セシウム134： 0.45 Bq/L セシウム137： 0.32 Bq/L
14	男鹿市上水道 北浦浄水場	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.36 Bq/L セシウム134： 0.50 Bq/L セシウム137： 0.34 Bq/L
15	井川町 林坂浄水場	6月16日	6月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.34 Bq/L セシウム134： 0.41 Bq/L セシウム137： 0.47 Bq/L
16	由利本荘市上水道 蟻山浄水場	6月16日	6月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131： 0.36 Bq/L セシウム134： 0.36 Bq/L セシウム137： 0.38 Bq/L

17	由利本荘市上水道 上野浄水場	6月16日	6月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131: 0.32 Bq/L セシウム134: 0.27 Bq/L セシウム137: 0.37 Bq/L
18	由利本荘市上水道 大台浄水場	6月16日	6月16日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131: 0.36 Bq/L セシウム134: 0.33 Bq/L セシウム137: 0.39 Bq/L
19	湯沢市上水道 関口浄水場	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131: 0.37 Bq/L セシウム134: 0.46 Bq/L セシウム137: 0.37 Bq/L
20	湯沢市上水道 岩崎浄水場	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131: 0.32 Bq/L セシウム134: 0.26 Bq/L セシウム137: 0.34 Bq/L
21	羽後町 大谷地浄水場	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131: 0.39 Bq/L セシウム134: 0.30 Bq/L セシウム137: 0.48 Bq/L
22	羽後町 貝沢浄水場	6月9日	6月9日	不検出	不検出	不検出	不検出	検出限界濃度 ヨウ素131: 0.38 Bq/L セシウム134: 0.31 Bq/L セシウム137: 0.34 Bq/L