

アスベスト関係相談件数及び吹付けアスベスト調査結果の公表について

平成18年12月28日
 環境あきた創造課環境管理室
 企画審査班
 電話 018-860-1601
 FAX 018-860-3881

平成18年12月22日現在の相談件数は表1、石綿健康救済法による申請請求件数は表2、吹付けアスベスト調査結果は表3、4のとおりです。

なお、調査結果の公表は、基本的に毎月1日に実施します。

表1 アスベストに係る相談・問い合わせについて（12月22日現在）

相談内容		件数	相談事例
健康相談		370 (30)	<ul style="list-style-type: none"> ・以前勤務していた職場の天井にアスベストを吹き付けしていたが、健康に影響があるか不安だ。 ・アスベストを使用している体育館で子供が運動していたが、健康に影響はないか。
建築物対策	建築物一般	405 (98)	<ul style="list-style-type: none"> ・自宅の壁の断熱材にアスベストが使用されているか心配だ。 ・建材中にアスベストが含有しているか調べる方法は。
	解体工事	46 (11)	<ul style="list-style-type: none"> ・アスベストを含む建築物を解体する場合、資格が必要か。 ・アスベストを含むスレート、成型板が使用されており、撤去することにしたが、届出等の手続きが必要か。
廃棄物		55 (13)	<ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト廃棄物を処分できる業者を教えてください。 ・理科実験用の石綿金網を処分する場合どうしたらよいか。
その他		189 (71)	<ul style="list-style-type: none"> ・蚊取り線香の容器に付いている白い内張りにはアスベストか。 ・豆炭こたつや豆炭あんかにアスベストが使われているか。
計		1,065 (223)	

※括弧内は、平成17年9月29日～12月31日まで開設されたアスベスト相談センター経由の相談数（内数）

なお、アスベスト相談センターは平成17年12月31日をもって終了いたしました。

表2 石綿健康被害救済法による申請請求について（12月22日現在）

	石綿健康被害救済制度		特別遺族年金及び特別遺族一時金
	秋田県分	秋田市分	
申請請求数	14	6	2

表3 吹付けアスベスト調査結果総括表

平成18年12月22日現在

1. 県有建築物

調査機関	調査対象施設	調査対象施設数	分析中の施設数	調査結果			
				アスベスト未使用施設数	アスベスト使用施設数	うち除去対策工事済施設数	うち囲い込み・封じ込め対策工事済施設数
営繕課	県有建築物(知事部局)	196	0	185	11	7	0
農地整備課		1	0	0	1	0	0
会計管財課	本庁舎等	8	0	7	1	0	0
建築住宅課	公営住宅 県営住宅・住宅供給公社	28	0	28	0	0	0
公営企業課	発電所等	73	0	73	0	0	0
警察本部	警察署等	83	0	74	9	7	0
教育庁	県立高校等県有教育関係施設	102	0	85	17	13	1
	計	491	0	452	39	27	1

2. 市町村有建築物

調査機関	調査対象施設	調査対象施設数	分析中の施設数	調査結果			
				アスベスト未使用施設数	アスベスト使用施設数	うち除去対策工事済施設数	うち囲い込み・封じ込め対策工事済施設数
市町村課	市町村有施設	6,977	0	6,878	99	56	18

3. その他建築物

調査機関	調査対象施設	調査対象施設数	分析中の施設数	調査結果			
				アスベスト未使用施設数	アスベスト使用施設数 ※4	うち除去対策工事済施設数	うち囲い込み・封じ込め対策工事済施設数
建築住宅課	民間建築物 県調査 ※1	750	8	694	11 ※6	2	1 ※8
	国調査 (1,000㎡以上の建築物)	1,682	50	1,549	58 ※6	10	14 ※8
	公営住宅 市町村営住宅	40	0	40	0	0	0
教育庁	市町村立小・中学校、社会教育施設等 ※2	1,593	0	1,547	46 (39)	31	7
学術国際政策課 教育庁	私立学校施設、民間専修学校・各種学校等	115	0	109	6	0	6
流通経済課	中央卸売市場、地方卸売市場	31	0	28	3 (1)	1	0
水田総合利用課	乾燥調製貯蔵施設	31	0	31	0	0	0
	乾燥調製施設	177	0	177	0	0	0
農畜産振興課	家畜市場	3	0	3	0	0	0
農地整備課	農業農村整備事業関係施設	617	0	614	3 (2)	0	0
水産漁港課	水産関係施設	22 ※5	0	22 ※5	0	0	0
秋田スギ振興課	林野関係施設	224	0	224	0	0	0
環境整備課	廃棄物処理施設	76	0	72	4 (1)	1	0
環境管理室	環境大気測定局舎	23	0	23	0	0	0
福祉政策課	社会福祉施設等 ※3	894	0	859	35 (7)	7	15
医務薬事課	病院	72	0	51	21 (7)	3	12
雇用労働政策課	公共職業能力開発施設等	31	0	31	0	0	0
	計	6,381 ※7	58 ※7	6,074 ※7	187 (57)	55	55

全県	合計	13,849 ※7	58 ※7	13,404 ※7	268	138	74
----	----	-----------	-------	-----------	-----	-----	----

※1 建物所有者等の報告から確認した内容

◎調査対象建築物例：映画館、百貨店、旅館、事務所等の一定規模以上の建築物(市町村施設、学校、病院等の機関で調査している施設を除く。)

※2 市町村立小・中・高等学校・共同調理場、社会体育施設、社会教育施設、幼稚園

※3 高齢者福祉施設、障害者福祉施設、児童福祉施設、保育所等

※4 ()内の数は、県又は市町村有建築物調査と重複している施設数。

※5 調査時に施設数の集計をしていないため漁港数を計上。

※6 施設所有者からアンケート調査票によりアスベスト有りとして報告された件数を含む。

※7 その他建築物の調査対象施設数等は、県又は市町村有建築物調査との重複分も含む

※8 対策済みのうち除去工事が確認された施設を除く施設数を計上。

は、11月27日現在での公表資料との変更点

表 4

吹付けアスベスト使用施設一覧

(除去対策工事を行い、現在吹付けアスベストを使用していない施設を除く)

建設交通部営繕課

は、11月27日現在の公表資料との変更点

(分析委託及び当面の対策については、各施設の所管課で対応しています。)

No.	使用施設名	建築年度	所管課	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	環境センター	S48	試験研究推進課	車庫	●含有	立入禁止	平成19年度除去予定
2	太平療育園	S51	障害福祉課	旧看護宿舍物置	●含有	無人	平成19年度除去予定
3	環境保全センター	S52	環境整備課	処理室、休憩室	●含有	立入禁止	除去工事中 * 室内環境測定で一部検出
4	山本地域振興局	S44	総務課	車庫	●含有	使用可	ひる石 平成19年度除去予定 * 室内環境測定で不検出

※除去工事終了した施設 (来月以降一覧表から削除)

No.	使用施設名	建築年度	所管課	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	雄勝地域振興局 (農林) 農村整備課	S47	農地整備課	車庫	●含有	—	
2	秋田空港管理事務所	S56	港湾空港課	第二消防車庫	●含有	—	

農林水産部農地整備課

No.	使用施設名	建築年度	所管課	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	南外地区防災ダム監視局	S52	農地整備課	車庫	●含有	立入制限	平成19年度除去予定 * 室内環境測定で不検出

出納局会計管財課

No.	使用施設名	建築年度	所管課	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	秋田地方総合庁舎	S49	会計管財課	5 F・6 F 執務室 天井裏 3,055m ² S49年増築	●含有	点検口等に マスクング を実施	平成20年度除去予定 * 室内環境測定で不検出

県警本部会計課

No.	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備 考
1	警察本部庁舎	S50	機械室などの壁・天井	●含有	立入制限	平成18年度除去予定 * 室内環境測定で不検出
2	大館警察署 桂城交番	S53	屋根裏・鉄骨	●含有	使用可	囲い込み状態 平成18年度除去予定 * 室内環境測定で不検出
	大館警察署車 庫兼倉庫 (大・小)	S53	壁・天井・鉄骨	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了

教育庁総務課施設整備室

No.	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備 考
1	大曲高校	S59	外部室用具庫	●含有	—	* 室内環境測定で不検出 除去工事終了
		S59	外部室	●含有	使用可	* 室内環境測定で不検出 囲い込み状況確認済
2	大曲農業	S49	渡り廊下	●含有	使用可	* 室内環境測定で不検出 囲い込み状況確認済
3	旧田沢湖ス ポーツセン ター	S47	体育館天井裏、プール天井 裏等	●含有	使用可	囲い込み工法実施済み(H11) 平成19年度解体予定
4	生涯学習セン ター	S55	車庫天井	●含有	立入禁止	平成19年度除去予定 * 室内環境測定で不検出

市町村有建築物(市町村課)

は、11月27日現在の公表資料との変更点

No.	市町村名	使用施設名	使用箇所	分析結果等	今後の対応等
1	秋田市	川口汚水中継ポンプ場	ポンプ室、搬出室等の腰上壁及び天井	●含有	除去工事施工中
2		八橋終末処理場	本館(発電機室、ファンルーム、階段室) 他5施設等の天井、壁	●含有	除去工事施工中
3		旧御野場汚水処理場	ブロワ室天井、壁上	●含有	解体にあわせ除去予定
4	能代市	能代市ニッ井公民館(旧:福祉会館)	講堂天井裏、ステージ、渡り廊下、大会議室天井裏	●含有	平成18年度講堂除去工事予定・通路除去工事終了
5	横手市	南中学校	機械室壁天井	●含有	立入禁止
6		十文字庁舎	屋上機械室壁	●含有	立入制限
7		山内生涯学習センター	全館天井裏	●含有	囲い込み状態
8		平鹿就業改善センター	ボイラー室天井壁	●含有	閉鎖状態
9		横手体育館	大体育館天井	●含有	囲い込み状態
10		吉田小学校	音楽室天井裏	●含有	平成18年度除去工事予定・現在囲い込み状態
11		雄物川庁舎(第二庁舎)	廊下・階段天井裏	●含有	囲い込み状態
12		館合公民館つきの木館	ボイラー室壁	●含有	立入禁止
13	大館市	大館市立総合病院	自家発電室天井、壁	●含有	封じ込め措置済み
14		大館市矢立学校給食センター	柱、梁、屋上スラプ下	●含有	囲い込み状態
15		大館市立下川沿中学校	給食搬入口柱、梁、屋根折板下面	●含有	囲い込み状態
16		(旧)株式会社正札竹村	4階売り場天井、8階ゲームセンター天井、機械室	●含有	立入禁止
17	男鹿市	男鹿市本庁舎	パッケージ室、ファンルームの壁、天井	●含有	封じ込め措置済み
18		旧脇本保育園	遊具置き場天井	●含有	立入禁止
19		男鹿市民文化会館	機械室壁、天井	●含有	除去予定
20	湯沢市	湯沢市市民プラザ	車庫天井	●含有	囲い込み状態
21		(旧)皆瀬学校給食センター	調理室の梁部分、洗浄室、倉庫、廊下天井	●含有	封じ込め措置済み・使用中止
22	由利本荘市	笹子診療所	ボイラー室屋根用折板裏・診療室天井裏・物置天井裏	●含有	除去予定
23	潟上市	市立湖岸保育園	屋根裏	●含有	除去又は封じ込め予定
24	大仙市	大曲仙北広域中央斎場作業室・機械室	天井・内壁	●含有	封じ込め措置済み
25		大曲仙北広域市町村圏組合消防本部神岡分署庁舎車庫	車庫天井、内壁一部	●含有	封じ込め措置済み
26		大曲仙北広域市町村圏組合消防本部南外分署庁舎車庫	車庫天井・内壁一部	●含有	封じ込め措置済み
27	北秋田市	北秋田市消防署森吉分署	天井裏	●含有	囲い込み措置済み
28		公立米内沢総合病院	講堂及びボイラー室、機械室	●含有	立入禁止及び立入制限
29		大野台エコーハイツ	機械室天井	●含有	対策済み
30		浄水場		●含有	対策済み
31		北秋田市立阿仁病院	地下ボイラー室天井	●含有	除去予定
32	にかほ市	仁賀保体育館	倉庫・通路・トイレの天井裏	●含有	除去予定
33	仙北市	市立角館総合病院	ボイラー室天井、壁	●含有	立入禁止
34		旧角館町老人福祉センター	機械室:天井浴室:天井、屋根裏	●含有	立入禁止
35	仙北市	仙北市立角館榊細工伝承館	地下室天井、壁	●含有	立入禁止

市町村有建築物(市町村課)

は、11月27日現在の公表資料との変更点

No.	市町村名	使用施設名	使用箇所	分析結果等	今後の対応等
36	三種町	中央公民館	講堂天井裏	●含有	囲い込み措置済み
37	八峰町	郷土資料館	天井全体	●含有	施設閉鎖中
38	五城目町	農村環境改善センター	折半屋根裏	●含有	立入禁止
39	羽後町	旧図書館（未使用）	図書室（天井）	●含有	取り壊し検討中
40		体育館	電気室・機械室（壁・天井）	●含有	除去予定
41		五輪坂ハイツ	機械室（天井）	●含有	囲い込み措置済み
42		町立羽後病院	旧館ボイラー室（壁・天井）	●含有	封じ込め措置済み
43	東成瀬村	東成瀬公民館大柳別館 （旧大柳小学校：廃校舎）	機械室	●含有	封じ込め措置済み

※除去工事終了した施設（来月以降一覧表から削除）

No.	市町村名	使用施設名	使用箇所	分析結果等	今後の対応等
1	由利本荘市	東由利総合開発センター「有鄰館」	機械室天井・集会室天井	●含有	除去済み

市町村立小・中・高等学校・共同調理場

は、11月27日現在の公表資料との変更点

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	横手市	横手南中	S48	機械室壁・天井	●含有	立入禁止	
2		吉田小	S55	音楽室天井	●含有	立入禁止	再検査により新規
3	大館市	下川沿中	H8	給食搬入口天井裏	●含有	囲い込み状態	
4		矢立学校給食センター	S63	棟全体天井裏	●含有	囲い込み状態	

市町村立幼稚園

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	大仙市	かみおか幼稚園	S49	遊戯室除く天井裏	●含有	囲い込み状態	

市町村立文化会館等

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	能代市	ニッ井福祉会館	S52	講堂・物品庫通路	●含有	講堂立入禁止	平成18年度講堂除去工事中・通路除去工事終了
2	男鹿市	文化会館	S55	機械室	●含有	立入禁止	平成18年除去工事予定

市町村立社会体育施設

No.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	羽後町	総合体育館	S49	電気室、機械室	●含有	立入禁止	19年度除去工事予定

市町村立社会教育施設

は、11月27日現在の公表資料との変更点

NO.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	三種町	琴丘中央公民館	S50	2F講堂天井裏	●含有	囲い込み状態 使用中	
2	東成瀬村	東成瀬公民館大柳別館	S49	機械（ボイラー） 室天井	●含有	封じ込め措置済み 立入禁止	
3	横手市	横手市山内生涯学習センター	S48	全館天井裏	●含有	囲い込み状態 使用中	
4		横手市八沢木公民館	S48	2Fホール天井裏	●含有	囲い込み状態 使用中	
5		横手市館合公民館	S53	木館ボイラー室天井	●含有	立入禁止	再検査により新規 対策検討中
6	大仙市	四ッ屋公民館	S56	体育館一部天井	●含有	立入禁止	再検査により新規 工事予定
7	羽後町	羽後町立旧図書館	S43	1Fホール・展示 室・2F書庫	●含有	立入禁止	

※除去工事終了した施設（来月以降一覧表から削除）

NO.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	東成瀬村	東成瀬公民館岩井川別館	S48	機械（ボイラー） 室天井	●含有	封じ込め措置済み 立入禁止	解体工事完了

○分析調査等により含有なしと判明した施設

NO.	市町村名	使用施設名	建築年度	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	横手市	横手市醍醐公民館	S57	機械室天井	○非含有		再調査の結果含有 なし
2		横手市前田公民館	S54	玄関天井裏	○非含有		再調査の結果含有 なし

は、11月27日現在の公表資料との変更点

農業農村整備関係施設（農地整備課）

※ばく露のおそれがある施設のみ公表

No.	市町村	使用施設名	使用箇所	分析結果等	備考
1	大館市	県営造成施設立花頭首工	予備発電機室天井・壁	●含有	予備発電機であり通常使用なし。平成18年度除去工事予定。

廃棄物処理施設等（環境整備課）

No.	設置者名	使用施設名	使用箇所	分析結果等	備考
1	横手平鹿広域市町村圏組合	横手衛生センター	機械棟、水処理棟、搬入ポンプ室	●含有	機械棟の一部は飛散防止措置済み。その他は18年3月10日除去。
2	男鹿地区衛生処理一部事務組合	男鹿地区衛生センター	管理棟、旧電気室天井	●含有	使用している箇所が露出しておらず、危険性は低いと判断。
3	秋田県	環境保全センター	処理室、休憩室	●含有	平成18年度から解体予定

病院施設（医務薬事課）

※ばく露のおそれがある施設のみ公表

NO	病院名	建築年度	所在地	使用箇所	分析結果等	当面の対策	備考
1	大館市立総合病院	S45	大館市	非常用発電機室	●含有	—	封じ込め措置済み
2	佐藤病院	S41	湯沢市	体育館	●含有	立入禁止	解体予定

○分析調査等により含有なしと判明した施設

No.	市町村	使用施設名	使用箇所	分析結果等	備考
1	横手市	横手市女性センター	倉庫・屋根裏	○非含有	