













1. 蒲の沢、南沢及び大館沢滲出水の経年変化(項目別)







2. 第1帯水層揚水井戸(遮水壁内)の経年変化(項目別)







3. 第1帯水層揚水井戸(遮水壁外)の経年変化(項目別)







4. 第1帯水層観測井戸(遮水壁内)の経年変化(項目別)



5. 第1帯水層観測井戸(遮水壁外)の経年変化(項目別)



6. 第2帯水層揚水井戸の経年変化(項目別)



7. 第2帯水層観測井戸の経年変化(項目別)

