

令和6年度 事故報告集計表(県発注工事等:休業4日以上)

R6.4.1～R7.3.31

番号	管内	分 類	発生日	性別	年齢	負傷状況	内 容
1	由利	墜落・転落	R6.4.12	男	71	負傷	トラック(7t)の荷台上で型枠材の片付けに伴う作業を行っていた際、荷台から転落してアスファルト舗装に体を打ち付け、骨折した。
2	仙北	墜落・転落	R6.9.3	男	65	負傷	脚立1.5mから昇降中(下りる際)に0.85m付近から踏み外しにより転落し、骨折をした。
3	北秋田	はさまれ・巻き込まれ	R6.9.5	男	59	負傷	重機(コンバインド型ローラー)を現場まで自走により搬入していたところ、仮設道路の路肩から転落し、右足が横倒しになった重機の下敷きになり、骨折した。
4	由利	激突され	R6.9.9	男	30	負傷	シャッターの撤去作業中、シャッター巻き上げ軸ブラケットのボルト切断時に外れたブラケットが跳ねて右手を直撃し、負傷した。
5	平鹿	激突され	R6.10.18	男	61	負傷	整備済みハンドガイドロータリー除雪機を運搬車から降ろす際、除雪機の走行レバーがニュートラルとなっていたため滑走し、脛にあたり骨折した。
6	仙北	はさまれ・巻き込まれ	R6.12.20	男	74	負傷	大型土のう製作中にバックホウがバランスを崩し横転し、脇で作業していた作業員を巻き込み、左足がバックホウに挟まれ負傷した。(壊死で足指切断、数力所骨折)
7	平鹿	墜落・転落	R7.1.18	男	48	負傷	トラック型高所作業車での高所作業中、一旦ゴンドラを下げ降りようとした際、濡れていたステップで足を滑らせ、右わき腹を荷台部分に強打し、そのままコンクリートの地面へと落下し、骨折等の負傷をした。
8	仙北	墜落・転落	R7.2.3	男	44	負傷	洗い砂利投入機内の砂利残量確認のため投入機に登ったところ、誤って2m下の地面に落下し、左鎖骨を骨折した。

令和6年度 事故報告集計表(県発注工事等:休業4日以上)

R6.4.1～R7.3.31

番号	管内	分 類	発生日	性別	年齢	負傷状況	内 容
9	仙北	はさまれ・巻き込まれ	R7.2.5	男	54	負傷	不整地運搬車上の大型土のうをバックホウの吊り金具に玉掛する際、バックホウの操作ミスにより、バケットと運搬車の荷台に挟まれ、左鎖骨を骨折した。
10	秋田	墜落・転落	R7.2.22	男	52	負傷	凍結抑制剤散布車に凍結抑制剤を積み込み作業中、足を滑らせ散布車から地面に落下し、腰の骨を骨折した。
11	秋田	有害物等との接触	R7.3.7	男	62 29 44	死亡	管渠の補修後の通水試験を実施するためマンホール内で作業を行っていた1名が倒れ、その後救助しようとした2人も倒れ、意識不明の状態で搬送されたが、3人が死亡した。

令和6年度 事故報告集計表(県発注工事:休業4日未満)

R6.4.1～R7.3.31

番号	管内	分類	発生日	性別	年齢	負傷状況	内 容
1	仙北	はさまれ・巻き込まれ	R6.4.24	男	29	負傷	仮設モノレールのレール支持パイプを斜面にハンマーで打ち込んでいたところ、誤って自分の右手人差し指を叩いてしまい、指を裂傷した。
2	秋田	飛来・落下	R6.6.3	男	51	負傷	のり面工事での人力のり切り作業時に、浮石の落石がぶつかり負傷した。
3	由利	墜落・転落	R6.6.17	男	18	負傷	巻き尺を使用し取付舗装の寸法を測量していた際、足を滑らせ用水桧(内高0.8m)へ落下し、尾てい骨を用水桧天端に打ちつけ打撲した。(休業0日)
4	鹿角	墜落・転落	R6.6.20	男	29	負傷	斜面にバックホーを止めて降車する時、キャタピラー上に乗り後向きになりキャタピラー脇にあるステップに足を掛けようとしたが、位置を間違えて足を踏み外し、かつキャタピラーに付いていた泥で足が滑り落下し、キャタピラーに左足脛をぶつけて挫創した。
5	鹿角	はさまれ・巻き込まれ	R6.7.11	男	45	負傷	木製残置型枠の設置作業中、仮支えから本支えに変更する途中、支えの木が折れ、倒れた型枠に巻き込まれ、挫創した。
6	由利	切れ・こすれ	R6.8.8	男	58	負傷	準備工(現地草刈り)を実施していた作業員が、草刈り機に絡まったツタを取ろうと回転中の草刈り刃に手を伸ばし、誤って自身の右手人差し指を切った。
7	仙北	はさまれ・巻き込まれ	R6.9.11	男	40	負傷	塩ビ管φ150の据え付け作業中、塩ビ管と排水フリュームの間に左手中指を挟み、負傷した。
8	仙北	動作の反動・無理な動作	R6.9.13	男	56	負傷	割れた窓ガラスの撤去中、障子廻りに残っていたガラスを左手で引っ張り、ガラスが取れた反動により逆側残置ガラスに左手があたり損傷した。

令和6年度 事故報告集計表(県発注工事:休業4日未満)

R6.4.1～R7.3.31

番号	管内	分 類	発生日	性別	年齢	負傷状況	内 容
9	北秋田	墜落・転落	R6.10.14	男	55	負傷	ブロック張小口部への土のう設置作業を行っている際に、ブロック張の上で足を滑らせバランスを崩し、約2m下の地面に落下し足をひねって右膝を負傷した。
10	鹿角	飛来・落下	R6.10.17	男	53	負傷	昇降施設の解体中、安全帯親綱の岩との接触により岩が粉碎し、約10cm角の岩が右腕に落下し亀裂骨折をした。
11	山本	交通事故 (もらい事故)	R6.10.30	男	54	負傷	公道を走行してきた一般車両が交通誘導用の矢印看板に衝突し、衝突により飛んできた看板が警備員の足に激突し、打撲した。
12	由利	はさまれ・巻き込まれ	R6.11.5	男	48	負傷	重機のバケットに破碎したコンクリート片を人力で移す際、右手中指をバケットとコンクリート片に挟めてしまい、負傷した。
13	平鹿	はさまれ・巻き込まれ	R6.12.25	男	38	負傷	小型ロータリーオーガ及びブロア部へ雪が詰まったためエンジンを停止し、オペレーターと助手の2名で雪の除去作業を作業を行い、オペレーターがオーガ部の雪を除去し終えたため、オーガを人力で回した際、助手作業員がブロアケース部へ手を入れて雪の除去を行っていたため、ブロア部の羽部分に指を挟まれ負傷した。
14	由利	切れ・こすれ	R7.1.22	男	67	負傷	竹等の伐採作業中、伐採した竹を搬出しようと持ち上げたところ、自分の右目眼球に笹の葉が接触し、軽度の傷を負った。
15	山本	切れ・こすれ	R7.1.22	男	39	負傷	チェーンソーでシバの上部(1.4m 付近)の除去作業をしていたところ、周りのシバ等に刃が接触し、キックバックを起こしたチェーンソーが跳ね返り、左腕にあたり裂傷した。
16	仙北	墜落・転落	R7.3.11	男	29	負傷	たて込み簡易土留の引き抜きにあたり、土留めに上ってワイヤーロープを外した後、土留めから降りた際に着地を誤り、右足首を骨折した。

令和6年度 事故報告集計表(県発注工事:休業4日未満)

R6.4.1～R7.3.31

番号	管内	分 類	発生日	性別	年齢	負傷状況	内 容
17	鹿角	転倒	R7.3.12	男	32	負傷	傾斜のある個所で後ろ向きにコンクリートを積んだ一輪車(猫車)を引いていた際、後進した足元にあった水溜めの鉄製容器に躓き体勢を崩して転倒し、一輪車の取手が左大腿部に接触し打撲した。
18	平鹿	はさまれ・巻き込まれ	R7.3.28	男	74	負傷	小型ロータリ除雪車のタイヤチェーンの取外し作業中、右後方のタイヤ下に挟まったチェーンを取ろうとし、タイヤを前進させた時に右手がタイヤに踏まれ、打撲した。

令和6年度 事故報告集計表(県発注工事等:公衆災害等)

R6.4.1～R7.3.31

番号	管内	分 類	発生日	性別	年齢	負傷状況	内 容
1	北秋田	公衆災害	R6.4.18	—	—	—	空港敷地内で杭試験のオーガ掘削中、深さ1m程度のところで通信ケーブルに当たりオーガで巻き込み切断してしまった。通信ケーブルが切断されたため、飛行機の運航に支障(フライトに約20分の遅れ)が生じた。
2	秋田	公衆災害	R6.5.14	—	—	—	バックホウの現場内移動の際、アームが架線に接触し東北電力柱1本が傾き、電力線・NTT線・docomo線のたわみが生じた。
3	平鹿	公衆災害	R6.6.18	—	—	—	ダンプトラックが荷下ろし時に荷台を上げながら前進し、NTTケーブルに接触し保護線を破損(通信は可能)した。
4	仙北	公衆災害	R6.7.8	—	—	—	床掘り残土の処理中、現場内の電話線(アナログ)にアームを引っ掛け、電線カバーを破損した。
5	鹿角	公衆災害	R6.9.19	—	—	—	無散水融雪設備の送水管設置のための床掘作業中、水道管を損傷(漏水)した。
6	平鹿	公衆災害	R6.9.25	—	—	—	バックホウ移動時、上空の確認を怠りNTT ケーブルに接触し、保護線を破損した。
7	仙北	公衆災害	R6.9.25	—	—	—	既設排水路(柵工H=900、W=1600)をバックホウタイプの油圧ブレーカーにて破壊・撤去作業中、誤って国管理のボックススラブ部分を破損した。
8	山本	公衆災害	R6.9.27	—	—	—	道路を横断していた電話ケーブルに接触したことに気が付かず、荷台(DT10t)を下ろしながら前進したため、ケーブルを切断した。

令和6年度 事故報告集計表(県発注工事等:公衆災害等)

R6.4.1～R7.3.31

番号	管内	分 類	発生日	性別	年齢	負傷状況	内 容
9	平鹿	公衆災害	R6.10.9	—	—	—	構造物の撤去作業中、バックホウでNTT光ケーブルを切断した。
10	北秋田	公衆災害 (交通事故)	R6.10.22	男2 女2	不明	負傷	下水処理センターで発生した汚泥を汚泥運搬車で資源化施設へ運搬中、一般車両2台を巻き込む追突事故を起こし、一般車乗車の4名を負傷させた。
12	仙北	公衆災害	R6.11.13	—	—	—	木杭打設工事中、下水管を破損した。(地下水による湧水と思いポンプによる排水を行いながら作業し、基礎砂利転圧中に異変に気づき当該箇所を掘削したところ発覚した。)
13	平鹿	公衆災害 (交通事故)	R6.11.28	女	20代	負傷	ダンプで工事区域近接地にある現場事務所へ右折しようとしたところ、対向車線から走行してきた一般車と衝突し、一般車の運転手を負傷させた。
14	秋田	公衆災害	R6.12.3	—	—	—	ダンプで工区外から土砂を運搬途中、対向車を交わすため路肩に停車したが交わしきれず、再度路肩に幅寄せした際に市道のカーブミラーに接触し、根元から支柱を倒した。
15	雄勝	公衆災害	R6.12.16	—	—	—	バックホウで除雪をしようと移動中、降雪による上部視界不良により、屋外監視カメラに接続されているLANケーブルにアームを接触させ断線させた。
16	北秋田	公衆災害	R6.12.17	—	—	—	現場内で工事除雪中、萩形ダム警報局舎(大林警報局)への電線を、バックホウのアームで切断した。(東北電力の資産(電線)に損害を与えた。)
17	北秋田	公衆災害	R7.2.25	—	—	—	バックホウで堤防を走行中、アームの先端が架空線(東北電力ネットワーク)に接触し、ほ場内にある小屋の電線2本を切断した。