

令和5年7月14日の大雨による太平山周辺の被害状況

旭又登山道
登山道崩壊状況



仁別林道の状況



旭舞登山道
丸舞1号橋落橋状況

