


# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）



(1/200,000)




(1/25,000)

様式-1 (急)  
土砂災害警戒区域 位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-708
箇所名	野田
所在地	秋田県由利本荘市東由利法内字野田

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平 業複、第 号)

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)




0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		土 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-708
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	第141号	箇所名	野田
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日	平成25年3月29日	所在地	秋田県由利本荘市東由利法内字野田
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域			それ以外の区域			

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土

自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-708

土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域



縮尺

告示番号

第141号

箇所名

野田

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



1:2,500

告示年月日

平成25年3月29日



所在地

秋田県由利本荘市東由利法内字野田

それ以外の区域



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その2)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		土 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-708
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	第141号	箇所名	野田
	それ以外の区域			告示年月日	平成25年3月29日	所在地	秋田県由利本荘市東由利法内字野田



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その2)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		土 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-708
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	第141号	箇所名	野田
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		告示年月日	平成25年3月29日	所在地	秋田県由利本荘市東由利法内字野田	
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						


# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

<b>様式-2-3(急)</b> 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		<b>土</b> 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-708
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	第141号	箇所名	野田
	それ以外の区域			告示年月日	平成25年3月29日	所在地	秋田県由利本荘市東由利法内字野田

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-2(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

**土**  
縮尺  
1:1,000

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-708
告示番号	第141号	箇所名	野田
告示年月日	平成25年3月29日	所在地	秋田県由利本荘市東由利法内字野田

