


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式-1(急) 土砂災害警戒区域等 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	Ⅱ-933-7
	箇所名	境目7
	所在地	秋田県由利本荘市赤田字上田表

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)、数値地図200000(地図画像)を複製したものです。(承認番号 平 業複 第 号)


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		土 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-933-7
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	第18号	箇所名	境目7
	それ以外の区域			告示年月日	平成23年1月14日	所在地	秋田県由利本荘市赤田字上田表

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域



土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域
土石等の堆積の高さが3mを超える区域
それ以外の区域



土

縮尺

1:2,500

自然現象
の種類

急傾斜地の崩壊

告示番号

第18号

告示年月日

平成23年1月14日

箇所番号

II-933-7


箇所名

境目7

所在地

秋田県由利本荘市赤田字上田表


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その2)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		土 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-933-7
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	第18号	箇所名	境目7
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日	平成23年1月14日	所在地	秋田県由利本荘市赤田字上田表
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
それ以外の区域							



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その2)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		土 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-933-7
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	第18号	箇所名	境目7
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日	平成23年1月14日	所在地	秋田県由利本荘市赤田字上田表
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
それ以外の区域							

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す


様式-2-2(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

土
縮尺
1:1,000

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-933-7
告示番号	第18号	箇所名	境目7
告示年月日	平成23年1月14日	所在地	秋田県由利本荘市赤田字上田表

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-3(急)
土砂災害特別警戒区域の区域区分図
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	
それ以外の区域	

土
縮尺
1:1,000

自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊
告示番号	第18号
告示年月日	平成23年1月14日

箇所番号	II-933-7
箇所名	境目7
所在地	秋田県由利本荘市赤田字上田表

