

令和 7 年 度

除雪ドーザ 法定 12 ヶ月点検整備（秋田 900 る 630）

条件明示書

平鹿地域振興局 建設部

○契約内容

- ・除雪ドーザ 点検整備

- ※法定12ヶ月定期点検を行うものである。

- ※点検内容及び部品交換等は別紙内訳書のとおりである。

- ※契約後に点検内容や部品の変更が生じる場合は事前に受注者と協議すること。

○車両仕様

- ・車 名 : 除雪ドーザ

- ・登録番号 : 秋田900 る 630

- ・管理番号 : S20-0408

- ・詳細は別添自動車検査証のとおり

○契約期間

- ・契約締結の日から令和7年11月28日(金)まで

○履行期限

- ・令和7年11月28日(金)まで

○履行場所

- ・納入場所は以下とする。

秋田県横手市旭川1丁目3-41 秋田県平鹿地域振興局建設部車庫

内 訳 書

登録番号 秋田900 る ・630

車種: 除雪ドーザ

物件名	規格・品質	数量	単位	単価	金額
法定12ヶ月定期点検		1	式		
保安装置確認検査		1	式		
特定自主検査		1	式		
特殊車両搬送(特殊車両通行許可申請にかかる費用を含む)		1	式		
各部締付点検給油脂		1	式		
バッテリー点検(充電等含む)		1	式		
フューエルエレメント交換		1	式		
マフラー塗装		1	式		
トルコンミッションオイル、エレメント交換		1	式		
ブラウ塗装		1	式		
電装機器点検修理		1	式		
車体下回り塗装		1	式		
エンジンルーム及び下回りスチーム洗浄		1	式		
クリップボルト、ナット全点検、規定トルク締付		1	式		
ブラウランプ不灯修理		1	式		
左ステアリングシリンダー油漏れ修理		1	式		
シリンダーメッキ修整、オーバーホール		1	式		
ブラウ左アングリングシリンダー油漏れ修理		1	式		
ヘッドキャップ修理		1	式		
シリンダーメッキ修整、オーバーホール		1	式		
フロント右側ウォッシャー不良修理		1	式		
ブラウ右ジュピターランプ不灯修理		1	式		
フューエルエレメント	KCYEFF5580	1	個		
フューエルエレメント	KCKFS19732	1	個		
トルコンオイル	10W	30	L		
エレメント	31115-70060	1	個		
塗料		1	式		
塗料		1	式		
ウォッシャータンクAssy	2681673051	1	式		
バルブ		1	個		
小計					
消費税及び地方消費税					
合計					

自動車検査証

令和 6 年 9 月 25 日 秋田運輸支局長

341240144152

自動車登録番号又は車両番号		初年度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	型式指定番号	類別区分番号
秋田 900 る 630		平成21年 1月	大型特殊	-	自家用		
車名			車体の形状				
川崎			タイヤ・ドーザ				
車台番号			燃料の種類		総排気量又は定格出力		
80C5-0233			軽油		8.26 kW		
型式	原動機の型式		前軸重量	前軸離差	後軸重量	後軸離差	
JDS-80C5	C83		9950 kg	-	-	8970 kg	
乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量	長さ	幅	高さ	
2人	- kg	18920 kg	19030 kg	928 cm	341 cm	365 cm	
使用者の氏名又は名称							

秋田県平鹿地域振興局 建設部

備考

基準緩和事項、制限附加、道路維持作業用



T9560AL2810171

国土交通省

3039