

秋田県 都市公園施設長寿命化計画

令和 7 年 3 月

秋田県

1. 都市公園整備状況

(2025年2月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
3	290.5ha	3.26m ²

※秋田県人口は2025年2月1日現在890,655人

2. 計画期間 [2022年度～2031年度(10箇年)]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3

②選定理由

〔3公園とも、秋田県が管理している広域公園であるため。〕

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
91	11	185	165	67	6	87

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
733	—	2	1,347

②これまでの維持管理状況

【県立中央公園】

県立中央公園は、1981年6月20日に設置され、設置から43年が経過している。
2024年度現在、「一般財団法人 秋田県総合公社」が指定管理者となって、公園の日常的な維持管理を行っている。

施設の改修・更新は、秋田県が主体となって実施している。

遊戯施設については、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第2版）」（平成26年6月）及びJPFA-SP-S:2014に基づき、有資格者が年に1回点検調査を行っている。以上の点検により危険箇所等が発見された場合、緊急度が高い施設から補修をおこなっている。

【県立小泉潟公園】

県立小泉潟公園は、これまで全ての公園施設を対象に、指定管理者により維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。遊戯施設については、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第2版）」（平成26年6月）及びJPFA-SP-S：2014に基づき、有資格者が年に1回点検調査を実施している。これらの点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を行ってきた。

【県立北欧の杜公園】

県立北欧の杜公園は、これまで全ての公園施設（一般施設、土木構造物、建築物等、各種設備）を対象に、指定管理者により維持保全（清掃・保守・修繕）、日常点検等を行っている。

遊具については、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する基準JPFA-S：2014」に基づき、定期点検を専門業者に委託し、発見・報告された破損・危険箇所等を所管課で可能な限り修繕している。

電気設備や浄化槽等の設備については、専門の業者に委託して法定点検や定期点検を実施しており、施設機能及び安全性について常に配慮した施設管理を行っている。

③選定理由

県立3公園は、2016年度に公園施設長寿命化計画を策定している。

5年前と比較すると、施設の劣化が進む一方で、老朽化した施設に対して、改修・撤去が実施されており、大規模な補修を行った施設もある。

前回計画で策定した単年度当たりの公園に対する更新・改修費用は、県の予算を考慮すると、現状に合わないものとなっている。

以上より、公園施設長寿命化計画を再策定するため、施設の数量や健全度、単年度当たりの改修・更新費の見直しを行った。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

点検調査は、2021年度に実施した。

6. 対策内容と実施時期

【県立中央公園・県立小泉潟公園・県立北欧の杜公園】

①日常的な維持管理に関する基本的方針

＜公園の管理体制＞

指定管理者による管理を継続する

＜機能保全＞

- ・維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化状況や損傷を把握する。
- ・公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。

a. 一般施設等、c. 土木構造物等、d. 建築物等

- ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

b. 遊具等

- ・日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。
- ・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

e. その他設備等

- ・法で定める年1回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

【異常が発見された場合の措置】

公園施設の異常が発見された場合は、使用禁止措置を講じ、事故等を予防する。また、この時点で緊急調査を実施し、補修や更新または撤去を判定する。

全体更新ではなく、主要部材について部分的な更新が可能であれば対応を検討する。部材交換にあたっては、ライフサイクルコストの長い材料を検討する。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

- ・出来るだけ健全度がB時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- ・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（a. 一般施設、c. 土木構造物、d. 建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。
- ・使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。

b. 遊具等、e. その他設備等

- ・日常点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
- ・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

d. 建築物等

- ・県が定める建築物の補修、もしくは更新計画に従い長寿命化対策を実施する。

2. 事後保全型に類型した施設

- ・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
- ・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。
- ・使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とする。

7. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容、時期等
 ※別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

8. 対策費用

【県立中央公園】

①概算費用合計（10年間）【②+③】	2,044,856 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	1,361,686 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	683,170 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	204,486 千円

【県立小泉瀉公園】

①概算費用合計（10年間）【②+③】	1,216,827 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	399,506 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	817,321 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	121,683 千円

【県立北欧の杜公園】

①概算費用合計（10年間）【②+③】	964,437 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	741,346 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	223,091 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	96,444 千円

【3公園合計】

①概算費用合計（10年間）【②+③】	4,226,120 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	2,502,538 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	1,723,582 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	422,612 千円

9. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額は、県立中央公園で5,166千円、県立小泉潟公園で502千円、県立北欧の杜公園で4,898千円となった。
3公園合計では、10,566千円となる。

10. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔2026年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

- ・平成22年度、平成27年度、令和3年度と5年ごとに長寿命化計画の見直しを行ってきた。次回は令和8年度に予定している健全度調査の結果に従い見直しを行う。
- ・公園の利用状況を考慮しつつ、施設の更新・集約等を検討する。

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項							
						数値	単位 【選 択】							年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年															
県立 中央公園	広域	1	休養施設	四阿	四阿1	1	棟	33.67㎡	RC造	1979	45	47	56	×	—	2021	屋根銅板はおおむね健全。塗装全面に経年劣化がみられる。躯体の鉄筋露出・爆裂劣化、クラックがみられる。腰壁天端に割裂あり	C	高	予防	2035									○	健全度調査				○	更新					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。		
県立 中央公園	広域	2	休養施設	四阿	四阿2	1	棟	33.67㎡	W造	1979	45	22	40	×	—	2022	健全	A	低	予防	2019	○	補修								○	健全度調査								○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	3	休養施設	四阿	四阿3	1	棟	31.83㎡	W造	1979	45	22	40	×	—	2022	撤去	-	-	-	2019	○	撤去																○	健全度調査	撤去				
県立 中央公園	広域	4	休養施設	四阿	四阿5	1	棟	12.96㎡	W造	1979	45	22	40	×	—	2022	健全	A	低	予防	2019	○	補修								○	健全度調査								○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	5	便益施設	休憩所	休憩所	1	棟	441.28㎡	RC造	1979	45	47	56	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁部に、クラック・塗装剥離・白華、軒天に塗装剥離、白華、ポーチコンクリート平板に割れ・不陸、階段石貼りに顕著な割れ、剥落有り。外部照明器具に顕著な錆有り	B	低	予防	2035									○	健全度調査				○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。		
県立 中央公園	広域	6	便益施設	便所	便所1	1	棟	40.00㎡	RC造	1979	45	50	60	○	2020	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁にコンクリート剥落箇所、クラック、軒先にクラック、錆汁、ポーチ床タイルの剥落が見られる。トイレブース建具の塗装劣化、照明器具・電気盤に錆の発生あり	B	低	予防	2039									○	健全度調査	○	補修								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。		
県立 中央公園	広域	7	便益施設	便所	便所2	1	棟	29.64㎡	RC造	1979	45	50	60	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁に塗装の剥離、面格子の塗装退色、ポーチ床タイルの一部剥落、トイレブース建具に塗装剥離が見られる	B	低	予防	2039										○	健全度調査	○	補修								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。	
県立 中央公園	広域	8	便益施設	便所	便所3	1	棟	29.64㎡	RC造	1979	45	50	60	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁に塗装の剥離、ポーチ床タイルの一部剥落、内部壁タイルの剥落、トイレブース建具のベニヤ剥離、電気盤に腐食が見られる	B	低	予防	2039										○	健全度調査	○	補修								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。	
県立 中央公園	広域	9	管理施設	管理施設	受水槽機械室	1	棟	43.65㎡	RC造	1979	45	50	60	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁にクラック、塗装劣化、軒天コンクリート剥落、塗装剥離、ポーチ床にモルタル剥離、機器類架台に腐食が見られる	B	低	予防	2039										○	健全度調査	○	補修								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。	
県立 中央公園	広域	10	管理施設	管理施設	高区配水池	1	棟	—	RC造	1979	45	50	60	×	—	2021	外壁の一部にクラック、コンクリート欠損有り。ポーチ床モルタルにクラック、白華有り	A	低	予防	2039										○	健全度調査	○	補修								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。	
県立 中央公園	広域	11	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1	式	5437m2	アスファルト	1979	45	10	20	×	—	2021	クラックが見られる	B	低	事後	1999																						長寿命化計画年度内に更新を行う。		
県立 中央公園	広域	12	園路広場	舗装	石張舗装	1	式	2302m2	石張	1980	44	15	30	×	—	2021	タイルの剥離が見られる。破損したタイルを撤去し、供用中。	C	高	事後	2010	○	更新								○	更新												長寿命化計画年度内に更新を行う。	
県立 中央公園	広域	13	園路広場	階段	階段1	1	式	272段 W=1200	擬木	1979	45	15	30	×	—	2021	苔による侵食、支柱に傾きあり	C	中	事後	2009										○	更新												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
県立 中央公園	広域	14	園路広場	階段	階段2	1	式	73段 W=1800	擬木	1987	37	15	30	×	—	2021	草による侵食、手すりに変形が見られる	B	低	事後	2017																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
県立 中央公園	広域	15	園路広場	階段	階段3	1	式	58段 W=4000	石張	1979	45	15	30	×	—	2021	タイルの剥離が見られる。破損したタイルを撤去し、供用中。	C	高	事後	2009										○	更新													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	16	園路広場	階段	階段4	1	式	84段 W=4500	石張	1979	45	15	30	×	—	2021	タイルに破損が見られる	C	中	事後	2009											○	更新												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	17	園路広場	階段	階段5	1	式	11段 W=6000	石張	1987	37	15	30	×	—	2021	タイルの剥離が見られる。破損したタイルを撤去し、供用中。	C	高	事後	2017										○	更新													劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	18	園路広場	階段	階段6	1	式	7段 W=3800	切石・洗い出し	1979	45	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2009																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
県立 中央公園	広域	19	園路広場	橋	橋	1	基	L=10500	RC造	1987	37	60	60	×	—	2021	手すりに苔の侵食、床版に塗装劣化が見られる	C	中	事後	2047																			○	更新	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	20	園路広場	土留め	土留め	3	箇所	L=1200	擬木	1987	37	15	30	×	—	2021	苔の侵食が見られる	B	低	事後	2017																							劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿 命化に 向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
県立 中央公園	広域	21	便益施設	駐車場	駐車場 舗装	1	式	8632m2	アスファルト	1979	45	10	20	×	—	2021	クラックが見られる	B	低	事後	1999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
県立 中央公園	広域	45	管理施設	標識	道路標識1	1	基	H=3000 φ 60	金属製	1987	37	18	30	×	—	2021	看板に色の劣化、支柱全体に錆が発生している	C	中	事後	2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
県立 中央公園	広域	68	管理施設	照明施設	屋外灯1	3	箇所	H=3800 φ 140ランプ、 安定器	金属製	1980	44	18	30	×	—	2021	おおむね健全			B	低	事後	2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項					
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年		2024年			2025年	2026年		2027年		2028年	2029年		2030年		2031年											
県立 中央公園	広域	94	管理施設	給水施設	ポリエチレン 管6	1	式	167m PP φ 80	ポリエチレン	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017	○					○	更新																長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	95	管理施設	給水施設	ポリエチレン 管7	1	式	149.5m PP φ100	ポリエチレン	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017	○					○	更新																長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	100	管理施設	排水施設	樹	44	基	—	コンクリート	1987	37	20	30	×	—	2021	一部の雨水樹蓋に破損がみられる	B	低	事後	2017																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	101	管理施設	排水施設	側溝	1	式	317.5m	コンクリート	1987	37	20	30	×	—	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2017																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	102	管理施設	排水施設	暗渠管	1	式	238m小口径	コンクリート	1987	37	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	103	管理施設	排水施設	塩ビ管	1	式	345.5m小口 径	コンクリート	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																								劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	104	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	657.5m小口 径	塩ビ	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																								劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	105	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	8m大口径	塩ビ	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																								劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	106	管理施設	排水施設	浄化槽	1	式	8.0×4.0m	コンクリート	1987	37	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																								劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	1	休養施設	展望施設	展望施設	1	棟	—	RC造	1983	41	47	56	×	—	2021	2021年6月21日現在利用禁止中。外装材の白華・塗装剥離が顕著・一部にCo n剥落、床・階段はモルタルの浮き・剥 落・タイルの剥落が顕著、軒天は白華・ 顕著な塗装剥離等がみられる。使用禁 止措置済み。	D	高	予防	2039	○	更新							○	健全 度調 査	○	撤去								○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。		
県立 中央公園	広域	2	休養施設	四阿	四阿1	1	棟	1辺3m(6角 形) H=2.3m	W造	1983	41	22	40	×	—	2022	健全	A	低	予防	2023	○	補修							○	健全 度調 査									○	健全度調 査	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。			
県立 中央公園	広域	3	園路広場	舗装	アスファルト 舗装	1	式	1259m2	アスファルト	1984	40	10	20	×	—	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2004																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	4	園路広場	舗装	石張舗装	1	式	186m2	石張	1984	40	15	30	×	—	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2014																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	5	園路広場	階段	階段1	10	基	W=1.5m φ 15cm	擬木	1988	36	15	30	×	—	2021	擬木部は苔に侵食されている	B	低	事後	2018																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	6	園路広場	階段	階段2	1	基	W=4.1m	擬石	1988	36	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2018																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	7	園路広場	階段	階段3	1	基	W=3.1m	擬石	1988	36	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2018																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	8	園路広場	橋	土橋	1	基	1.8m×1.7m	擬石	1988	36	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2018																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	9	管理施設	柵	フェンス	1	式	L=200m H=1.1m	金属製	1986	38	18	30	×	—	2021	変形が見られる	B	低	事後	2016																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	10	管理施設	柵	杭詰	1	式	45.4m	木製	1986	38	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2016																							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	11	管理施設	柵	手摺り	7	基	H=0.9m L=5.6m	金属製	1986	38	18	30	×	—	2021	健全	A	低	事後	2016																								劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	12	管理施設	車止め	車止め	4	基	H=1.0m W=1.55m	金属製	1986	38	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2016																								

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年		2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
県立 中央公園	広域	15	管理施設	給水施設	散水栓	1	基	60cm× 60cm	金属	1986	38	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2022年	2023年			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																						
県立 中央公園	広域	15	運動施設	アーチェリー場	アーチェリー場 休憩所D	1	棟	22.88m2	RC造	1985	39	47	56	×	—	2021	躯体全体に経年劣化がみられる。ベンチ木部に塗装劣化・木割れ、脚部には錆等見られる						B	低	予防	2041														○	健全度調査	○	補修								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。							
県立 中央公園	広域	16	運動施設	野球場	野球広場 便所	1	棟	9.0m2	RC造	1988	36	47	56	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎に亀甲クラック、外壁に塗装退色、屋根に苔、軒天に塗装剥離、トイレブース建具に一部腐食等がみられる						B	低	予防	2044																○	健全度調査	○	補修								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。					
県立 中央公園	広域	17	運動施設	野球場	野球広場 休憩所A	1	棟	36.46m2	RC造	1985	39	47	56	×	—	2021	屋根側面に塗装劣化、ベンチ木部に塗装劣化・木割れ、脚部には錆等が見られる						B	低	予防	2041																			○	健全度調査	○	補修								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。		
県立 中央公園	広域	18	運動施設	野球場	野球広場 休憩所B	1	棟	22.88m2	RC造	1985	39	47	56	×	—	2021	屋根側面に塗装劣化、ベンチ木部に塗装劣化・木割れ、脚部には錆、基礎にクラック等が見られる						B	低	予防	2041																					○	健全度調査	○	補修								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立 中央公園	広域	19	運動施設	野球場	野球場 メインスタンド	1	棟	360.61m2	RC造	1986	38	47	56	×	—	2021	全体的に劣化が進行している。外壁とスタンド床の随所にクラック・白華・鉄筋の露出・欠損・塗装剥離・モルタル剥離、床塩ビシートの顕著な剥離、電気壁に錆等がみられる						C	高	予防	2042																○	健全度調査	○	補修・修繕								○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。					
県立 中央公園	広域	20	運動施設	野球場	野球場 便所L	1	棟	48.8m2	RC造	1986	38	47	56	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック、バックネット支柱に錆、女子便所扉の不具合・壁タイルの割れ、便所床に塗装剥離等がみられる						B	低	予防	2042																○	補修・健全度調査								○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。							
県立 中央公園	広域	21	運動施設	野球場	野球場 便所R	1	棟	48.8m2	RC造	1986	38	47	56	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎にモルタルの割れ・剥離、外壁にクラック・白華・塗装剥離、扉に顕著な錆・腐食、バックネット支柱に錆等がみられる						B	低	予防	2042																			○	補修・健全度調査								○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。				
県立 中央公園	広域	22	運動施設	野球場	野球場 スコアボード・バックスクリーン	1	棟	30.6m2	RC造	1986	38	47	56	×	—	2022	健全						A	低	予防	2042	○	補修																○	健全度調査・補修	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。														
県立 中央公園	広域	23	運動施設	管理事務所	トレーニングセンター 管理棟・アリーナ	1	棟	4895.05m2	S造	1986	38	34	48	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁に塗装剥離、外部鉄骨の柱脚・梁・ブレースに顕著な錆・腐食、照明器具と空調室外機に顕著な錆・腐食等がみられる						B	低	予防	2034							○	改修設計	○	健全度調査									○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。							
県立 中央公園	広域	24	運動施設	宿泊棟	トレーニングセンター 宿泊棟	1	棟	2120.47m2	RC造	1986	38	47	56	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られる。外壁に欠損・塗装剥離・クラック・白華・汚れ、手摺支柱に顕著な錆・腐食、屋外階段に白華、壁にビニールクロスの剥離、トイレブース建具に錆等がみられる						C	高	予防	2042	○	補修・修繕	○	補修・修繕			○	補修・修繕	○	健全度調査												○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。										
県立 中央公園	広域	25	運動施設	屋根付グラウンド	屋根付グラウンド	1	棟	11892.14m2	RC造＋骨組膜構造	1990	34	34	48	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・ジャンカ跡、軒天ルーバーに顕著な錆、コンコース床のタイルに剥離、男子更衣室内便所は使用禁止等がみられる						B	低	予防	2038															○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に修繕を行う。							
県立 中央公園	広域	26	運動施設	屋根付グラウンド	屋根付グラウンド ボイラー棟	1	棟	117.81m2	S造	1990	34	34	48	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎に苔、外壁に錆汁の付着、屋根に錆、目隠しパネルに顕著な錆・腐食、窓ガラスに割れ、煙突に顕著な錆・腐食等がみられる						B	低	予防	2038																○	健全度調査							○	補修	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。						
県立 中央公園	広域	27	運動施設	屋根付グラウンド	屋根付グラウンド 管理室	1	棟	9.0m2	RC造	1990	34	47	56	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁の一部に鉄筋露出、屋根に錆、窓・扉にガラス割れ、堅礎支持金物に顕著な錆・腐食、照明器具の不点灯、換気扇の作動不良等がみられる						B	低	予防	2046																○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。						
県立 中央公園	広域	28	管理施設	管理施設	貯留槽	1	棟	—	S造(RC造)	1989	35	45	54	×	—	2021	公園管理者より、問題は報告されていない						B	低	予防	2043																○	健全度調査							○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。								
県立 中央公園	広域	29	管理施設	管理施設	ポンプ制御室	1	棟	9.0m2	RC造	1989	35	50	60	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・割れ・鉄筋露出、ボーチにクラック、パイプ支持金物に顕著な錆・腐食、タンクに錆等がみられる						B	低	予防	2049																○	健全度調査							○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。						
県立 中央公園	広域	30	管理施設	管理施設	配水塔	1	棟	—	S造	1981	43	38	48	○	2019	2021	全体的には健全な状態であるが、一部に不具合が見られる。ポンプ室階段壁に塗装剥離、ポンプ室床に沈下・クラック、ポンプ室鋼板床に錆、換気ダクトに錆、パイプ支持金物に顕著な錆等がみられる						B	低	予防	2029																○	健全度調査							○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。								

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																							
						有無	年度							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年		2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																											
																			数値	単位 【選 択】																																											
県立 中央公園	広域	31	管理施設	管理施設	汚水処理場	1	棟	99.06m2	RC造	1983	41	50	60	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・欠損、ガラスブロックに割れ、階段にクラック・剥離、内壁と天井にクラック・白華・漏水跡、換気ガラのフードに顕著な錆等がみられる	B	低	予防	2043															○	健全度調査						○	補修・修繕	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。																
県立 中央公園	広域	32	休養施設	休憩所	休憩所1	1	棟	51.76m2	RC造	1984	40	47	56	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・剥落・白華、ライニングに塗装退色、床にクラック、扉に顕著な錆・腐食・アームストッパー破損等がみられる	B	低	予防	2040																				○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。													
県立 中央公園	広域	33	管理施設	車庫	車庫・倉庫2	1	棟	31.5m2	RC造	1984	40	50	60	×	—	2021	全体的には健全な状態であるが、一部に不具合が見られる。外壁にクラック、扉に顕著な錆・腐食、床にクラック、壁に白華等がみられる	B	低	予防	2044																							○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。										
県立 中央公園	広域	34	管理施設	車庫	車庫3	1	棟	20.25m2	RC造	1984	40	50	60	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・欠損、軒天に塗装退色等がみられる	B	低	予防	2044																										○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。							
県立 中央公園	広域	35	管理施設	器具庫	器具庫4	1	棟	16.0m2	RC造	1984	40	50	60	×	—	2021	全体的には健全な状態であるが、一部に不具合が見られる。外壁にクラック・剥離、シャッター枠に顕著な錆・腐食、天井に木毛セメント板の割れ等がみられる	B	低	予防	2044																										○	補修・修繕	○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。					
県立 中央公園	広域	36	便益施設	便所	公園便所A	1	棟	44.62m2	RC造	1984	40	50	60	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁に白華、扉と堅樋支持金物に顕著な錆・腐食、手洗器シーリングの顕著な劣化、照明器具に錆、電気プレートの損傷等がみられる	B	低	予防	2044																												○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。					
県立 中央公園	広域	37	便益施設	便所	公園便所B1	1	棟	52.12m2	RC造	1983	41	50	60	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁タイルに割れ・クラック・白華、軒天に鉄筋露出、堅樋の支持金物に塗装退色・顕著な錆、扉に錆・腐食、手洗器シーリングの顕著な劣化等がみられる	B	低	予防	2043																												○	補修・修繕	○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。			
県立 中央公園	広域	38	便益施設	便所	公園便所B2	1	棟	52.12m2	RC造	1983	41	50	60	×	—	2021	全体的に劣化が進行している。外壁にクラック・割れ・著しい白華・剥落、外壁コンクリートの一部鉄筋露出、堅樋支持金物と非常ベルに顕著な錆・腐食、壁にクラック・著しい白華等がみられる	C	高	予防	2043																													○	健全度調査・補修						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。				
県立 中央公園	広域	39	便益施設	便所	公園便所C	1	棟	64.62m2	RC造	1983	41	50	60	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁に白華、ガラスブロックにひび割れ、ドア枠に錆・腐食、堅樋支持金物に錆、壁に白華等がみられる	B	低	予防	2043																														○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。			
県立 中央公園	広域	40	便益施設	便所	公園便所D	1	棟	76.37m2	RC造	1983	41	50	60	×	—	2022	健全	A	低	予防	2043	○	補修																									○	健全度調査						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。						
県立 中央公園	広域	41	休養施設	休憩所	休憩所A2	1	棟	48.0m2	RC造	1983	41	47	56	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。ガーゴイルに鉄筋露出・ジャンカ、シャッターに錆、サッシュ・パネルに顕著な白錆、売店天井に損傷等がみられる	B	低	予防	2039																													○	補修・修繕	○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。		
県立 中央公園	広域	42	休養施設	休憩所	休憩所A3	1	棟	48.0m2	RC造	1983	41	47	56	×	—	2021	吹付塗装に剥離・クラック、電気配管被覆材の破損、ベンチに塗装劣化、木割れ、床にタイル外れ等がみられる	B	低	予防	2039																													○	健全度調査						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。				
県立 中央公園	広域	43	休養施設	休憩所	休憩所B1	1	棟	80.0m2	RC造	1983	41	47	56	×	—	2021	吹付塗装に塗装剥離、支柱地際に鉄筋露出、電気配管被覆材の破損、ベンチに塗装劣化、木割れ等がみられる	B	低	予防	2039																													○	健全度調査	○	補修					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。			
県立 中央公園	広域	44	休養施設	休憩所	休憩所B2	1	棟	80.0m2	RC造	1983	41	47	56	×	—	2021	吹付塗装の顕著な剥離、床にクラック等がみられる	B	低	予防	2039																														○	健全度調査						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	45	管理施設	器具庫	器具庫・休憩所棟	1	棟	109.64m2	RC造	1983	41	47	56	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。外壁にクラック・塗装剥離、軒天の梁型にコンクリート爆裂・鉄筋露出・錆跡・白華、階段にクラック・白華・タイル欠損等がみられる	B	低	予防	2039																															○	補修・修繕	○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。
県立 中央公園	広域	46	管理施設	車庫	管理用車庫	1	棟	86.27m2	S造	1990	34	38	48	×	—	2021	全体的に劣化が進行している。外壁にサイディングの割れ・剥離・塗装剥離、屋根に錆、堅樋と軒樋に取付不良、シャッターに錆、サッシュに白錆、柱脚に錆・腐食、梁・プレースに錆・腐食等がみられる	C	中	予防	2038																													○	補修・修繕・健全						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。				
県立 中央公園	広域	47	管理施設	器具庫	器具庫	1	棟	16.0m2	RC造	1984	40	50	60	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎に一部欠損・鉄筋露出、外壁に一部欠損・鉄筋露出、扉に顕著な錆・腐食等がみられる	B	低	予防	2044																															○	健全度調査						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。		

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項	
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年			
県立 中央公園	広域	48	修景施設	パーゴラ	パーゴラ1	1	基	32.0m2	RC造+S造	1987	37	47	56	×	—	2021	全体的に劣化が進行している。支柱に 塗装剥離・コンクリート欠損・割裂、梁 の上屋トラスと柱継手部材に錆・塗装 剥離・ボルトカバーの欠損、鉄骨トラス 柱脚に歪み等が見られる	C	高	予防	2043																○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 補修を行う。
県立 中央公園	広域	49	修景施設	パーゴラ	パーゴラ2	1	基	32.0m2	RC造+S造	1987	37	47	56	×	—	2021	全体的に劣化が進行している。支柱に 塗装剥離・コンクリート欠損・割裂、梁 の上屋トラスと柱継手部材に錆・塗装 剥離・ボルトカバーの欠損、鉄骨トラス 柱脚に歪み等が見られる	C	高	予防	2043																○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 補修を行う。
県立 中央公園	広域	50	管理施設	倉庫	屋根付きグ ラウンド前倉 庫	1	棟	54.05m2	S造	2015	9	38	48	×	—	2021	健全	A	低	予防	2063															○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 補修を行う。	
県立 中央公園	広域	51	管理施設	器具庫	器具庫・トイレ 棟	1	棟	—	S造	2004	20	38	48	×	—	2021	全体的には健全な状態であるが、一部 に不具合が見られる。基礎に白蟻・苔、 底鉄骨梁に顕著な錆、シャッター枠に 錆等がみられる	B	低	予防	2052																○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 補修を行う。
県立 中央公園	広域	52	園路広場	舗装	アスファルト 舗装-A	1	箇所	64522m2	アスファルト	1983	41	10	20	○	2018	2021	クラックが見られる	C	高	事後	2003	○	更新												○	更新			長寿命化計画年度内に 更新を行う。
県立 中央公園	広域	53	園路広場	舗装	カラーアス ファルト舗装	1	式	18540m2	カラーアス ファルト	1983	41	10	20	×	—	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2003																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	54	園路広場	舗装	透水性コンク リート舗装	1	式	3221m2	透水性コンク リート	1989	35	15	30	×	—	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2019																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	55	園路広場	舗装	透水性コンク リート舗装 (着色)	1	式	5003m2	透水性コンク リート(着色)	1989	35	15	30	×	—	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2019																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	56	園路広場	舗装	擬石平板舗 装	1	式	311m2	擬石平板ブ ロック	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	57	園路広場	舗装	自然石舗装	1	式	721m2	自然石	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	58	園路広場	舗装	石張舗装	1	式	262m2	石張	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	59	園路広場	階段	階段1	1	式	28段W=1000	コンクリート	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	60	園路広場	階段	階段2	1	式	14段W=2000	コンクリート	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	61	園路広場	階段	階段3	1	式	3段W=2000	コンクリート 石張	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	62	園路広場	階段	階段4	1	式	198段 W=3000	コンクリート	1987	37	15	30	×	—	2021	踏み面の一部に劣化による損傷や表 面材の軽微な剥離あり	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	63	園路広場	階段	階段5	1	式	102段 W=4000	コンクリート	1987	37	15	30	×	—	2021	踏み面の一部に劣化による損傷や表 面材の軽微な剥離あり	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	64	園路広場	階段	階段6	1	式	6段W=2000	コンクリート	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	65	園路広場	階段	階段7	1	式	30段W=4700	コンクリート	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	66	園路広場	階段	階段8	1	式	63段 W=10000	コンクリート	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	67	園路広場	階段	階段9	1	式	20段 W=12500	コンクリート	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	68	園路広場	階段	階段10	1	式	23段W=1500	擬木	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	69	園路広場	階段	階段11	1	式	100段 W=2000	擬木	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																			有無	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
県立 中央公園	広域	70	園路広場	階段	階段12	1	式	70段W=1200	擬木	1987	37	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項			
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年					
県立 中央公園	広域	94	運動施設	テニス コート	テニスコート ハードコート	1	箇所	—	【総合判定】	2013	11	10	24	×	—	2021	コートに軽微なクラック。ベンチに軽微な錆	B	低	予防	2037																			○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	95	管理施設	車止め	車止め1	71	基	φ110×750	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	96	管理施設	車止め	車止め2	9	基	φ50×950×600	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	97	管理施設	車止め	車止め3	17	基	φ100×850 鍵、チェーン付	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	98	管理施設	車止め	車止め4	46	基	φ230×600	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	99	管理施設	車止め	車止め5	17	基	φ230×1100	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	100	管理施設	車止め	車止め6	3	基	φ50×1000×700	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	101	管理施設	車止め	車止め7	9	基	φ60×1000×600 鍵付 土台なし	ステンレス	1985	39	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2025																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	102	管理施設	車止め	車止め8	12	基	φ60×950×600 土台あり	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	103	管理施設	車止め	車止め10	22	基	H=850 L=1600	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	104	管理施設	車止め	車止め11	1	基	φ130 H=700	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	105	管理施設	車止め	車止め12	5	基	φ110 H=700	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	106	管理施設	柵	手摺1	1	式	17.2m	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	107	管理施設	柵	手摺2	1	式	16.6m	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	108	管理施設	柵	ローブ柵	1	式	233m	木	1985	39	7	14	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	1999																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	109	管理施設	柵	防球ネット1 (ボールのみ)	14	本	—	金属製	1987	37	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	110	管理施設	柵	防球ネット2	1	式	281.3m	金属製	1987	37	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	111	管理施設	柵	取外しフェンス	6	箇所	—	金属製	1987	37	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	112	管理施設	柵	固定式フェンス3	1	式	310m	金属製	1987	37	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	113	管理施設	柵	固定式フェンス2	1	式	305.6m	金属製	1987	37	18	30	×	—	2021	錆が見られる	C	中	事後	2017															○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	114	管理施設	柵	固定式フェンス1	1	式	31m	金属製	1987	37	18	30	×	—	2021	錆と衝突跡が見られる	C	中	事後	2017															○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	115	管理施設	柵	固定式フェンス4	1	式	16.2m	金属製	1987	37	18	30	×	—	2021	錆が見られる	B	低	事後	2017																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	116	管理施設	柵	両開門扉1	1	基	—	金属製	1987	37	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
県立 中央公園	広域	117	管理施設	柵	両開門扉2	4	基	—	金属製	1987	37	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
県立 中央公園	広域	118	管理施設	柵	車止め14	5	基	—	ステンレス	1987	37	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																			有無	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
県立 中央公園	広域	142	管理施設	標識	WC案内板	5	箇所	－	金属製	1987	37	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
県立 中央公園	広域	166	休養施設	ベンチ	ベンチ4	28	基	W=1.2m	切石	1987	37	38	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項	
						数値	単位 【選 択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年									
県立 中央公園	広域	190	管理施設	照明施設	照明灯 A-2 型 スピー カー付	5	箇所	—	ランプ、安定 器、スピー カー	1983	41	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	191	管理施設	照明施設	照明灯 B型 スピーカー 付	7	箇所	—	ランプ、安定 器、スピー カー	1983	41	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	192	管理施設	照明施設	駐車場灯	2	箇所	—	ランプ、安定 器	1983	41	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	193	管理施設	照明施設	投光器	6	箇所	—	ランプ、安定 器	1983	41	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	194	管理施設	照明施設	ガーデンライ ト	8	箇所	—	ランプ、安定 器	1983	41	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	195	管理施設	照明施設	グラウンド フットライト	1	箇所	—	ランプ、安定 器	1983	41	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	196	管理施設	照明施設	照明灯 D型	2	箇所	—	金属製	1983	41	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	197	管理施設	照明施設	照明灯 E型	2	箇所	—	金属製	1983	41	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	198	管理施設	電気施設	スピーカー	4	箇所	—	金属製	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	199	管理施設	電気施設	監視カメラ	8	箇所	—	金属製	1983	41	15	30	×	—	2021	老朽化により、一部のカメラが故障し映 像が映らなくなっている。	C	高	事後	2013						○	更新												劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	200	管理施設	電気施設	電源ボックス	9	箇所	—	金属製	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	201	管理施設	電気施設	緊急電話	7	箇所	—	金属製	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	202	管理施設	電気施設	ハンドホール 1	5	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	203	管理施設	電気施設	ハンドホール 2	83	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	204	管理施設	電気施設	ハンドホール 3	122	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	205	管理施設	電気施設	ハンドホール 4	13	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	206	管理施設	電気施設	ハンドホール 5	58	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	207	管理施設	電気施設	ハンドホール 6	12	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	208	管理施設	電気施設	ハンドホール 7	6	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	209	管理施設	電気施設	ハンドホール 8	3	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	210	管理施設	電気施設	ハンドホール 9	5	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	211	管理施設	電気施設	ハンドホール 10	4	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	212	管理施設	電気施設	ハンドホール 11	2	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。
県立 中央公園	広域	213	管理施設	電気施設	ハンドホール 12	2	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						数値	単位 【選 択】							年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
県立 中央公園	広域	214	管理施設	電気施設	ハンドホール 13	5	箇所	—	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
県立 中央公園	広域	238	管理施設	照明施設	照明灯	1	箇所	—	金属製	2008	16	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
県立 中央公園	広域	262	管理施設	給水施設	硬質塩化ビ ニル管1	1	式	24m	硬質塩化ビ ニル	1983	41	15	30	×	－	2021	おおむね健全			B	低	事後	2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
県立 中央公園	広域	286	管理施設	給水施設	不凍水栓柱	3	基	D-A1000	金属製	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
県立 中央公園	広域	310	管理施設	排水施設	送水ポンプ 場	1	式	289m	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
県立 中央公園	広域	334	管理施設	排水施設	集水樹	2	基	500×500	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項					
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年		2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年											
県立 中央公園	広域	358	管理施設	排水施設	取水工	2	基	—	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全			B	低	事後	2013																					劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。			
県立 中央公園	広域	359	管理施設	排水施設	流末工-1	2	基	—	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全			B	低	事後	2013																						劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。		
県立 中央公園	広域	360	管理施設	排水施設	流末工-2	2	基	—	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全			B	低	事後	2013																						劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。		
県立 中央公園	広域	361	管理施設	排水施設	汚水層	1	式	固型物移送 用水中ポンプ 2台	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全			B	低	事後	2013																						劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。		
県立 中央公園	広域	362	管理施設	排水施設	排水槽	1	基	—	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全			B	低	事後	2013																						劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。		
県立 中央公園	広域	363	管理施設	排水施設	し尿浄化槽	1	基	10m3/日	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全			B	低	事後	2013																						劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。		
県立 中央公園	広域	364	管理施設	排水施設	し尿浄化槽	1	基	12m3/日	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全			B	低	事後	2013																						劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。		
県立 中央公園	広域	365	管理施設	排水施設	し尿浄化槽	1	式	35m	とふくそう鋼 管	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全			B	低	事後	2013																						劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。		
県立 中央公園	広域	366	管理施設	排水施設	し尿浄化槽	4	基	点検井φ 450	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全			B	低	事後	2013																						劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。		
県立 中央公園	広域	1	管理施設	トイレ	トイレ	1	棟	—	木造平屋建	1979	45	47	56	×	—	—	使用禁止措置済み			D	高	予防	2035																○	更新	長寿命化計画年度内に 更新を行う。						
県立 中央公園	広域	1	休養施設	休憩所	休憩所	1	棟	19.44㎡	木造平屋建	1979	45	47	56	×	—	2021	全体的に塗装経年劣化。外壁及び腰 壁のクラック及び部分欠損。外壁木板 にキツツキ被害による欠損			C	高	予防	2035																○	健全度調 査	○	更新	長寿命化計画年度内に 更新を行う。				
県立 中央公園	広域	2	休養施設	休憩所	休憩所、トイレ 1	1	棟	42.14㎡	木造平屋建	1991	33	22	40	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著し くは進行していない。外部に基礎のク ラック、白蟻、欠落穴、ポーチ床タイル の剥れ、窓ガラスの割れ。トイレブース 1ヶ所使用禁止状態。照明器具の錆			B	低	予防	2031																		○	健全度調 査	○	更新	長寿命化計画年度内に 更新を行う。		
県立 中央公園	広域	3	休養施設	四阿	四阿1-1	1	棟	13.41㎡	木造平屋建	2011	13	22	40	×	—	2021	屋根・天井・梁、ベンチに塗装劣化・経 年劣化が見られる。ポーチ部タイル剥 離			B	低	予防	2051																		○	健全度調 査	○	補修	長寿命化計画年度内に 補修を行う。		
県立 中央公園	広域	4	休養施設	四阿	四阿1-2	1	棟	13.41㎡	木造平屋建	1991	33	22	40	×	—	2021	柱脚部、腰壁の破損。タイル剥離。使 用禁止の張り紙あり。使用禁止措置済 み。			D	高	予防	2031																		○	健全度調 査	○	更新	長寿命化計画年度内に 更新を行う。		
県立 中央公園	広域	5	管理施設	管理棟	管理棟1	1	棟	394.39㎡	木造平屋建	1994	30	24	43	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著し くは進行していない。外部に基礎のク ラック、外壁木板の一部欠損、塗装退 色がみられる			B	低	予防	2037																				○	健全度調 査	○	補修	長寿命化計画年度内に 補修を行う。
県立 中央公園	広域	7	管理施設	小屋	小屋	1	棟	39.74㎡	木造平屋建	1979	45	24	43	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著し くは進行していない。外壁丸太の一部 が損傷、庇支持材の垂木が損傷			B	低	予防	2022																				○	健全度調 査	○	補修	長寿命化計画年度内に 補修を行う。
県立 中央公園	広域	8	休養施設	展望台	展望台、休 憩所	1	棟	80.04㎡	木造高床式 平屋建	1998	26	22	40	×	—	2021	全体的に劣化が進行している。基礎東 石のクラック、錆。外装材・小屋組・床 組の劣化。階段踏板の固定不良。使用 禁止措置済み。			D	高	予防	2038																				○	健全度調 査・補修	○	補修・ 修繕	長寿命化計画年度内に 補修と修繕を行う。
県立 中央公園	広域	9	休養施設	休憩所	休憩所、トイレ 2	1	棟	60.43㎡	木造平屋建	1994	30	22	40	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られる。柱脚の 蟻害による損傷、コンクリートの割れ、 アンカー不良、建具ベニヤ隔離			C	高	予防	2034																				○	健全度調 査	○	更新	長寿命化計画年度内に 更新を行う。
県立 中央公園	広域	10	休養施設	四阿	四阿2-1	1	棟	24.97㎡	木造平屋建	1995	29	22	40	×	—	2021	基礎コンクリートにひび割れ、表面剥離 あり。軒鋼板に錆、木部材全体に塗装 劣化、経年劣化がみられる			C	高	予防	2035																				○	健全度調 査	○	更新	長寿命化計画年度内に 更新を行う。
県立 中央公園	広域	11	休養施設	四阿	四阿2-2	1	棟	24.97㎡	木造平屋建	1995	29	22	40	×	—	2021	屋根鋼板の錆、梁の腐食がみられる。 支柱4本の内2本に破損及び虫食い被 害がみられる。使用制限等の措置が必 要			C	高	予防	2035																				○	健全度調 査 更新・ 健全 度調 査	○	補修	長寿命化計画年度内に 更新を行う。
県立 中央公園	広域	12	休養施設	四阿	四阿3	1	棟	12.96㎡	木造平屋建	1995	29	22	40	×	—	2021	木部材全体に経年劣化、塗装劣化が みられる。基礎コンクリート、床部に軽 微なクラックがみられる			B	低	予防	2035																				○	健全度調 査	○	補修	長寿命化計画年度内に 補修を行う。

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項		
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年		2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年								
県立 中央公園	広域	13	管理施設	管理棟	管理棟2	1	棟	186.74㎡	木造平屋建	1997	27	24	43	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎土台の一部に腐食がみられ、外壁、軒天、テラス床に塗装退色がみられる	B	低	予防	2040																	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修と修繕を行う。				
県立 中央公園	広域	14	管理施設	炊事棟	炊事棟1	1	棟	24.78㎡	木造平屋建	1996	28	24	43	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。木製部外壁の塗装退色、コンクリート・モルタル外壁とコンクリート・モルタル床にクラックがみられる	B	低	予防	2039																	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。				
県立 中央公園	広域	15	管理施設	炊事棟	炊事棟2	1	棟	41.31㎡	木造平屋建	1996	28	24	43	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。木製部外壁の塗装退色、コンクリート・モルタル外壁にクラックがみられる	B	低	予防	2039																	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。				
県立 中央公園	広域	16	管理施設	駐輪格納庫	駐輪格納庫	1	棟	31.40㎡	木造平屋建	1998	26	24	43	×	—	2021	全体的に健全な状態であるが、シャッターに錆の発生がみられる	A	低	予防	2041																	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。				
県立 中央公園	広域	17	管理施設	トイレ	トイレ、休憩、炊事棟	1	棟	115.68㎡	木造平屋建	1996	28	24	43	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。基礎モルタル、外壁モルタルに亀甲クラックがみられる。給水設備不良のため、流し台・トイレが現在使用禁止	B	低	予防	2039																	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。				
県立 中央公園	広域	18	休養施設	四阿	四阿4	1	棟	13.74㎡	木造平屋建	1996	28	22	40	×	—	2021	木部材全体に塗装劣化、経年劣化がみられる。支柱にひび割れ、接続金具に錆がみられる	B	低	予防	2036																	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。				
県立 中央公園	広域	19	便益施設	トイレ	トイレ棟	1	棟	48.48㎡	木造平屋建	1997	27	24	43	×	—	2021	全体的に経年劣化が見られるが、著しくは進行していない。木製外壁の塗装退色、コンクリート・モルタル外壁に亀甲クラックがみられる	B	低	予防	2040																	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。				
県立 中央公園	広域	20	休養施設	四阿	四阿5	1	棟	13.74㎡	木造平屋建	1997	27	22	40	×	—	2021	木部材全体に塗装劣化、経年劣化がみられる。また屋根鋼板に錆、塗装劣化、支柱接続金具に錆がみられる	B	低	予防	2037																	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。				
県立 中央公園	広域	21	遊戯施設	管理施設	アスレタワー	1	基	0	S造	2016	8	7	17	×	—	2021	鉄支柱・手すり・柵に穴あり。柵の取付金具なし。落下防止ネット鉄部の取付不良あり。ネット取付金具に破損あり。赤色の球体、オレンジの遊具に破損あり。多数の腐食穴が見られる、使用禁止中	D	高	予防	2033								○	あり 方検討		○	健全度調査・補修							○	補修	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立 中央公園	広域	22	園路広場	舗装	アスファルト舗装	1	式	18482m2	アスファルト	1998	26	10	20	×	—	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2018																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	23	園路広場	舗装	パーク舗装	1	式	89m2	パーク材	1998	26	10	20	×	—	2021	クラックが見られる	B	低	事後	2018																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	24	園路広場	階段	階段1	1	式	73段 115×150×1000	擬木	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	25	園路広場	階段	階段2	1	式	500段 115×150×1000	擬木	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	26	園路広場	階段	階段3	1	式	103段 W2030	擬木	1992	32	15	30	×	—	2021	使用禁止となっている	D	高	事後	2022																○	更新					劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
県立 中央公園	広域	27	園路広場	階段	階段4	1	式	195段 W2700	擬木	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	28	園路広場	階段	階段5	1	式	7段 W4500	石材	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	29	園路広場	階段	階段6	1	式	52段 W=900	コンクリート	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	30	園路広場	階段	階段7	1	式	24段 W=2700	石材	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	31	園路広場	階段	階段8	1	式	12段 W=4500	石材	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	32	園路広場	階段	階段9	1	式	39段 W2140	木材、アスファルト	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			
県立 中央公園	広域	33	園路広場	階段	階段10	1	式	44段 W2000	枕木	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項							
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年	2024年			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年																			
県立 中央公園	広域	34	園路広場	階段	階段11	1	式	20段 W2000	擬木	1992	32	15	30	×	—	2021	使用禁止となっている 公園維持管理上使用禁止	D	高	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。							
県立 中央公園	広域	35	園路広場	木道	木道1	1	式	37m W1200	木材	1992	32	15	30	×	—	2021	腐朽が進んでいる	C	中	事後	2022														○	更新					劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。							
県立 中央公園	広域	36	園路広場	木道	木道2	1	式	55m W1500	木材	1992	32	15	30	×	—	2021	腐朽が進んでいる	C	中	事後	2022															○	更新					劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。						
県立 中央公園	広域	37	園路広場	木橋	木橋	1	式	14m φ180 W1500	木材	1992	32	15	30	×	—	2022	撤去	—	—	—	2022	○	撤去																		撤去							
県立 中央公園	広域	38	園路広場	階段	丸木階段(ア スレチック)	1	式	W600	木材	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。							
県立 中央公園	広域	39	園路広場	階段	階段1(アス レチック)	1	式	W500～ W1250	木材	1992	32	15	30	×	—	2021	破損個所が見られる	C	中	事後	2022														○	更新					劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。							
県立 中央公園	広域	40	園路広場	階段	階段2(サイ クリングロー ド)	1	式	W910	コンクリート	1992	32	15	30	×	—	2021	草による侵食が見られる	B	低	事後	2022																				劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。							
県立 中央公園	広域	41	園路広場	木橋	木橋1(アス レチック)	1	基	5.5m W400	木材	2018	6	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048																				劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。							
県立 中央公園	広域	42	園路広場	木橋	木橋2(アス レチック)	1	式	128m W1000	木材	2018	6	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048																					劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。						
県立 中央公園	広域	43	園路広場	木橋	木橋3(アス レチック)	1	基	2m W1500	木材	2018	6	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2048																					劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。						
県立 中央公園	広域	44	便益施設	白線	駐車場 白 線	1	式	2783m	白線	1992	32	10	20	×	—	2021	舗装にクラックが見られ、白線の色の 劣化が進んでいる	C	中	事後	2012														○	更新							劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。					
県立 中央公園	広域	45	園路広場	階段	階段3(アス レチック)	1	式	52段	木材	1992	32	15	30	×	—	2021	土砂による埋もれにより、枕木がわかり にくい箇所がある	B	低	事後	2022																					劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。						
県立 中央公園	広域	46	園路広場	木橋	木橋4(アス レチック)	1	基	W=650 L=2000	木材	1992	32	15	30	×	—	2022	健全	A	低	事後	2022	○	更新																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。						
県立 中央公園	広域	47	遊戯施設	遊具	険しい山道	1	式	—	木材	1998	26	7	17	×	—	2021	木部に腐朽が見られる。ロープにほつ れが見られる	C	高	予防	2015										○	健全 度調 査		○	更新						○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。					
県立 中央公園	広域	48	遊戯施設	遊具	谷川の岩魚	1	式	—	木材	1998	26	7	17	×	—	2021	支柱・梁部に腐朽が見られる	C	高	予防	2015										○	健全 度調 査		○	更新							○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。				
県立 中央公園	広域	49	遊戯施設	遊具	暗闇冒険	1	式	—	木材	2020	4	7	17	×	—	2022	健全	A	低	予防	2037	○	補修									○	健全 度調 査			○	補修						○	健全度調 査・補修	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。			
県立 中央公園	広域	50	遊戯施設	遊具	ジグザグわ たり	1	式	—	木材	1998	26	7	17	×	—	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2015										○	健全 度調 査			○	更新							○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。			
県立 中央公園	広域	51	遊戯施設	遊具	ドラゴンまた ぎ	1	式	—	木材	1998	26	7	17	×	—	2021	足掛け鉄部は腐食して危険な状態であ る。足掛けは突起物になる	C	高	予防	2015										○	健全 度調 査		○	更新								○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。			
県立 中央公園	広域	52	遊戯施設	遊具	世界一周	1	式	—	木材	1998	26	7	17	×	—	2021	石の飛ぶ石は転倒時事故の恐れあり	B	低	予防	2015										○	健全 度調 査			○	更新								○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。		
県立 中央公園	広域	53	遊戯施設	遊具	ユラユラ チューブ	1	式	—	木材	2018	6	7	17	×	—	2022	健全	A	低	予防	2035	○	補修									○	健全 度調 査			○	補修							○	健全度調 査・補修	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。		
県立 中央公園	広域	54	遊戯施設	遊具	F1グランプリ	1	式	—	木材	2014	10	7	17	×	—	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2031										○	健全 度調 査		○	補修									○	更新	長寿命化計画年度内に 補修を行う。		
県立 中央公園	広域	55	遊戯施設	遊具	天の川のぼ り	1	式	—	木材	2018	6	7	17	×	—	2022	健全	A	低	予防	2035	○	補修								○	健全 度調 査						○	補修					○	健全度調 査・補修	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。		
県立 中央公園	広域	56	遊戯施設	遊具	悪路突破	1	式	—	木材	2018	6	7	17	×	—	2021	木枠内の石詰めアイテムは転倒時に危 険が伴う恐れあり	C	高	予防	2035								○	補修	○	健全 度調 査												○	健全度調 査・補修	長寿命化計画年度内に 補修を行う。		
県立 中央公園	広域	57	遊戯施設	遊具	谷越えロー プウェイ	1	式	—	木材	1998	26	7	17	×	—	2021	ロープウェイ吊り金具にカバーが無いタ イプを使用している	B	低	予防	2015											○	健全 度調 査							○	更新					○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項						
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年		2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年										
																			有無	年度																										
県立 中央公園	広域	58	遊戯施設	遊具	ドラゴン退治	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2015	○	更新														○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。							
県立 中央公園	広域	59	遊戯施設	遊具	ターザンロー プ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ロープ部にV字開口部が見られる。木 部に腐朽が見られる。ボルトに突起あり	C	高	予防	2015						補修										○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。							
県立 中央公園	広域	60	遊戯施設	遊具	亀の背中わ たり	1	式	－	木材	2014	10	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2031								○	補修	○	健全度調査									○	更新	長寿命化計画年度内 に補修を行う。			
県立 中央公園	広域	61	遊戯施設	遊具	一本橋わたり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ロープに摩耗が見られる	B	低	予防	2015													○	更新		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。							
県立 中央公園	広域	62	遊戯施設	遊具	神様への祈 り	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱・梁部に腐朽が見られる。頭部・胴 体の挟み込みが木部交差部に見られ る	C	高	予防	2015													○	更新			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。						
県立 中央公園	広域	63	遊戯施設	遊具	みこしかつぎ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	かご部木部に腐朽・破損が見られる。	C	高	予防	2015																	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。						
県立 中央公園	広域	64	遊戯施設	遊具	障害物くぐり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ネット部に破損箇所が見られる	C	高	予防	2015																	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。						
県立 中央公園	広域	65	遊戯施設	遊具	ターザンジャン プ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱の腐朽が激しい為、使用禁止中	D	高	予防	2015									○	更新	○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。		
県立 中央公園	広域	66	遊戯施設	遊具	かべわたり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	木製手摺部が破損し、釘が露わになっ ている箇所あり	C	高	予防	2015																		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。					
県立 中央公園	広域	67	遊戯施設	遊具	竜の道	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部 に見られる。ネット通路下面踏み部の 一部の摩擦が著しい状態である。張り 丸太に腐朽・金具に腐食が見られる	C	高	予防	2015																		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。					
県立 中央公園	広域	68	遊戯施設	遊具	2匹の竜	1	式	－	木材	2013	11	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込みによる事故の恐 れあり。ネット通路の踏み下面部に摩 擦ほつれ多数あり、使用禁止中	D	高	予防	2030									○	補修	○	健全度調査								○	更新	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	69	遊戯施設	遊具	うず巻きわたり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱に腐朽が見られる。ロープにほつ れが見られる	C	高	予防	2015													○	更新						○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。			
県立 中央公園	広域	70	遊戯施設	遊具	一本橋わたり	1	式	－	木材	2014	10	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2031	○	補修																○	更新	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。					
県立 中央公園	広域	71	遊戯施設	遊具	踊る人形	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱に腐朽が見られる。ロープ部にほ つれが見られる	C	高	予防	2015								補修											○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。				
県立 中央公園	広域	72	遊戯施設	遊具	トンネルくぐ り	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱にぐらつきが見られる	B	低	予防	2015																○	更新		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。				
県立 中央公園	広域	73	遊戯施設	遊具	逆さネットわ たり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱・梁部に腐朽が進み危険な状態 である。ネットにほつれが見られる。ボ ルトに突起箇所あり。頭部・胴体の挟み 込み箇所がロープ部に見られる、使用禁 止中	D	高	予防	2015										○	更新	○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	74	遊戯施設	遊具	アリ地ごく	1	式	－	木材	2019	5	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2036										○	補修	○	健全度調査									○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に 補修を行う。	
県立 中央公園	広域	75	遊戯施設	遊具	見晴らしの 丘	1	式	－	木材	1998	26	7	17		○	2020	2021	ロープ部にV字開口部あり。頭部・胴 体の挟み込み箇所あり	C	高	予防	2015									○	補修	○	健全度調査								○	更新	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。
県立 中央公園	広域	76	遊戯施設	遊具	サバイバル 突破	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	くぎの突起・ボルトの突起箇所が見られ る	B	低	予防	2015																	○	更新		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。			
県立 中央公園	広域	77	遊戯施設	遊具	空中いかだ ごぎ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ネット吊り下げ横木の腐朽が見られる。 コンクリートの露出あり、使用禁止中	D	高	予防	2015										○	更新	○	健全度調査									○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	78	遊戯施設	遊具	とりい超え	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ボルトの突起が見られる	B	低	予防	2015																		○	更新		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。		
県立 中央公園	広域	79	遊戯施設	遊具	空中水泳	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	滑車が手の触れる所にあり、指が巻き 込まれる恐れあり。梁部に腐朽が見ら れる。ワイヤーに素線切れが見られる	C	高	予防	2015																			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。				

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿 命化に 向けた 特記 事項			
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年					
																			有無	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度
県立 中央公園	広域	80	遊戯施設	遊具	出陣ロープ ウェイ	1	式	－	木材	2013	11	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2030	○	補修																○	更新	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	81	遊戯施設	遊具	やりつき	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2015														○	更新		○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。		
県立 中央公園	広域	82	遊戯施設	遊具	ミステリート ンネル	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2015														○	更新		○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。		
県立 中央公園	広域	83	遊戯施設	遊具	スリルブリッ ジ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	木部に腐朽が見られる。ロープ部にほ つれ箇所、V字型開口部が見られる	C	高	予防	2015						補修										○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。			
県立 中央公園	広域	84	遊戯施設	遊具	ハイ・ポーズ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2015														○	更新		○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。		
県立 中央公園	広域	85	遊戯施設	遊具	コイの滝の ぼり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱に腐朽が見られる。片側ネット遊 具無し。ロープにほつれが見られる	C	高	予防	2015															○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。				
県立 中央公園	広域	86	遊戯施設	遊具	空中でぐり 返し	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込みがロープ部に 見られる。支柱・梁部に腐朽が見られる。 ボルトの突起が見られる	C	高	予防	2015															○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。				
県立 中央公園	広域	87	遊戯施設	遊具	体カリフト	1	式	－	木材	2020	4	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2037							○	補修	○	健全 度調 査						○	補修		○	健全度調 査・補修	長寿命化計画年度内に 補修を行う。
県立 中央公園	広域	88	遊戯施設	遊具	いばらわたり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	登丸太がない状態であり、支柱の腐朽 が見られる。ボルトの突起が見られる	C	高	予防	2015															○	更新		○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	89	遊戯施設	遊具	バランス丸 太	1	式	－	木材	1998	26	7	17	○	2020	2021	丸太固定金具外れあり	C	高	予防	2015							○	補修	○	健全 度調 査									○	更新	長寿命化計画年度内に 更新を行う。
県立 中央公園	広域	90	遊戯施設	遊具	三角のぼり	1	式	－	木材	2013	11	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2030	○	補修														○	更新	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。			
県立 中央公園	広域	91	遊戯施設	遊具	みんなで 引っ張れ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ロープにほつれが見られる	B	低	予防	2015															○	更新		○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	92	遊戯施設	遊具	おうまの親 子	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱に腐朽が見られる。ロープにほつ れが見られる	C	高	予防	2015															○	更新		○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	93	遊戯施設	遊具	ジグザグうん てい	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱部に腐朽があり、危険な状態であ る。頭部・胴体の挟み込みがロープ部 に見られる。使用禁止措置済み。	D	高	予防	2015																	○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。		
県立 中央公園	広域	94	遊戯施設	遊具	険しい森	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ロープにほつれが見られる	B	低	予防	2015															○	更新		○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	95	遊戯施設	遊具	奥羽線ある き	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	横木に著しい腐朽が見られる、使用禁 止中	D	高	予防	2015							○	更新	○	健全 度調 査									○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。
県立 中央公園	広域	96	遊戯施設	遊具	大文字くぐり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱部・足掛け部に腐朽が見られる。 ロープにほつれが見られる	B	低	予防	2015															○	更新		○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	97	遊戯施設	遊具	馬の背わた り	1	式	－	木材	2013	11	7	17	×	－	2021	ボルトの突起箇所あり	B	低	予防	2030																○	更新	長寿命化計画年度内に 更新を行う。			
県立 中央公園	広域	98	遊戯施設	遊具	鬼たいじ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	○	2020	2022	健全	A	低	予防	2015	○	補修														○	更新	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。			
県立 中央公園	広域	99	遊戯施設	遊具	バランスわ たり	1	式	－	木材	2013	11	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2030															○	更新		○	更新	長寿命化計画年度内に 更新を行う。	
県立 中央公園	広域	100	遊戯施設	遊具	ふしぎな景 色	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ロープにほつれが見られる。ボルトの 突起箇所が見られる	C	高	予防	2015																○	更新		○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。
県立 中央公園	広域	101	遊戯施設	遊具	秋田の伝説	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱・梁部に腐朽が見られる。ロープに ほつれが見られる。支柱にくらつきが 見られる	C	高	予防	2015																○	更新		○	健全度調 査	長寿命化計画年度内に 更新を行う。
県立 中央公園	広域	102	遊戯施設	遊具	心身の健康 づくり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	丸太平均台の破損、梁部に腐朽が見ら れる。ボルトの突起が見られる。	C	高	予防	2015																○	更新・健全 度調	長寿命化計画年度内に 更新を行う。			

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿 命化に 向けた特記 事項	
						有無	年度							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年		2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年							
																			数値	単位 【選 択】																							
県立 中央公園	広域	103	遊戯施設	遊具	心と心のふれあい	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	支柱の腐朽が著しく、ぐらつきが見られる。頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる	C	高	予防	2015																○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。				
県立 中央公園	広域	104	遊戯施設	遊具	ユラユラ丸太わたり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	木部に腐朽が見られる。ネット隙間不足による落下事故の恐れがある。ロープ部にほつれ箇所が見られる	C	高	予防	2015																○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。				
県立 中央公園	広域	105	遊戯施設	遊具	駆け上がりコーナー	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	床の固定釘がきいていない。指の挟み込み箇所が通路に見られる。登坂床部の支柱地際にぐらつきあり	C	高	予防	2015																○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。				
県立 中央公園	広域	106	遊戯施設	遊具	アスレブリッジ	1	式	－	木材	2015	9	7	17	×	－	2021	往路：ロープに磨耗、床の腐朽、鉄支柱に穴が見られる。頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる。 復路：木部腐朽箇所が見られる。継手金具・鉄部補部に腐食穴が見られる。ロープのほつれ箇所が見られる	C	高	予防	2032						○	補修	○	健全度調査								○	補修		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立 中央公園	広域	107	遊戯施設	遊具	まきはこび	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	滑車部に指の挟み込みの危険あり	B	低	予防	2015														○	更新		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。			
県立 中央公園	広域	108	遊戯施設	遊具	秘密の井戸	1	式	－	木材	2012	12	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる	B	低	予防	2029							○	補修	○	健全度調査							○	更新		○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。
県立 中央公園	広域	109	遊戯施設	遊具	ヤシの実たたき	1	式	－	木材	2013	11	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2030	○	補修														○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。				
県立 中央公園	広域	110	遊戯施設	遊具	物思いに沈む辰子	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込みの恐れあり。支柱に腐朽、ネットに摩擦あり	C	高	予防	2015										○	更新・健全度調査								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。	
県立 中央公園	広域	111	遊戯施設	遊具	神様への折り	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2015	○	更新														○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。				
県立 中央公園	広域	112	遊戯施設	遊具	神のお告げ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ロープに摩耗、床・梁に腐朽あり	C	高	予防	2015										○	健全度調査				○	更新			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。	
県立 中央公園	広域	113	遊戯施設	遊具	恐怖のツリわたり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ロープに摩耗あり、使用禁止中	D	高	予防	2015								○	更新	○	健全度調査								○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。	
県立 中央公園	広域	114	遊戯施設	遊具	堅穴式住居ぐり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2015	○	更新														○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。				
県立 中央公園	広域	115	遊戯施設	遊具	リラックス台	1	式	－	木材	1998	26	7	17	○	2020	2021	床部が傾く際に指の挟み込みの恐れあり	B	低	予防	2015								○	補修	○	健全度調査								○	更新	長寿命化計画年度内に更新を行う。	
県立 中央公園	広域	116	遊戯施設	遊具	あおむけすすみ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	梁部に腐朽、ロープに摩耗あり	C	高	予防	2015									○	健全度調査				○	更新			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。		
県立 中央公園	広域	117	遊戯施設	遊具	ターザンジャンプ	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込みがロープ部に見られる。支柱部・梁部・床部に腐朽、ネットに摩耗あり	C	高	予防	2015										○	健全度調査		○	更新					○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。	
県立 中央公園	広域	118	遊戯施設	遊具	ジャブジャブ橋	1	式	－	木材	2013	11	7	17	×	－	2022	健全	A	低	予防	2030	○	補修						○	補修	○	健全度調査								○	更新	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
県立 中央公園	広域	119	遊戯施設	遊具	水上一本橋わたり	1	式	－	木材	2018	6	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2035									○	補修	○	健全度調査				○	補修			○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立 中央公園	広域	120	遊戯施設	遊具	水しぶきをあげる橋	1	式	－	木材	2019	5	7	17	×	－	2021	部分的に塗装剥離あり	B	低	予防	2036									○	補修	○	健全度調査				○	補修			○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。
県立 中央公園	広域	121	遊戯施設	遊具	悲しむ母	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	床部、梁部に腐朽あり	C	高	予防	2015										○	健全度調査				○	更新			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。	
県立 中央公園	広域	122	遊戯施設	遊具	パワーロープ	1	式	－	木材	2020	4	7	17	×	－	2021	ボルトの突起箇所あり	B	低	予防	2037								○	補修	○	健全度調査				○	補修			○	健全度調査・補修	長寿命化計画年度内に補修を行う。	
県立 中央公園	広域	123	遊戯施設	遊具	クモの巣わたり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	○	2020	2021	頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる	B	低	予防	2015								○	補修	○	健全度調査								○	更新	長寿命化計画年度内に更新を行う。	
県立 中央公園	広域	124	遊戯施設	遊具	ロッククライミング	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	頭部・胴体の挟み込み箇所が見られる。支柱に腐朽、ロープにほつれが見られる	C	高	予防	2015										○	健全度調査				○	更新			○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。	
県立 中央公園	広域	125	遊戯施設	遊具	はごろもわたり	1	式	－	木材	1998	26	7	17	×	－	2021	ネットに摩耗、頭部・胴体の挟み込み箇所がロープ部に見られる	C	高	予防	2015								補修				○	健全度調査		○	更新				○	健全度調査	長寿命化計画年度内に更新を行う。

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿 命化に 向けた特 記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年		2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																			有無	年度	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿 命化に 向けた特 記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
県立 中央公園	広域	149	管理施設	柵	フェンス2	1	式	30m	金属製	1992	32	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿 命化に 向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																			有無	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度	年度	年度	年度	年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
県立 中央公園	広域	173	管理施設	標識	駐車場案内 板	3	基	0	金属製	1992	32	18	30	×	－	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項		
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年				
																			有無	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度		年度	年度
県立 中央公園	広域	197	管理施設	標識	記念碑2	1	基	0	鋼材	1992	32	18	30	×	—	2021	著しい錆、劣化がみられる。撤去済み	D	高	事後	2022		撤去																○	撤去	劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で撤 去を行う。
県立 中央公園	広域	198	管理施設	標識	案内板7	1	基	H=1400 W=900	木製	1992	32	7	14	×	—	2021	若干劣化がみられる	B	低	事後	2006																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	199	管理施設	標識	案内標識板 3	1	基	H=1600 W=900	木製	1992	32	7	14	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	200	管理施設	標識	案内標識板 4	1	基	H=1400 W=700	木製	1992	32	7	14	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	201	管理施設	標識	注意板2	1	基	H=2900 W=400 φ =700	金属製	1992	32	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	202	管理施設	標識	道路標識1	3	基	H=2900 W=500 φ =80	金属製	1992	32	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	203	管理施設	標識	注意板3	2	基	H=1750 W=1200	金属製	1992	32	18	30	×	—	2021	健全	A	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	204	管理施設	標識	道路標識2	1	基	H=1700 W=600 φ =50	金属製	1992	32	18	30	×	—	2021	軽微な劣化がみられる	B	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	205	管理施設	標識	案内標識板 4(アスレチック)	4	基	H=950 W=600 φ =40	木製	1992	32	7	14	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	206	管理施設	標識	看板7(アス レチック)	1	基	H=1500 W=1800	金属製	1992	32	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	207	休養施設	ベンチ	ベンチ1	1	基	1300×450 ×400	木製	1992	32	7	14	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	208	休養施設	ベンチ	ベンチ2	7	基	0	木製	1992	32	7	14	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	209	休養施設	ベンチ	ベンチ3	18	基	0	木製	1992	32	7	14	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	210	休養施設	ベンチ	ベンチ4	8	基	0	木製、金属 製	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	211	休養施設	ベンチ	ベンチ5	3	基	0	木製、ステン レス	1992	32	39	40	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2032																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	212	休養施設	ベンチ	ベンチ6	3	基	1480×H400	木製	1992	32	7	14	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	213	休養施設	ベンチ	ベンチ7	15	基	φ300× H400	擬木	1992	32	47	47	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2039																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	214	休養施設	野外卓	テーブル	4	基	1800×900 ×700	木製	1992	32	7	14	×	—	2021	破損がみられる	C	中	事後	2006													○	更新					劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	215	管理施設	吸殻いれ	吸殻いれ1	3	基	0	金属製	1992	32	15	30	×	—	2021	塗装剥離がみられる	C	中	事後	2022														○	更新				劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	216	管理施設	吸殻いれ	吸殻いれ2	3	基	0	金属製	1992	32	15	30	×	—	2021	錆がみられる	B	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	217	管理施設	吸殻いれ	吸殻いれ3	2	基	0	金属製	1992	32	15	30	×	—	2021	破損がみられる。撤去済み。	D	高	事後	2022		撤去	○							○	更新								劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	218	管理施設	吸殻いれ	吸殻いれ4	2	基	0	金属製	1992	32	15	30	×	—	2021	錆がみられる	B	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	219	管理施設	ファイアー サークル	ファイアー サークル	1	基	0	碎石、コンク リート敷	1992	32	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	220	便益施設	時計	時計	1	基	0	金属製	1992	32	15	30	×	—	2021	錆・塗装剥離がみられる	B	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査						管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年		2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
県立 中央公園	広域	221	休養施設	ベンチ	ベンチ(アス レチック)	6	基	1800×350 ×400	木製	1992	32	7	14	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

[illegible]

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記 事項
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年	2023年				2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年				
																			有無	年度			年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	
県立 中央公園	広域	272	管理施設	給水施設	止水栓2	1	基	BOX B-1 (32GV)	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	変色が見られる	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	273	管理施設	給水施設	止水栓3	2	基	BOX B-1 (40GV)	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	錆が発生している	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	274	管理施設	給水施設	止水栓4	2	基	BOX B-1 (50GV)	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	錆が発生している	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	275	管理施設	給水施設	止水栓5	1	基	BOX B-1 (80GV)	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	錆が発生している	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	276	管理施設	給水施設	自動エア抜き弁1	2	基	(A)BOX付き	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	279	管理施設	給水施設	自動エア抜き弁4	1	基	立下り上部 15	金属製	1992	32	18	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2022																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	281	管理施設	給水施設	不凍水抜き栓(止水栓)	3	基	MT型φ20	金属製	1983	41	20	30	×	—	2021	錆が発生している	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	283	管理施設	給水施設	高架水槽	1	式	H=2000W=3000 D=3000	ステンレス	2021	3	15	36	×	—	2021	健全	A	低	予防	2057							○	補修	○	健全度調査						○	補修	○	健全度調査	長寿命化計画年度内に 補修を行う。
県立 中央公園	広域	284	管理施設	排水施設	浄化槽1	1	式	0	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	285	管理施設	排水施設	浄化槽2	1	式	50人槽	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	286	管理施設	排水施設	浄化槽3	1	式	10.5m3/日	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	287	管理施設	排水施設	暗渠管	1	式	4280.9m	小口径	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	288	管理施設	排水施設	暗渠管	1	式	319.0m	大口径	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	289	管理施設	排水施設	樹	155	基	0	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	苔の付着が見られる	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	290	管理施設	排水施設	樹	19	基	0	蓋付き	1983	41	20	30	×	—	2021	蓋の一部に錆が発生している	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	291	管理施設	排水施設	樹蓋	84	枚	0	グレーチング	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	292	管理施設	排水施設	樹蓋	19	枚	0	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	293	管理施設	排水施設	樹蓋	7	枚	0	縞鋼板	1983	41	20	30	×	—	2021	蓋全体に錆が発生している	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	294	管理施設	排水施設	側溝	1	式	4812.2m	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	295	管理施設	排水施設	側溝蓋	1	式	520枚	グレーチング	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	296	管理施設	排水施設	側溝蓋	1	式	5715枚	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	297	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	43.3m	小口径	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	298	管理施設	排水施設	ヒューム管	1	式	79.6m	大口径	1983	41	15	30	×	—	2021	おおむね健全	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	
県立 中央公園	広域	299	管理施設	排水施設	マンホール	9	基	0	コンクリート	1983	41	20	30	×	—	2021	経年劣化が見られる	B	低	事後	2013																			劣化や損傷が全体的に 顕著となった時点で改 修を行う。	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記 事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						数値	単位 【選 択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年		2023年			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
県立 中央公園	広域	300	管理施設	排水施設	塩ビ管	1	式	707.9m	塩化ビニル 小口径	1983	41	15	30	×	—	2021	汚れの付着が見られる	B	低	事後	2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園 施設名 【選択】	具体的 施設 名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修 の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿 命化に 向けた特記 事項			
						数値	単位 【選 択】							年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年			2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年					
																						有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2022年															
県立 中央公園	広域	369	管理施設	電気施設	スカイドーム 監視パソコン	1	式	管理棟内1、 スカイドーム 事務所内1	－	1990	34	5	10	×	－	2022	HD壊れている。積雪センサーは10箇 所中6箇所が損傷。	C	高	事後	2000	○	更新																			長寿 命化計 画年度 内に 更新を 行う。	
県立 中央公園	広域	370	管理施設	電気施設	陸上競技場 放送設備	1	式	操作盤、ス ピーカー、移 動用放送機 BOX、他	スチール、他	1982	42	6	12	×	－	2022	健全	A	低	事後	1994			○	更新																長寿 命化計 画年度 内に 更新を 行う。		
県立 中央公園	広域	373	管理施設	給水施設	青少年ゾ ンへ給水し ている補助 水槽	1	式	9ton	FRP	1989	35	15	36	×	－	2022	全体的に劣化が進行しており、漏水が 発生している。システム全体の更新が 必要	C	高	予防	2025						○	更新													長寿 命化計 画年度 内に 更新を 行う。		
県立 中央公園	広域	374	管理施設	電気施設	スカイドーム セバレート ネット巻上機	1	式	巻上機、滑 車、ワイ ヤー、他	スチール、他	1990	34	15	30	×	－	2022	巻上機の機能不良。錆の発生、老朽化 が著しい。システム全体の更新が必要。 使用禁止措置済み(稼働停止中)	D	高	事後	2020						○	更新 設計	○	更新												長寿 命化計 画年度 内に 更新を 行う。	
県立 中央公園	広域	371	管理施設	電気施設	補助陸上競 技場放送設 備	1	式	屋外スピー カー、電源 盤、移動用 放送BOX、 他	スチール、他	1982	42	6	12	×	－	2022	健全	A	低	事後	1994				○	更新															長寿 命化計 画年度 内に 更新を 行う。		
県立 中央公園	広域	372	管理施設	電気施設	投てき場放 送設備	1	式	屋外スピー カー2基	スチール、他	1985	39	6	12	×	－	2023	撤去	－	－	事後	1997					撤去															撤去		
県立 中央公園	広域	85-2	運動施設	陸上競技場	陸上競技場 インフィー ルド	1	箇所	－	ウレタン	1983	41	10	24	×	－	2023	おおむね健全	B	低	予防	2007						○	補修			○	健全 度調 査								○	健全度調 査	長寿 命化計 画年度 内に 補修を 行う。	
県立 中央公園	広域	86-2	運動施設	陸上競技場	補助陸上競 技場	1	箇所	－	ウレタン	1982	42	10	24	×	－	2023	おおむね健全	B	低	予防	2006						○	補修			○	健全 度調 査									○	健全度調 査	長寿 命化計 画年度 内に 補修を 行う。
県立 中央公園	広域	375	管理施設	電気施設	陸上競技場 埋設通信 ケーブル	1	基	－	銅材	1983	41	10	20	×	－	2023	健全	A	低	事後	2003						○	更新													長寿 命化計 画年度 内に 更新を 行う。		
県立 中央公園	広域	376	管理施設	給水施設	陸上競技場 2階スプリン クラー	1	式	－	銅材	1982	42	8	16	×	－	2023	健全	A	低	事後	1998				○	補修	○	更新													長寿 命化計 画年度 内に 更新を 行う。		
県立 中央公園	広域	377	管理施設	電気施設	スカイドーム 融雪設備ボ イラ1	1	基	－	スチール、他	1990	34	15	30	×	－	2023	設置より30年以上が経過し、使用見込 み期間を過ぎており、漏水があると推 測される。更新が必要	C	高	事後	2020								○	更新												長寿 命化計 画年度 内に 更新を 行う。	
県立 中央公園	広域	378	管理施設	電気施設	スカイドーム 融雪設備ボ イラ2	1	基	－	スチール、他	2001	23	15	30	×	－	2023	設置より20年以上が経過し、耐用年数 を過ぎており、更新が必要な時期が到 来している	C	高	事後	2031								○	更新												長寿 命化計 画年度 内に 更新を 行う。	
県立 中央公園	広域	379	管理施設	電気施設	陸上競技場 塔時計	1	基	－	銅材	1982	42	15	30	×	－	2024	全体的に劣化が進行しており、修繕が 必要である。使用停止中。	D	高	事後	2025						○	設計	○	更新													長寿 命化計 画年度 内に 更新を 行う。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名: 県立小泉潟公園(広域公園) 供用年度: 昭和56年4月

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度 (年)	経過年数 (年)	処分制限 期間(年)	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏まえた見込み年度 (年)	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項									
						数量	単位							有無	年度	実施 年度 (年)	劣化状況	健全度	緊急 度	2022年			2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年			2031年								
小泉潟公園	広域	1	園路広場	舗装	幹線園路	1	箇所	10279㎡	アスファルト(人)	1985	39	10	20	×	－	R3	一部に不陸、ひび割れ、ポットホールあり	C	中	事後保全	2022	○	水心苑園路更新						○					○	更新													日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	2	園路広場	舗装	サイクリングロード	1	箇所	6094㎡	アスファルト(人)	1987	37	10	20	×	－	R3	一部に不陸、ひび割れ、ポットホールあり	C	中	事後保全	2022								○	更新																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	3	園路広場	舗装	場内道路	1	箇所	24212㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	○	2020	R3	一部にひび割れあり	C	中	事後保全	2022												○	更新1	○	更新2	○	更新3	○	更新4							日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。	
小泉潟公園	広域	4	園路広場	階段	階段1	17	箇所	－	載木階段	1989	35	15	30	×	－	R3	ほぼ全てに傾きあり	C	中	事後保全	2022								○	更新					○	更新											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。	
小泉潟公園	広域	5	園路広場	階段	階段2	9	箇所	－	平板ブロック張	1982	42	38	40	○	2020	R3	一部に白華、石材のずれあり	C	中	事後保全	2022												○	更新													日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。	
小泉潟公園	広域	6	園路広場	舗装	エントランス広場	1	箇所	1300㎡	平板ブロック張	1985	39	15	30	×	－	R3	一部に汚れあり	C	中	事後保全	2022													○	更新													日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	7	園路広場	舗装	噴水広場	1	箇所	1400㎡	タイル張	2014	10	15	30	○	2015	R3	一部にひび割れあり	B	低	事後保全	2043																											日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	8	修景施設	噴水	噴水	1	式	－	金属	2014	10	15	36	○	2021	R3	一部錆汁汚れあり	B	低	予防保全	2049								○	補修①	○	健全度調査						○	補修①		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、軽微な破損などは維持保全内で対策。					
小泉潟公園	広域	9	修景施設	池	池	1	箇所	25㎡	土	1982	42	30	40	×	－	R3	水草繁茂し水面がみえない(工事中)	C	中	事後保全	2022																				○	更新	日常、定期点検等により安全性・草の繁茂状況を確認する。必要に応じて草刈、浚渫など維持保全内で対策。					
小泉潟公園	広域	10	修景施設	モニュメント	モニュメント	1	基	－	金属(スチール)	1991	33	34	40	×	－	R3	木部劣化にて使用停止、廃止予定	D	高	事後保全	2030							○	更新設計																	廃止		
小泉潟公園	広域	11	休養施設	東屋	東屋1	1	基	48.6㎡	木	1975	49	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、一部にひびわれや錆の発生が見られる。	B	低	予防保全	2022								○	健全度調査				○	更新			○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。						
小泉潟公園	広域	12	休養施設	東屋	東屋2	1	基	3.3㎡	木	1979	45	22	33	×	－	R3	床タイルに一部欠損が見られる	B	低	事後保全	2022																										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	13	休養施設	東屋	東屋3	1	基	3.3㎡	木	1979	45	22	33	×	－	R3	支柱にひび割れが見られる。屋根材劣化あり。	B	低	事後保全	2022																										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	14	休養施設	東屋	東屋4	1	基	3.3㎡	木	1979	45	22	33	×	－	R3	柱の一部に金具の浮きが見られる。	B	低	事後保全	2022																										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	15	休養施設	東屋	東屋5	1	基	20.2㎡	木	1979	45	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、支柱に塗装剥離、落書きが見られる。	B	低	予防保全	2022									○	健全度調査	○	更新			○	補修①		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							
小泉潟公園	広域	16	休養施設	東屋	東屋6	1	基	19.9㎡	木	1979	45	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、支柱地階部の破損と、屋根、柱、壁に塗装の劣化が見られる。	B	低	予防保全	2022									○	健全度調査	○	更新			○	補修①		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							
小泉潟公園	広域	17	休養施設	東屋	東屋7	1	基	5.7㎡	木	1982	42	22	33	×	－	R3	支柱にひび割れが見られる。	B	低	事後保全	2022																										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	19	休養施設	東屋	東屋9	1	基	12.15㎡	木	1989	35	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、一部に錆の発生が見られる。	B	低	予防保全	2028								○	補修①	○	健全度調査			○	更新			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							
小泉潟公園	広域	20	休養施設	東屋	東屋10	1	基	20.7㎡	木	1989	35	22	40	×	－	R3	概ね健全であるが、全体的に塗装劣化が見られる。一部柱基部に錆が見られる。	B	低	予防保全	2028								○	補修①	○	健全度調査			○	更新			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							
小泉潟公園	広域	22	休養施設	東屋	東屋12	1	基	4㎡	木	2014	10	22	33	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2046																										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	23	休養施設	東屋	東屋13	2	基	3.142	木	2014	10	22	33	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2046																										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	24	休養施設	東屋	東屋14	1	基	8㎡	木	1987	37	22	33	×	－	R3	木部退色、汚れあり	B	低	事後保全	2022																										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	25	休養施設	東屋	東屋15	1	基	8㎡	木	1987	37	22	33	×	－	R3	木部退色、汚れあり	B	低	事後保全	2022																										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	26	休養施設	東屋	東屋16	1	基	8㎡	木	1987	37	22	33	×	－	R3	木部退色、汚れあり	B	低	事後保全	2022																										日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	29	休養施設	東屋	東屋19	1	基	36㎡	木	1987	37	22	40	×	－	R3	全体的に健全であるが、床の亀裂、欠損が目立つ。	B	低	予防保全	2026										○	更新					○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							
小泉潟公園	広域	32	休養施設	バーゴラ	バーゴラ1	1	棟	39㎡	木	2009	15	22	40	×	－	R3	柱、梁にコケの発生がみられる	B	低	予防保全	2048								○	補修①	○	健全度調査			○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							
小泉潟公園	広域	33	休養施設	バーゴラ	バーゴラ2	1	棟	25㎡	木	2013	11	22	40	×	－	R3	一部の柱に軽微なコケの発生が見られるが、全体的に健全である。	B	低	予防保全	2052								○	補修①	○	健全度調査			○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							
小泉潟公園	広域	36	休養施設	バーゴラ	バーゴラ5	1	棟	20㎡	コンクリート	2014	10	47	56	×	－	R3	異常なし。	A	低	予防保全	2069								○	補修①	○	健全度調査					○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。					
小泉潟公園	広域	37	休養施設	バーゴラ	バーゴラ6	1	棟	36㎡	木	1998	26	22	40	×	－	R3	一部の梁にコケの発生が見られるが、全体的に健全である。	A	低	予防保全	2037								○	補修①	○	健全度調査			○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							

公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名: 県立小泉湧公園 (広域公園) 供用年度: 昭和56年4月

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度 (年)	経過年数 (年)	処分制限 期間(年)	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏まえた見込み年度 (年)	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿化に向けた特記事項		
						有無	年度							実施 年度 (年)	劣化状況	健全度	緊急 度	2022年					2023年			2024年			2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年			2031年	
																		数量	単位	数量			単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量		単位	数量
小泉湯公園	広域	38	休養施設	バーゴラ	バーゴラ7	1	棟	72㎡	木	1998	26	22	40	×	-	R3	一部の梁にコケの発生が見られるが、全体的に健全である。	A	低	予防保全	2037							○	補修①						○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。						
小泉湯公園	広域	39	休養施設	バーゴラ	バーゴラ8	1	棟	90㎡	木	1998	26	22	40	×	-	R3	一部の梁にコケの発生が見られるが、全体的に健全である。	A	低	予防保全	2037							○	補修①						○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。						
小泉湯公園	広域	40	休養施設	バーゴラ	バーゴラ9	1	棟	50㎡	石	2005	19	47	56	×	-	R3	金属部の劣化が激しい。使用禁止措置済み。	D	高	予防保全	2060							○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							
小泉湯公園	広域	41	休養施設	バーゴラ	バーゴラ10	1	棟	25㎡	木	1991	33	22	40	×	-	R3	全体的に健全であるが、柱・梁にコケの発生、柱継ぎ手金具の錆が見られる。	B	低	予防保全	2030												○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。								
小泉湯公園	広域	42	休養施設	バーゴラ	バーゴラ11	1	棟	6㎡	木	1991	33	22	33	×	-	R3	劣化が激しく使用停止状態(立入禁止エリア内)。	D	高	事後保全	2023													○	廃止	廃止							
小泉湯公園	広域	43	休養施設	バーゴラ	バーゴラ12	1	棟	6㎡	木	1991	33	22	33	×	-	R3	劣化が激しく使用停止状態(立入禁止エリア内)。	D	高	事後保全	2023														○	廃止	廃止						
小泉湯公園	広域	44	休養施設	休憩所	休憩所1	1	基	14.9㎡	木	1988	36	22	40	×	-	R3	全体的に健全であるが、支柱地際の錆や床のひびわれが見られる。	B	低	予防保全	2027							○	補修①						○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。						
小泉湯公園	広域	45-01	休養施設	休憩所	休憩所2 水心苑外部	1	基	325㎡	コンクリート	1979	45	47	56	×	-	R3	外壁上部に横方向のひびわれ、亀裂が続いている。外部の床の腐食・白華が目立つ。	B	低	予防保全	2034			○	耐震工事								○	補修①+補修②+消耗材	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。								
小泉湯公園	広域	45-02	休養施設	休憩所	休憩所2 水心苑内部	1	基	325㎡	コンクリート	1979	45	47	56	×	-	R3	全体的に劣化が進行している。外壁上部に横方向のひびわれ、亀裂が続いている。外部の床の腐食・白華が目立つ。	B	低	予防保全	2034											○	消耗材			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。					
小泉湯公園	広域	45-03	休養施設	休憩所	休憩所2 水心苑空調	1	基	325㎡	コンクリート	1979	45	47	56	×	-	R3	全体的に劣化が進行している。外壁上部に横方向のひびわれ、亀裂が続いている。外部の床の腐食・白華が目立つ。	B	低	予防保全	2034							○	補修①					○	補修①+補修②+消耗材	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							
小泉湯公園	広域	46	休養施設	休憩所	休憩所3(滝見亭)	1	基	20.2㎡	コンクリート	1979	45	47	56	×	-	R3	全体的に健全であるが、柱、梁、床に一部ひびわれが見られる。	B	低	予防保全	2034							○	補修①						○	補修①+補修②	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。						
小泉湯公園	広域	47	休養施設	休憩所	休憩所4	1	基	1.2㎡	木	2005	19	22	33	×	-	R3	木部の退色、汚れ	B	低	事後保全	2037															○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。					
小泉湯公園	広域	48	休養施設	休憩所	休憩所5	1	基	65.5㎡	木	1982	42	22	40	×	-	R3	全体的に健全であるが、支柱継ぎきコンクリートのひびわれ、地際の錆が見られる。	B	低	予防保全	2022							○	健全度調査				○	更新	○	補修①	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。						
小泉湯公園	広域	49	休養施設	休憩所	休憩所6	1	基	120㎡	木	1987	37	22	40	×	-	R3	全体的に健全であるが、支柱地際の錆や床のひびわれが見られる。	B	低	予防保全	2026							○	更新				○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。						
小泉湯公園	広域	50	休養施設	休憩所	休憩所7	1	基	39.8㎡	鉄	1982	42	34	48	×	-	R3	全体的に健全であるが、支柱の錆や床の亀裂が見られる。天井の一部に破損が見られる。	B	低	予防保全	2029							○	更新設計(集約)				○	更新工事				○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉湯公園	広域	51	休養施設	休憩所	休憩所8	1	基	39.75㎡	木	1987	37	22	40	×	-	R3	全体的に健全であるが、柱の錆、床に欠損・ひびわれが見られる。	B	低	予防保全	2026							○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。							
小泉湯公園	広域	52	休養施設	休憩所	休憩所9	1	基	5㎡	木	1991	33	22	33	×	-	R3	一部板面の浮きが見られる。	B	低	事後保全	2023																○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。				
小泉湯公園	広域	53	休養施設	休憩所	休憩所10	1	基	100㎡	鉄	1987	37	47	56	×	-	R5	全体的に劣化が進行し、使用禁止としている	D	高	予防保全	2042					○	更新設計		○	更新			○	健全度調査			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。				
小泉湯公園	広域	54	休養施設	ベンチ類	野外卓	16	基	-	木	2008	16	7	14	×	-	R3	木部割れ、がたつきあり	B	低	事後保全	2022															○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。					
小泉湯公園	広域	55-01	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP黄色)	1	セット	-	FRP	1991	33	7	14	×	-	R3	割れあり、座面やや傾き	B	低	事後保全	2022															○	廃止	廃止					
小泉湯公園	広域	55-02	休養施設	ベンチ類	ベンチ(コン脚・合成木材)	3	基	-	コンクリート 鋼 合成木材	2018	6	10	20	×	-	R3	異常なし	A	低	事後保全	2037																	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉湯公園	広域	55-03	休養施設	ベンチ類	ベンチ(石)	20	基	-	石	1991	33	20	30	×	-	R3	クラック多少有り	A	低	事後保全	2022																		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉湯公園	広域	55-04	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP)	4	基	-	FRP	1991	33	7	14	×	-	R3	割れ・汚損あり、使用禁止措置済み。	D	高	事後保全	2022																○	廃止	廃止				
小泉湯公園	広域	55-05	休養施設	ベンチ類	ベンチ(青無木)	2	基	-	木	1991	33	7	14	×	-	R3	苔繁茂 木栓浮き有り	B	低	事後保全	2022																			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉湯公園	広域	55-06	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	2	基	-	鋼・木(現状は竹)	1991	33	7	14	×	-	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉湯公園	広域	55-07	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	12	基	-	鋼・木	1991	33	7	14	×	-	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉湯公園	広域	55-08	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	6	基	-	鋼・木	1991	33	7	14	×	-	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉湯公園	広域	55-09	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP・合成木材)	10	基	-	FRP・合成木材	1991	33	7	14	×	-	R3	各部劣化 背もたれユニット摩耗 座面一部苔繁茂	C	中	事後保全	2022								○	更新											○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉湯公園	広域	55-10	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・プラ)	6	基	-	鋼・プラ	1991	33	7	14	×	-	R3	角パイプ腐食破損 背及び座部劣化、割れあり。使用禁止措置済み。	D	高	事後保全	2022								○	更新											○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉湯公園	広域	55-11	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・プラ)	2	基	-	鋼・プラ	1991	33	7	14	×	-	R3	劣化 褪色 割れ有り	B	低	事後保全	2022																				○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉湯公園	広域	55-12	休養施設	ベンチ類	ベンチ(木)	2	基	-	木	1991	33	7	14	×	-	R3	干割れ 腐朽	B	低	事後保全	2022																				○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名: 県立小泉潟公園(広域公園) 供用年度: 昭和56年4月

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度 (年)	経過年数 (年)	処分制限 期間(年)	使用見込 み期間	健全度調査以前に実 施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏まえ た見込み年度 (年)	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項								
						数量	単位							有無	年度	実施 年度 (年)	劣化状況	健全度	緊急 度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年										
小泉潟公園	広域	55-13	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	6	基	—	鋼・木	1991	33	7	14	×	—	R3	腐朽破損・欠落、使用 停止中	D	高	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-14	休養施設	ベンチ類	ベンチ(木)	10	基	—	木	1991	33	7	14	×	—	R3	干割れ 地際部腐朽 苔繁茂	B	低	事後 保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	55-15	休養施設	ベンチ類	ベンチ(コン脚・合成木 材)	24	基	—	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼・合 成木材	1991	33	10	20	×	—	R3	異常なし	A	低	事後 保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	55-16	休養施設	ベンチ類	ベンチ(自然石)	18	基	—	石	1991	33	20	30	×	—	R3	座板を撤去し脚部の上 部平面を座部として使 用している。	B	低	事後 保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	55-17	休養施設	ベンチ類	ベンチ(石)	3	基	—	石	1991	33	20	30	×	—	R3	異常なし	A	低	事後 保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	55-18	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP・合成木 材)	6	基	—	FRP・合成木材	1991	33	10	20	×	—	R3	背もたれユニット摩耗	B	低	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-19	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP)	1	基	—	FRP	1991	33	7	14	×	—	R3	汚損	B	低	事後 保全	2022																○	廃止	廃止	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-20	休養施設	ベンチ類	ベンチ(ブラ)	2	基	—	ブラ	1991	33	7	14	×	—	R3	ブラ経年劣化、割れあ り、使用禁止措置済み。	D	高	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-21	休養施設	ベンチ類	ベンチ(木)	1	基	—	木	1991	33	7	14	×	—	R3	亀裂 干割れ 腐朽	C	中	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-22	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP)	2	基	—	FRP・木	1991	33	7	14	×	—	R3	各部劣化・摩耗、 使用禁止措置済み。	D	高	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-23	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	9	基	—	鋼・木	1991	33	7	14	×	—	R3	腐朽破損、使用停止中	D	高	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-24	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	15	基	—	鋼・木	1991	33	7	14	×	—	R3	腐食破損、使用停止中	D	高	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-25	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP)	10	基	—	FRP	1991	33	7	14	×	—	R3	破損 摩耗	B	低	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-26	休養施設	ベンチ類	縁台(木)	5	基	—	木	1991	33	7	14	×	—	R3	概ね健全である	B	低	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-27	休養施設	ベンチ類	縁台(鉄脚・ブラ)	4	基	—	鋼・木	1991	33	7	14	×	—	R3	概ね健全である	B	低	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-28	休養施設	ベンチ類	ベンチ(石)	4	基	—	石	1991	33	20	30	×	—	R3	概ね健全である	B	低	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-29	休養施設	ベンチ類	ベンチ(石脚・木)	21	基	—	石脚・木	1991	33	7	14	×	—	R3	欠落 干割れ 苔 傾き	C	中	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-30	休養施設	ベンチ類	ベンチ(陶)	6	基	—	陶	1991	33	20	30	×	—	R3	破断2基、傾き1基、破 断ベンチは撤去、1基使 用禁止措置済み。	D	高	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-31	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	2	基	—	鋼・木	1991	33	7	14	×	—	R4	健全	A	低	事後 保全	2022	○	更新																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修 を行う。	
小泉潟公園	広域	55-32	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	10	基	—	鋼・木	1991	33	7	14	×	—	R4	健全	A	低	事後 保全	2022	○	更新																	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修 を行う。	
小泉潟公園	広域	55-33	休養施設	ベンチ類	ベンチ(FRP黄色)	2	セット	—	FRP	1991	33	7	14	×	—	R3	破損 摩耗 汚損 褪色 一部傾き	B	低	事後 保全	2022																○	廃止	廃止	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-34	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	8	基	—	鋼・木	1991	33	7	14	×	—	R3	発錆 腐朽破損・欠落、 使用禁止措置済み。	D	高	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	55-35	休養施設	ベンチ類	ベンチ(鉄脚・木)	3	基	—	鋼・木	1991	33	7	14	×	—	R3	概ね健全	C	中	事後 保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	57	遊戯施設	遊具	ネットクライミング	1	基	—	鉄	2020	4	15	36	×	—	R3	安全領域不足、ロープ 被覆部磨耗	B	低	予防 保全	2055			○	補修															日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	58	遊戯施設	遊具	複合遊具	1	基	—	鉄	2020	4	15	36	×	—	R3	周辺くぼみあり、通路床 被覆破損大きい、下地 サビ、雲梯手摺磨耗、 通路橋ボルト腐食、雲 梯出発部サビ、踏み場 磨耗・被覆破損	B	低	予防 保全	2055																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	59-01	遊戯施設	遊具	スプリング遊具1	1	基	—	鉄	2009	15	15	36	×	—	R3	周辺くぼみ、ステップ磨 耗、支柱塗装剥離	B	低	予防 保全	2044																				日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	59-02	遊戯施設	遊具	スプリング遊具2	1	基	—	鉄	2009	15	15	36	×	—	R3	周辺くぼみ、ステップ磨 耗	B	低	予防 保全	2044																				日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	60	遊戯施設	遊具	ロッキング遊具	1	基	—	鉄	2018	6	15	36	×	—	R3	周辺くぼみあり、スプリ ングカバー磨耗・破損、 スプリング取付金物腐 食、座板部磨耗	B	低	予防 保全	2053																				日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-01	遊戯施設	特殊遊具	馬とび	1	基	—	木	2018	6	7	17	×	—	R3	支柱磨耗・割れ、地際 腐朽、梁腐朽・割れ	B	低	予防 保全	2034																				日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-02	遊戯施設	特殊遊具	ロープ登り	1	基	—	木	2018	6	7	17	×	—	R4	健全	A	低	予防 保全	2034	○	更新																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修 を行う。
小泉潟公園	広域	61-03	遊戯施設	特殊遊具	平均台	1	基	—	木	2018	6	7	17	×	—	R3	安全領域不足、基礎露 出、コンクリート舗装あ り、支柱地盤腐朽・破損 大きい、丸太劣化	B	低	予防 保全	2034																				日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-04	遊戯施設	特殊遊具	ロープつたい	1	基	—	木	1987	37	7	17	×	—	R4	健全	A	低	予防 保全	2022	○	補修																		劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修 を行う。
小泉潟公園	広域	61-05	遊戯施設	特殊遊具	アミダ降り	1	基	—	木	2018	6	7	17	×	—	R3	基礎の露出、支柱ベース 部のアンカーボルトの 突出あり。	B	低	予防 保全	2034																				日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が 進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-06	遊戯施設	特殊遊具	丸太わたり																																				

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度 (年)	経過年数 (年)	処分制限 期間(年)	使用見込 み期間	健全度調査以前に実 施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏まえた 見込み年度 (年)	対策内容(改善、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿化に向けた特記事項					
						数量	単位							有無	年度	実施 年度 (年)	劣化状況	健全度	緊急 度			2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年			2030年		2031年		
小泉潟公園	広域	61-07	遊戯施設	特殊遊具	ネットクライム	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R3	安全領域不足、基礎露出、ロープ劣化・磨耗・コケあり、支柱・束劣化、使用禁止措置済み。	D	高	予防保全	2022							○	更新									○	健全度調査+補修①+消耗材	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	61-08	遊戯施設	特殊遊具	トロコわたり	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修							○	健全度調査+補修①								○	健全度調査+補修①	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。		
小泉潟公園	広域	61-09	遊戯施設	特殊遊具	やぐら滑り	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修								○	健全度調査+補修①								○	健全度調査+補修①	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	61-10	遊戯施設	特殊遊具	サカサ登り	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R3	安全領域不足、基礎露出、継手金物サビ	C	高	予防保全	2022							○	更新	○	健全度調査	○	補修①						○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	61-11	遊戯施設	特殊遊具	タイヤ渡り	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修								○	健全度調査	○	補修①						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	61-12	遊戯施設	特殊遊具	ネット降り	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R3	安全領域不足、基礎露出、ロープネット・磨耗・コケあり、更新計画あり。使用禁止措置済み。	D	高	予防保全	2022	○	補修							○	更新								○	健全度調査+補修①+消耗材	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	61-14	遊戯施設	特殊遊具	ロープウェイ(谷川渡り)	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R3	到達部控えワイヤー基礎露出・安全領域不足、ワイヤーサビ、出発部踊り場床板磨耗	B	低	予防保全	2022								○	更新	○	健全度調査				○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	61-15	遊戯施設	特殊遊具	ベンチプレス	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修								○	健全度調査	○	補修①						○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	61-16	遊戯施設	特殊遊具	クモの巣	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R3	安全領域不足、支柱割れ、ロープ磨耗	B	低	予防保全	2022										○	更新・健全度調査	○	補修①						○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	61-18	遊戯施設	特殊遊具	つり橋	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R3	床板腐朽・破損・割れ多い、危険、ワイヤーワリップ腐食	A	低	予防保全	2022							○	補修①	○	健全度調査								○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	61-19	遊戯施設	特殊遊具	丸太滑り	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	補修								○	健全度調査+補修①								○	健全度調査+補修①	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	61-20	遊戯施設	特殊遊具	鐘たたき	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R3	基礎露出、支柱割れ、劣化、鐘サビ	C	高	予防保全	2022									○	更新・健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	61-21	遊戯施設	特殊遊具	ターザンロープ	1	基	— 木		2018	6	7	17	×	—	R3	安全領域不足、支柱割れ、ロープ磨耗	B	低	予防保全	2034										○	健全度調査				○	補修①+消耗材			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	61-22	遊戯施設	特殊遊具	そろばんたたき	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	更新								○	健全度調査+補修①								○	健全度調査+補修①	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	61-23	遊戯施設	特殊遊具	立ちジャンプ	1	基	— 木		1987	37	7	17	×	—	R4	健全	A	低	予防保全	2022	○	更新								○	健全度調査	○	補修①							○	健全度調査	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	61-24	遊戯施設	遊具	ゴールゲート	1	基	— 木		1987	37	7	14	×	—	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																			劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	61-25	遊戯施設	遊具	スタートゲート	1	基	— 木		1987	37	7	14	×	—	R4	健全	A	低	事後保全	2022	○	更新																				劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。
小泉潟公園	広域	62	遊戯施設	健康遊具	懸垂平行棒	1	基	— 鉄		1987	37	15	36	×	—	R3	梁サビあり	B	低	予防保全	2022									○	更新・健全度調査	○	補修①						○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	63-01	遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ1	1	基	— 木		1987	37	7	14	×	—	R3	座板腐朽・破損・穴あき、座板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2022								○	更新												劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	63-02	遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ2	1	基	— 木		1987	37	7	14	×	—	R3	座板腐朽・破損大・穴あき、座板止めボルトサビ	C	高	事後保全	2022									○	更新											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	63-03	遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ3	1	基	— 木		1987	37	7	14	×	—	R3	座板腐朽・破損大・穴あき、座板止めボルトサビ	C	高	事後保全	2022									○	更新											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	64	遊戯施設	健康遊具	ジャンピングボード	1	基	— 鉄+ステンレス		1987	37	15	30	×	—	R3	本体腐食・破損、用途不可	C	高	事後保全	2022																		○	廃止	廃止		
小泉潟公園	広域	65-01	遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ1	1	基	— ステンレス+木		1987	37	7	14	×	—	R3	座板腐朽・破損大	C	高	事後保全	2022									○	更新											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	65-02	遊戯施設	健康遊具	腹筋ベンチ2	1	基	— ステンレス+木		1987	37	7	14	×	—	R3	座板腐朽・破損大、板止めボルトさび	C	高	事後保全	2022									○	更新											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	66-01	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ1	1	基	— 木+アクリル		1987	37	7	14	×	—	R3	座板・背板腐朽・破損大きい、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2022									○	更新											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	66-02	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ2	1	基	— 木+アクリル		1987	37	7	14	×	—	R3	座板・背板腐朽・破損大きい、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2022									○	更新											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	66-03	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ3	1	基	— 木+アクリル		1987	37	7	14	×	—	R3	座板・背板腐朽・破損大きい、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2022									○	更新											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	66-04	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ4	1	基	— 木+アクリル		1987	37	7	14	×	—	R3	座板・背板腐朽・破損、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2022									○	更新											劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	66-05	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ5	1	基	— 木+アクリル		2018	6	7	14	×	—	R3	座板・背板腐朽・破損、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2031																		○	更新	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	66-06	遊戯施設	健康遊具	背のばしベンチ6	1	基	— 木+アクリル		2018	6	7	14	×	—	R3	座板・背板腐朽・破損、板止めボルト腐食	C	高	事後保全	2031																		○	更新	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	67	運動施設	テニスコート	第一テニスコート	2	面	— 人工芝		2005	19	10	20	○	2020	R3	摩耗、不陸、雑草侵入あり	A	低	事後保全	2024	○		○	更新																劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。		
小泉潟公園	広域	68	運動施設	テニスコート	新設テニスコート	2	面	— 人工芝		2005	19	10	20	×	—	R3	摩耗、不陸、雑草侵入あり	A	低	事後保全	2024	○		○		○	更新															劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で改修を行う。	
小泉潟公園	広域	69	運動施設	テニスコート	第二テニスコート	4	面	— 人工芝		2013	11	10	20	×	—	R3	摩耗、不陸、コケあり	B	低	事後保全	2032								○	補修													

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度 (年)	経過年数 (年)	処分制限 期間(年)	使用見込 み期間	健全度調査以前に実 施した補修の有無		健全度調査				管理 類型	対策を踏まえた見込み年度 (年)	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項							
						数量	単位							有無	年度	実施 年度 (年)	劣化状況	健全度	緊急 度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年									
小泉潟公園	広域	71	運動施設	テニスコート	スカッシュボード	1	様	38m	コンクリート	1987	37	50	50	×	－	R3	一部塗装剥離、ひび割れあり	C	中	事後保全	2036																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	72	運動施設	サイン	解説板	1	基	－	木	1987	37	15	30	×	－	R3	破損、支柱のみ(撤去済)	D	高	事後保全	2022															○	廃止	廃止		
小泉潟公園	広域	73	運動施設	サイン	ゲート	1	基	－	木	1987	37	15	30	×	－	R4	撤去	－	－	事後保全	2022	○	撤去															撤去		
小泉潟公園	広域	74	運動施設	サイン	案内板	3	基	－	木	1987	37	15	30	×	－	R3	木部退色、割れ、汚れあり	B	低	事後保全	2022																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	75	教養施設	建築物	野外ステージ	1	様	22.7㎡	コンクリート	1987	37	47	56	×	－	R3	全体的に健全であるが、壁面の汚れ、床のひびわれ・汚れ・塗装劣化が見られる。	B	低	予防保全	2042					○	健全度調査	○	補修①+補修②							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	77-01	便益施設	建築物	便所2 外部	1	様	52.2㎡	木	1979	45	24	43	×	－	R3	全体的に健全であるが、建物外部の力ピが目立つ。一部ひび割れが見られる。	B	低	予防保全	2022					○	健全度調査	○	更新				○	補修①		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	77-02	便益施設	建築物	便所2 内部	1	様	52.2㎡	木	1979	45	24	43	×	－	R3	全体的に健全であるが、建物外部の力ピが目立つ。一部ひび割れが見られる。	B	低	予防保全	2022					○	健全度調査	○	更新							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	78	便益施設	建築物	便所3	1	様	46.2㎡	木	1988	36	24	43	×	－	R3	全体的に健全であるが、建物外部の風雨による劣化が見られる。コケあり。	B	低	予防保全	2030				○	撤去設計(集約)	○	撤去・廃止										廃止(既設便所と集約)		
小泉潟公園	広域	79	便益施設	建築物	便所4	1	様	41.6㎡	RC	1985	39	50	60	×	－	R6	撤去	－	－	予防保全	2022	○		○	健全度調査	○	撤去・廃止											廃止		
小泉潟公園	広域	80-01	便益施設	建築物	便所5	1	様	41.6㎡	RC	1985	39	50	60	×	－	R6	撤去	－	－	予防保全	2044	○		○	健全度調査	○	撤去・廃止											廃止		
小泉潟公園	広域	80-02	便益施設	建築物	便所5	1	様	41.6㎡	RC	1985	39	50	60	×	－	R6	撤去	－	－	予防保全	2044	○		○	健全度調査	○	廃止(本体を含む)												廃止	
小泉潟公園	広域	81	便益施設	建築物	便所6	1	様	29㎡	木	1991	33	24	43	×	－	R3	健全である。	A	低	予防保全	2033						○	健全度調査+補修①								○	健全度調査+補修①+補修②	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	82	便益施設	建築物	便所7	1	様	31.1㎡	木	1987	37	24	43	×	－	R3	外壁の風雨による劣化が目立つが、全体的に健全である。	B	低	予防保全	2029						○	健全度調査						○	更新		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	83	便益施設	建築物	売店	1	様	49.7㎡	木	1979	45	24	43	×	－	R3	全体的に健全であるが、屋根の塗装劣化がかなり目立つ。屋根の一部に割れが見られる。	C	中	予防保全	2022							○	更新、健全度調査					○	補修①		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	84-01	便益施設	電気設備	時計塔1(葛満園)	3	基	－	金属(スチール)	2018	6	18	30	×	－	R3	錆が見られる。	B	低	事後保全	2047																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	84-02	便益施設	電気設備	時計塔2(第二テニスコート)	2	基	－	ステンレス	2018	6	39	40	×	－	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2057																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	84-03	便益施設	電気設備	時計塔3(多目的広場)	3	基	－	金属(スチール)	2018	6	18	30	×	－	R3	錆が見られる。	B	低	事後保全	2047																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	84-04	便益施設	電気設備	時計塔4(噴水広場)	2	基	－	金属(スチール)	2018	6	18	30	×	－	R3	健全であるが時計停止	A	低	事後保全	2047																	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	85-01	便益施設	駐車場	駐車場1(自由広場)	1,160	箇所	1160㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、縁石破損あり	C	中	事後保全	2022								○	更新								日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。		
小泉潟公園	広域	85-02	便益施設	駐車場	駐車場2(水辺広場)	340	箇所	340㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、縁石破損あり	C	中	事後保全	2022									○	更新							日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。		
小泉潟公園	広域	85-03	便益施設	駐車場	駐車場3(博物館)	####	箇所	11100㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、ポットホールあり	C	中	事後保全	2022							○	更新1					○	更新2	○	更新3		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。	
小泉潟公園	広域	85-04	便益施設	駐車場	駐車場4(水心苑)	1,700	箇所	1700㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	○	2020	R3	ひび割れあり	C	中	事後保全	2022								○	更新								日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。		
小泉潟公園	広域	85-05	便益施設	駐車場	駐車場5(管理棟前)	1,500	箇所	1500㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	×	－	R3	不陸、ひび割れ、縁石破損あり	C	中	事後保全	2022									○	更新							日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。		
小泉潟公園	広域	85-06	便益施設	駐車場	駐車場6(花木園)	590	箇所	590㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	×	－	R3	不陸、ひび割れあり	C	中	事後保全	2022															○	更新		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。	
小泉潟公園	広域	85-07	便益施設	駐車場	駐車場7(レク駐)	6,800	箇所	6800㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、ポットホールあり	C	中	事後保全	2022														○	更新1	○	更新2		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。
小泉潟公園	広域	85-08	便益施設	駐車場	駐車場8(レク駐 西)	1,390	箇所	1390㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	×	－	R3	不陸、ひび割れあり	C	中	事後保全	2022														○	更新			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。	
小泉潟公園	広域	85-09	便益施設	駐車場	駐車場9(藤の岬 隣)	760	箇所	760㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	×	－	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、縁石破損あり	C	中	事後保全	2022														○	更新			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。	

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度 (年)	経過年数 (年)	処分制限 期間(年)	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏まえた見込み年度 (年)	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項									
						有無	年度							実施 年度 (年)	劣化状況	健全度	緊急 度	2022年	2023年				2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年													
																			数量	単位																							
小泉潟公園	広域	85-10	便益施設	駐車場	駐車場10(藤の碑)	1,850	箇所	1850㎡	アスファルト(車)	1982	42	10	20	×	-	R3	不陸、排水不良、ひび割れ、縁石破損あり	C	中	事後保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処、軽微な破損などは維持保全内で対策する。 面積の半分以上の著しい損傷や、安全面に影響ある場合は更新する。				
小泉潟公園	広域	87-01	管理施設	建築物	管理事務所 外部	1	棟	367.6㎡	RC	1982	42	50	60	○	2019	R3	全体的に健全であるが、外壁の白華、漏水跡がかなり目立つ。一部に錆が見られる。	B	低	予防保全	2041									○	健全度調査				○	補修①+補修③			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	87-02	管理施設	建築物	管理事務所 内部	1	棟	367.6㎡	RC	1982	42	50	60	×	-	R3	全体的に健全であるが、外壁の白華、漏水跡がかなり目立つ。一部に錆が見られる。	B	低	予防保全	2041									○	健全度調査	○	補修①					○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	87-03	管理施設	建築物	管理事務所 空調	1	棟	367.6㎡	RC	1982	42	50	60	×	-	R3	全体的に健全であるが、外壁の白華、漏水跡がかなり目立つ。一部に錆が見られる。	B	低	予防保全	2041									○	健全度調査+補修①+補修②+補修③			○	補修①	○	補修②	○	補修①	○	健全度調査+補修①+補修③	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	88	管理施設	建築物	プレハブ倉庫	1	棟	17.28㎡	金属造(t<3)	2005	19	17	30	×	-	R3	一部に錆、壁面ゆがみあり	C	中	事後保全	2034																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。				
小泉潟公園	広域	89	管理施設	建築物	ゴミ置場	1	棟	8㎡	金属造(t<3)	1979	45	17	30	×	-	R3	汚れ、木部劣化あり	B	低	事後保全	2022																		日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。				
小泉潟公園	広域	90-01	管理施設	建築物	門	1	棟	-	RC	1979	45	50	60	×	-	R3	柱の一部に鉄筋露出が見られる。	B	低	予防保全	2038									○	健全度調査	○	補修①+補修③			○	補修②		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	90-02	管理施設	建築物	門	1	棟	-	RC	1979	45	50	60	×	-	R3	柱の一部に鉄筋露出が見られる。	B	低	予防保全	2038									○	健全度調査				○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	91	管理施設	建築物	第一ポンプ室	1	棟	9.9㎡	RC	1979	45	50	50	×	-	R3	汚れ、錆が見られる。	B	低	事後保全	2028																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	93	管理施設	建築物	テニスコート増圧ポンプ室	1	式	9㎡	RC	1982	42	50	50	×	-	R3	汚れ、錆が見られる。	B	低	事後保全	2031																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	94-01	管理施設	建築物	水心苑ポンプ室	1	棟	61.7㎡	RC	2017	7	50	60	×	-	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2076									○	健全度調査	○	補修①+補修②						○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	94-02	管理施設	給排水設備	水心苑ポンプ設備	1	式	1式	スチール	2017	7	34	48	×	-	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2064									○	健全度調査	○	補修①						○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	5-01-01	管理施設	建築物	噴水広場ポンプ室外部	1	棟	12.25㎡	RC	2014	10	50	60	×	-	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2073								○	補修①+補修②	○	健全度調査				○	補修①+補修③		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	5-01-02	管理施設	建築物	噴水広場ポンプ室屋根	1	棟	12.25㎡	RC	2014	10	50	60	×	-	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2073								○	補修①+補修②	○	健全度調査+補修①			○	補修①	○	補修②	○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。
小泉潟公園	広域	95-02	管理施設	給排水設備	噴水広場ポンプ設備	1	式	-	スチール	2014	10	34	48	×	-	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2061								○	補修①	○	健全度調査				○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。	
小泉潟公園	広域	97	管理施設	給排水設備	水飲み	19	基	-	石材	1979	45	38	40	×	-	R3	一部にひび割れ、使用停止あり	B	低	事後保全	2022																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	9-01-01	管理施設	建築物	水辺広場ポンプ室外部	1	棟	22.5㎡	コンクリート	2013	11	50	60	×	-	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2072								○	補修①+補修②	○	健全度調査			○	補修①+補修③			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	9-01-02	管理施設	建築物	水辺広場ポンプ室内部	1	棟	22.5㎡	コンクリート	2013	11	50	60	×	-	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2072								○	補修①	○	健全度調査							○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	98-02	管理施設	給排水設備	水辺広場ポンプ設備	1	式	-	スチール	2013	11	34	48	○	2021	R3	全体的に健全である。	A	低	予防保全	2060								○	補修①	○	健全度調査			○	補修①			○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	100-01	管理施設	電気設備	スピーカー1(水心苑)	2	基	-	金属(スチール)	2017	7	18	30	×	-	R3	発錆、汚れあり	B	低	事後保全	2046																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	100-02	管理施設	電気設備	スピーカー2(男湯)	1	基	-	金属(スチール)	2017	7	18	30	×	-	R3	発錆、汚れあり	B	低	事後保全	2046																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	100-03	管理施設	電気設備	スピーカー3(テニスコート他)	4	基	-	金属(スチール)	2017	7	18	30	×	-	R3	発錆、汚れあり	B	低	事後保全	2046																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	102	管理施設	電気設備	照明設備1(水心苑)	-	基	-	金属(スチール)	1979	45	18	30	×	-	R4	撤去	-	-	事後保全	2022	○	撤去																	撤去			
小泉潟公園	広域	103	管理施設	電気設備	照明設備2(男湯広場)	4	基	-	金属(スチール)	1991	33	18	30	×	-	R3	全体的に健全であるが、全ての照明の支柱に錆の発生が見られる。	B	低	事後保全	2022																				日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	104	管理施設	電気設備	照明設備3(博物館入口)	6	基	-	金属(スチール)	1975	49	18	30	×	-	R4	撤去	-	-	事後保全	2022	○	撤去																	撤去			
小泉潟公園	広域	105	管理施設	電気設備	照明設備4(博物館駐車場)	5	基	-	金属(スチール)	2018	6	18	30	×	-	R3	全体的に健全である。	A	低	事後保全	2047																				日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	106	管理施設	電気設備	照明設備5(博物館駐車場)	2	基	-	金属(スチール)	2018	6	18	30	×	-	R3	全体的に健全である。	A	低	事後保全	2047																				日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	107	管理施設	電気設備	照明設備6(喜満園園路)	10	基	-	金属(スチール)	1998	26	18	30	○	2018	R3	全体的に健全である。	B	低	事後保全	2027																				日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。		
小泉潟公園	広域	108	管理施設	電気設備	高圧設備	1	式	-	金属造(t<3)	1979	45	17	36	×	-	R3	全体的に健全であるが、一部に錆の発生、汚れが見られる。	B	低	予防保全	2022									○	健全度調査	○	更新		○	補修①		○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	109	管理施設	電気設備	弱電設備(制御盤)	2	基	-	金属造(t<3)	2021	3	17	36	×	-	R3	異常なし。	A	低	予防保全	2056								○	補修①	○	健全度調査				○	補修①	○	健全度調査	日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	110	管理施設	サイン	導標(アルミ)	7	基	-	アルミ	2008	16	24	36	×	-	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2043																			日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			
小泉潟公園	広域	111	管理施設	サイン	道標(板木)	4	基	-	板木	1975	49	42	42	×	-	R3	コンクリート部クラック、欠落	C	中	事後保全	2022									○	更新									日常、定期点検等により劣化傾向を確認、劣化が進行する際は速やかに対処する。 軽微な破損などは維持保全内で対策。			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名: 県立小泉潟公園(広域公園) 供用年度: 昭和56年4月

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度 (年)	経過年数 (年)	処分制限 期間(年)	使用見込 み期間	健全度調査以前に実 施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏まえた見込み年度 (年)	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						数量	単位							有無	年度	実施 年度 (年)	劣化状況	健全度	緊急度	2022年			2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年			2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
小泉潟公園	広域	112	管理施設	サイン	道標(大・木製)	1	基	—	木	1979	45	15	30	×	—	R4	撤去	—	—	事後保全	2022	○	撤去																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名: 県立小泉潟公園(広域公園) 供用年度: 昭和56年4月

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類	公園施設名	具体的施設名称	数量		規模	主要部材	設置年度 (年)	経過年数 (年)	処分制限 期間(年)	使用見込 み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理 類型	対策を踏まえた見込み年度 (年)	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						数量	単位							有無	年度	実施 年度 (年)	劣化状況	健全度	緊急 度	2022年			2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年			2029年		2030年		2031年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
小泉潟公園	広域	156	管理施設	車止	ボラード(チェーン)	1	式	61.5m	ステンレス	2005	19	18	30	×	-	R3	異常なし。	A	低	事後保全	2034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(様式2'公園施設長寿命化計画書（都市公園別）

公園名： 県立北欧の杜公園 (げんりつほくおうのもりこうえん) 供用年度： 平成6年5月

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		
						数量	単位						劣化状況	健全度	緊急度	2022年			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全				
県立北欧の杜公園	広域	1	修景施設	噴水	噴水	1	式	1	コンクリート	2024		15	36	×	—	2024	健全である。 2024新設	A	低	予防	2060年度	○改修 1期工事	○改修 2期工事			○健全調			○ポンプ系 補修	○健全調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	3	休養施設	休憩所	多目的休憩所（みんなの休憩所）	1	棟	1	木造	2000	24	22	40	×	—	2022	建物入口排水不良	C	高	予防	2032年度以降	○補修			○補修	○健全調				○健全調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	4	休養施設	休憩所	中央休憩所	1	棟	1	木造	1994	30	22	40	×	—	2021	屋根材めくれ、コケ発生 その他、点検指摘内容の対応	C	高	予防	2032年度以降	○補修	○設計		○補修	○健全調				○健全調	R4緊急警報装置補修 R5補修設計、R7補修工事予定。	
県立北欧の杜公園	広域	5	休養施設	休憩所	休憩所1（中央駐車場付近）	1	棟	1	木造	1994	30	22	40	×	—	2021	屋根材浮き、腐食進行、バルコニー破損、その他、点検指摘内容の対応	C	高	予防	2032年度以降	○補修	○設計	○補修		○健全調				○健全調	R4緊急警報装置補修 R5補修設計、R6補修工事。	
県立北欧の杜公園	広域	6	休養施設	休憩所	休憩所2（なべっこ広場付近）	1	棟	1	木造	1994	30	22	40	×	—	2021	屋根一部発錆（2022補修済） バルコニー破損、その他、点検指摘内容の対応	C	高	予防	2032年度以降	○補修	○設計	○補修		○健全調				○健全調	R4緊急警報装置補修 R5補修設計、R6補修工事。	
県立北欧の杜公園	広域	7	休養施設	休憩所	六角四阿1（プレイドッグエリア）	1	棟	1	木造	2000	24	22	40	×	—	2021	木支柱腐朽大、天井頂部金物全面発錆、木部軽度漏水	C	高	予防	2032年度以降					○設計 健全調	○改修			○健全調	R4緊急警報装置補修 R5補修設計、R9補修工事予定。	
県立北欧の杜公園	広域	8	休養施設	休憩所	六角四阿2（野鳥観察舎付近）	1	棟	1	木造	2000	24	22	40	×	—	2021	木部塗装劣化、ガラリ全面発錆	B	低	予防	2032年度以降					○健全調				○健全調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	9	休養施設	休憩所	六角四阿3	1	棟	1	木材	2000	24	22	40	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	10	休養施設	休憩所	八角四阿4	1	棟	1	木材	2000	24	22	40	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	11	休養施設	休憩所	八角四阿5	1	棟	1	木材	2000	24	22	40	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	12	休養施設	休憩所	六角四阿6（南側園路）	1	棟	1	木材	2000	24	22	40	×	—	2021	雑草による侵食	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	13	休養施設	休憩所	六角四阿7（南側園路）	1	棟	1	木材	2000	24	22	40	×	—	2021	雑草による侵食	B	低	事後	2032年度以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	14	休養施設	休憩所	六角四阿8（キャンプ場）	1	棟	1	木材	2000	24	22	40	×	—	2021	天井材の劣化、地際部で腐朽が進行。	C	高	事後	2032年度以降					○設計		○補修				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。噴水設置後の利用状況により、わんぱく広場へ移設更新を検討する。
県立北欧の杜公園	広域	15	休養施設	休憩所	六角四阿9（音楽堂近く）	1	棟	1	木材	2000	24	22	40	×	—	2021	天井材の劣化、地際部で腐朽が進行。	C	高	事後	2032年度以降					○設計		○補修				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。噴水設置後の利用状況により、わんぱく広場へ移設更新を検討する。
県立北欧の杜公園	広域	16	休養施設	休憩所	六角四阿10	1	棟	1	木材	2000	24	22	40	×	—	2021	天井材の劣化、地際部で腐朽が進行。	C	高	事後	2032年度以降					○設計		○補修				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。噴水設置後の利用状況により、わんぱく広場へ移設更新を検討する。
県立北欧の杜公園	広域	17	休養施設	野鳥観察所	野鳥観察舎	1	棟	1	木造	1994	30	22	40	×	—	2021	緊急警報装置補修（2022年）、 屋根材一部腐食、植物繁茂。 2Fバルコニー床より漏水、その他、点検指摘内容の対応	C	高	予防	2032年度以降	○補修				○設計 健全調		○補修		○健全調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	18	休養施設	炊事棟	炊事棟1（オートキャンプ場）	1	棟	1	木造	1998	26	22	40	×	—	2021	外壁塗装劣化、煙突錆	B	低	予防	2032年度以降					○健全調			○特・補	○健全調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	19	休養施設	炊事棟	炊事棟2（オートキャンプ場）	1	棟	1	木造	1998	26	22	40	×	—	2021	外壁塗装劣化、煙突錆	B	低	予防	2032年度以降					○健全調			○特・補	○健全調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	20	休養施設	炊事棟	炊事棟3（なべっこ広場）	1	棟	1	木造	1998	26	22	40	×	—	2021	軽度排水不良、鉄骨腐食進行	B	低	予防	2032年度以降					○健全調			○特・補	○健全調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

公園名 公園種別	公園施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間	使用 見込 み率	健全度調査 以前に実施し た補修の有無	年度	実施 年度	健全度調査			管理 類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改 築・更新の考え方等）				
					数量	単位										劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全				
県立 北欧の 杜公園	広域	21	休養施設	炊事棟 4(なべっ こ広場)	1	棟	1	木造	1998	26	22	40	×	—	2021	鉄骨腐食進行	B	低	予防	2032年度以 降									○	健調			○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_01	休養施設	ベンチ	アーバン ベンチA	6	基	6	木材、鋼材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2023年度		○	更新										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	22_02	休養施設	ベンチ	アーバン ベンチB	2	基	2	木材、鋼材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2026年度										○	更新			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_03	休養施設	ベンチ	背付きベ ンチA	2	基	2	木材、鋼材	1998	26	7	14	×	—	2021	健全	A	低	事後	2026年度		○	補修										2023年 補修済 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	22_04	休養施設	ベンチ	背付きベ ンチB	6	基	6	木材、鋼材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2026年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_05	休養施設	ベンチ	背付きベ ンチC	6	基	6	樹脂	1998	26	10	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2026年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_06	休養施設	ベンチ	背なしベ ンチA	6	基	6	木材	1994	30	7	14	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2024年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_07	休養施設	ベンチ	背なしベ ンチA	4	基	4	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2026年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_08	休養施設	ベンチ	背なしベ ンチA	2	基	2	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2026年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_09	休養施設	ベンチ	背なしベ ンチA	4	基	4	木材	1994	30	7	14	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2025年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_10	休養施設	ベンチ	背なしベ ンチB	3	基	3	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2026年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_11	休養施設	ベンチ	背なしベ ンチC	2	基	2	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2027年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_12	休養施設	ベンチ	背なしベ ンチC	10	基	10	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2027年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_13	休養施設	ベンチ	背なしベ ンチD	8	基	8	木材	2015	9	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2027年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_14	休養施設	ベンチ	背なしベ ンチE	3	基	3	木材	1994	30	7	14	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2025年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_15	休養施設	ベンチ	標石ベン チA	4	箇所	4	擬石	1998	26	47	47	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_16	休養施設	ベンチ	標石ベン チB	2	箇所	2	擬石	1998	26	47	47	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_17	休養施設	ベンチ	日除けベ ンチA	2	基	2	木材	2000	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	22_18	休養施設	ベンチ	日除けベ ンチB	1	基	1	木材	2000	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2023年度									○	更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		
						数量	単位						実施年度	劣化状況	健全度	緊急度	2022年			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全				
県立北欧の杜公園	広域	22_19	休養施設	ベンチ	緑台	3	基	3	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_20	休養施設	ベンチ	自然石ベンチ	5	基	5	自然石	1998	26	38	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	22_21	運動施設	テニスコート	テニスコートベンチ	4	基	4	木材、鋼材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	23	休養施設	休憩所	パーゴラ(遮光テント付き)	2	基	2	鋼材	2024		27	48	×	—	2024	健全である。 2024新設	A	低	予防	2027年度 2028年度				○ 更新		○ 健調				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	24	休養施設	休憩所	テントシェルター1	1	箇所	16㎡	鋼材、コンクリート	1998	26	27	49	×	—	2021	外観汚損、鋼材腐食進行、Co表層剥離	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	25	休養施設	休憩所	テントシェルター2	1	箇所	16㎡	鋼材、コンクリート	1998	26	27	49	×	—	2021	外観汚損、鋼材腐食進行、Co表層剥離	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	26	休養施設	休憩所	テントシェルター3	1	箇所		鋼材、コンクリート	1998	26	27	49	×	—	2021	外観汚損、鋼材腐食進行、Co表層剥離	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	27	休養施設	休憩所	3連テントシェルター	1	箇所	16㎡	鋼材	1998	26	27	49	×	—	2021	外観汚損、鋼材腐食進行	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	28_01	休養施設	野外卓	野外卓A	4	基	4	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	28_02	休養施設	野外卓	野外卓B	9	基	9	合成木材	2015	9	15	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	29	休養施設	ピクニック場	オートピクニック広場	1	箇所	1	芝	1994	30	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	30	遊戯施設	複合遊具	グレイブートンダー(大)	1	基	1	木材	2019	5	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降						○ 健調				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	31	遊戯施設	複合遊具	グレイブートンダー(小)	1	基	1	木材	2019	5	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降						○ 健調				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	32	遊戯施設	複合遊具	船遊具	1	基	1	木材	2019	5	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降						○ 健調				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	33	遊戯施設	滑り台	チューブスライド(大)	1	基	1	鋼材、ステンレス	2020	4	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降						○ 健調				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	34	遊戯施設	滑り台	チューブスライド(小)	1	基	1	鋼材、ステンレス	2020	4	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降						○ 健調				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	35	遊戯施設	ロープウェイ	ロープウェイ	1	基	1	木材	2019	5	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降						○ 健調				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	36	遊戯施設	ジャングルジム	ネットクライム	1	基	1	木材	2019	5	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降						○ 健調				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	37	遊戯施設	複合遊具	ちびっこタワー	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	床ガタツキ、木部劣化、塗装剥離	C	中	予防	2025年度					○ 更新		○ 健調			○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。更新時は集約も検討する。	

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）								
						数量	単位						実施年度	劣化状況	健全度			緊急度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全								
県立北欧の杜公園	広域	38	遊戯施設	複合遊具	ままごとハウス	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	ボルトナット腐食	C	中	予防	2025年度					○	更新	○	健調				○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。更新時は集約も検討する。		
県立北欧の杜公園	広域	39	遊戯施設	複合遊具	かくれんぼドーム	1	基	1	樹脂	2021	3	7	14	○	2012	2021	2021年更新	B	低	予防	2032年度以降						○	健調				○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
県立北欧の杜公園	広域	41	遊戯施設		砂場	2	基	1	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	健全	A	低	予防	2024年度		○	補修			○	健調				○	健調	2023年 補修済。 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
県立北欧の杜公園	広域	42	遊戯施設	ジャングルジム	ロープジャングルジム	1	基	1	ロープ	2014	10	15	30	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降						○	健調				○	健調	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。			
県立北欧の杜公園	広域	43	遊戯施設	造形遊具	銀の山(ベルク)	1	基	1	鋼材、ステンレス	1998	26	15	30	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降						○	健調				○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
県立北欧の杜公園	広域	44	遊戯施設	回転遊具	くるくるカップ(ラウベ)	1	基	1	鋼材	1998	26	15	30	×	—	2021	足掛け部・ハンドル部塗装劣化、接地面くぼみ	B	低	予防	2032年度以降						○	健調				○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
県立北欧の杜公園	広域	45	遊戯施設	回転遊具	魔法使いの帽子(ザベラ)	1	基	1	鋼材	1998	26	15	30	×	—	2021	R6撤去	D	高	予防	2032年度以降				○	撤去								R6撤去			
県立北欧の杜公園	広域	46	遊戯施設	回転遊具	ぐるぐるボタン(クノッブ)	8	基	8	鋼材、ステンレス	1998	26	15	30	×	—	2021	一部発錆	B	低	予防	2032年度以降						○	健調				○	健調	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。			
県立北欧の杜公園	広域	47	遊戯施設	健康遊具	ロッキングボード	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	木部劣化、ササクレ、割れ、腐朽	C	中	予防	2027年度						○	健調			○	更新		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	48	遊戯施設	健康遊具	ツイストサークル	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	木部割れ、サークルボタン浮き	C	中	予防	2027年度						○	健調				○	更新		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	49	遊戯施設	健康遊具	フットストレッチ	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	使用禁止措置 支柱地際腐朽、木部細かな割れ	D	高	予防	2027年度						○	健調				○	更新		○	健調	他の健康遊具更新時期に併せ、集約を検討した更新を行う。
県立北欧の杜公園	広域	50	遊戯施設	健康遊具	リンボゲート	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	使用禁止措置 木部劣化、割れ、ササクレ、チェーンカバー破損	D	高	予防	2027年度						○	健調				○	更新		○	健調	他の健康遊具更新時期に併せ、集約を検討した更新を行う。
県立北欧の杜公園	広域	51	遊戯施設	健康遊具	アスレチックベンチ	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	木部劣化、割れ、ササクレ	C	中	予防	2027年度						○	健調				○	更新		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	52	遊戯施設	健康遊具	ジャンプリターン	1	基	1	木材	2018	6	7	14	○	2012	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降						○	健調				○	更新		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	53	遊戯施設	健康遊具	バランススティック	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	木部劣化、割れ、ササクレ、可動部ガタツキ	C	中	予防	2029年度						○	健調				○	更新		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	54	遊戯施設	健康遊具	ジャンピングマット	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	木部劣化、マットのメクレ	C	中	予防	2029年度						○	健調				○	更新		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	55	遊戯施設	健康遊具	チェーンパラレルバー	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	木部割れ	C	中	予防	2029年度						○	健調				○	更新		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	56	遊戯施設	健康遊具	タッチボール	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	一部タッチパネルに回転不良、木部劣化	C	中	予防	2029年度						○	健調				○	更新		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	57	遊戯施設	健康遊具	バックホウ	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	木部劣化、割れ、ササクレ	C	中	予防	2029年度						○	健調				○	更新		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

(様式2'公園施設長寿命化計画書（都市公園別）

公園名： 県立北欧の杜公園 (けんりつほくおうのもりこうえん) 供用年度： 平成6年5月

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）							
						数量	単位						健全度調査					劣化状況	健全度	緊急度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全					
													実施年度	劣化状況	健全度																					
県立北欧の杜公園	広域	58	遊戯施設	健康遊具	ポウタッチ	1	基	1	木材	1998	26	7	14	○	2012	2021	木部劣化、割れ、ササクレ	C	中	予防	2029年度						○	健調			○	更新		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	59	遊戯施設	健康遊具	2連ブランコ（遊具20）	1	基	1	鋼材	2017	7	7	14	○	2017	2021	2017年更新	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	60	遊戯施設	ぶらんこ	4連ブランコ（遊具21）	1	基	1	鋼材	2017	7	7	14	○	2017	2021	2017年更新	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	61	遊戯施設	クッション遊具	ふわふわドーム（遊具22）	1	基	1	樹脂	1998	26	15	30	×	—	2021	外装発泡剤表面に部分欠損有	C	高	予防	2023年度						○	設計健調	○	更新			○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	62	遊戯施設	ぶらんこ	2連ブランコ（遊具23）	1	基	1	鋼材	1998	26	15	30	×	—	2021	吊り部シャックル発錆	B	低	予防	2032年度以降						○	健調			○	特・補		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	63	遊戯施設	遊具	ピン（遊具24）	1	基	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	基礎接合部ガタツキ、支柱と円形金物接合部発錆	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	64	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-1（遊具25）	1	基	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。	
県立北欧の杜公園	広域	65	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-1（遊具26）	1	基	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。	
県立北欧の杜公園	広域	66	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-2（遊具27）	1	基	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。	
県立北欧の杜公園	広域	67	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-2（遊具28）	1	基	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	基礎接合部ガタツキ	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	68	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-3（遊具29）	1	基	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。	
県立北欧の杜公園	広域	69	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-3（遊具30）	1	基	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。	
県立北欧の杜公園	広域	70	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-4（遊具31）	1	基	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。	
県立北欧の杜公園	広域	71	遊戯施設	遊具	スパゲッティ-4（遊具32）	1	基	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	異常なし	B	低	予防	2032年度以降						○	健調					○	健調	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。	
県立北欧の杜公園	広域	72	管理施設	アジリティ施設	犬置物	2	基	2	アルミ	2021	3	15	30	○	2021	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	73	管理施設	アジリティ施設	犬遊具（ハードル）	2	基	2	木材	2021	3	7	14	○	2021	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	74	管理施設	アジリティ施設	犬遊具（スラローム）	1	基	2	木材	2021	3	7	14	○	2021	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	75	管理施設	アジリティ施設	犬遊具（テーブル）	2	基	2	木材	2021	3	7	14	○	2021	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	76	管理施設	アジリティ施設	犬遊具（ドッグウォーク）	1	基	2	木材	2021	3	7	14	○	2021	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

公園名 公園種別	公園施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間	健全度調査			管理 類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改 築・更新の考え方等）									
					数量	単位						劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全										
県立 北欧の 杜公園	広域	77	管理施設	アジリ ティ施設	犬遊具 （トンネ ル）	1	基	1	木材	2021	3	7	14	○	2021	2021	2021年更新	B	低	事後	2032年度以 降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。			
県立 北欧の 杜公園	広域	78	運動施設	フライン グディス クゴルフ	フライン グディス クゴルフ	18	基	18	鋼材	1994	30	18	36	×	—	2021	ゴールに錆あり	C	中	事後	2025年度										○	更新	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				
県立 北欧の 杜公園	広域	79	運動施設	パークゴ ルフ場	第1パーク ゴルフ場	1	箇所	1		1998	26	30	45	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2025年度										○	更新	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				
県立 北欧の 杜公園	広域	80	運動施設	パークゴ ルフ場	第2パーク ゴルフ場	1	箇所	1		1998	26	30	45	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2025年度										○	更新	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				
県立 北欧の 杜公園	広域	81	運動施設	テニスコ ート（2 面）	テニス コート（2 面）	1,362	㎡	1,362	人工芝	2000	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				
県立 北欧の 杜公園	広域	82	運動施設	テニスコ ート	シェル ター	4	箇所	4	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				
県立 北欧の 杜公園	広域	83	教養施設	野外音楽 堂	風の音楽 堂	1	棟	1	鋼材	1995	29	27	49	×	—	2021	鋼製枠全面発錆、支柱塗装劣化・ 汚損	C	高	予防	2032年度以 降						○	設計 健調		○	補修		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。		
県立 北欧の 杜公園	広域	84	教養施設	広場	イベント 広場（芝 生）	1	箇所	1	芝	1994	30	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				
県立 北欧の 杜公園	広域	85	教養施設	広場	ステー ジ（芝生）	1	箇所	1	芝	1994	30	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				
県立 北欧の 杜公園	広域	86	便益施設	便所	トイレ1	1	棟	1	木造	1994	30	24	43	×	—	2021	トッブライト部からの漏水。ス ロープ手すり木部腐朽。幅広の割 れ、部材厚減少等	C	中	予防	2032年度以 降	○	補修					○	健調		○	設計	○	非重点	○	健調	必要な補修を実施または施設を更新。 スロープのバリアフリー化
県立 北欧の 杜公園	広域	87	便益施設	便所	トイレ2	1	棟	1	木造	1994	30	24	43	×	—	2021	トッブライト部からの漏水。ス ロープ手すり木部腐朽。幅広の割 れ、部材厚減少等	C	中	予防	2032年度以 降							○	健調		○	設計	○	非重点	○	健調	必要な補修を実施または施設を更新。 スロープのバリアフリー化
県立 北欧の 杜公園	広域	88	便益施設	便所	トイレ3	1	棟	1	木造	1994	30	24	43	×	—	2021	トッブライト部からの漏水。ス ロープ手すり木部腐朽。幅広の割 れ、部材厚減少等	C	中	予防	2032年度以 降	○	補修					○	健調		○	設計	○	非重点	○	健調	必要な補修を実施または施設を更新。 スロープのバリアフリー化
県立 北欧の 杜公園	広域	89	便益施設	便所	トイレ4	1	棟	1	木造	1995	29	24	43	×	—	2021	トッブライト部からの漏水。ス ロープ手すり木部腐朽。幅広の割 れ、部材厚減少等	C	中	予防	2032年度以 降	○	補修					○	健調		○	設計	○	非重点	○	健調	必要な補修を実施または施設を更新。 スロープのバリアフリー化。 使用頻度が低いため集約化を検討。
県立 北欧の 杜公園	広域	90	便益施設	便所	トイレ5	1	棟	1	コンクリート	1998	26	50	43	×	—	2021	使用禁止措置 壁、屋根材劣化による漏水、外壁 腐朽	D	高	予防	2032年度以 降				○	設計			○	更新	○	健調		○	健調	更新を行う。 R5設計、R6施工計画、R7更新を行う。	
県立 北欧の 杜公園	広域	91	便益施設	便所	トイレ6	1	棟	1	木造	1994	30	24	43	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以 降										○	特・補	○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。		
県立 北欧の 杜公園	広域	92_01	便益施設	水飲場	水飲み場 A（イベ ント広場）	2	基	2	鋼材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				
県立 北欧の 杜公園	広域	92_02	便益施設	水飲場	水飲み場 A（オー トビク ニック 広場）	1	基	1	鋼材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				
県立 北欧の 杜公園	広域	92_03	便益施設	水飲場	水飲み場 A（中央駐 車場）	1	基	1	鋼材	1996	28	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				
県立 北欧の 杜公園	広域	92_04	便益施設	水飲場	水飲み場 A（トイレ4 前）	1	基	1	鋼材	1995	29	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。				

公園名 公園種別	公園施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間	使用 見込 品数	健全度調査 以前に実施し た補修の有無	年度	実施 年度	健全度調査				管理 類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改 築・更新の考え方等）	
					数量	単位										劣化状況	健全度	緊急度	2022年			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全			
県立 北欧の 杜公園	広域	92_05	便益施設	水飲場	水飲み場 A(なべっ こ広場)	1	基	1	鋼材	1994	30	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	92_06	便益施設	水飲場	水飲み場 B(オート ピクニック 広場)	3	基	3	コンクリート	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化 腐朽が進行。衛生面に影響。	C	中	事後	2032年度以 降					○ 設計		○ 更新				定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。他の水飲場の状況と併せて、集約等 検討する。		
県立 北欧の 杜公園	広域	92_07	便益施設	水飲場	水飲み場 B(パーク ゴルフ場)	2	基	2	コンクリート	2000	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	92_08	便益施設	水飲場	水飲み場 B(中央休 憩所)	1	基	1	コンクリート	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	92_09	便益施設	水飲場	水飲み場 C(わんぱ く広場)	1	基	1	コンクリート	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	92_10	便益施設	水飲場	水飲み場 D(なべっ こ広場)	1	基	1	コンクリート	1994	30	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	92_11	便益施設	水飲場	水飲み場 E(テニス コート)	1	基	1	鋼材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	93	便益施設	宿泊施設	トレー ラーハウ ス (T-1)	1	台	1	鋼材	2014	10	19	38	×	—	2023	オーバーハング接続部より雨漏り	D	高	予防	2033			○ 補修									海外製により補修に係る部品等の単価が高 額のため一式更新を検討。	
県立 北欧の 杜公園	広域	94	便益施設	宿泊施設	トレー ラーハウ ス (T-2)	1	台	1	鋼材	2014	10	19	38	×	—	2023	オーバーハング接続部より雨漏り	D	高	予防	2033			○ 補修									海外製により補修に係る部品等の単価が高 額のため一式更新を検討。	
県立 北欧の 杜公園	広域	95	便益施設	宿泊施設	トレー ラーハウ ス (T-3)	1	台	1	鋼材	2014	10	19	38	×	—	2023	経年劣化	D	高	予防	2033			○ 補修									海外製により補修に係る部品等の単価が高 額のため一式更新を検討。	
県立 北欧の 杜公園	広域	96	便益施設	宿泊施設	トレー ラーハウ ス (T-4)	1	台	1	鋼材	2014	10	19	38	×	—	2023	経年劣化、鍵破損	D	高	予防	2033			○ 補修									海外製により補修に係る部品等の単価が高 額のため一式更新を検討。	
県立 北欧の 杜公園	広域	97	便益施設	時計台	時計塔	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2022	健全	A	低	予防	2032年度以 降	○ 補修				○ 健調					○ 健調	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で 改修を行う。		
県立 北欧の 杜公園	広域	98_1	園路広場	園路	園路舗装1	1	式	26㎡	アスファルト	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	98_2	園路広場	園路	園路舗装2	1	式	392㎡	ゴムチップ	1998	26	15	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	99	園路広場	橋	丸太橋 (わんぱく 広場)	1	橋	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	噴水新設に伴い撤去	C	中	事後	2032年度以 降			○ 撤去								R5年度撤去済み		
県立 北欧の 杜公園	広域	100	園路広場	園路	アスファ ルト舗装	1	式	3345.5㎡	アスファルト	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	101	管理施設	門	木扉 (六 角四阿10 付近)	1	箇所	1	木材	2019	5	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以 降					○ 健調					○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。		
県立 北欧の 杜公園	広域	102	管理施設	門	木扉 (汚 水処理場 付近)	1	箇所	1	木材	2019	5	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以 降					○ 健調					○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。		
県立 北欧の 杜公園	広域	103	管理施設	門	木扉 (高 架水槽付 近)	1	箇所	1	木材	2019	5	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以 降					○ 健調					○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。		

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用見込 品目	健全度調査 以前に実施した 補修の有無	年度	実施年度	健全度調査			管理 類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	
						数量	単位										劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全		
県立北欧の杜公園	広域	104	園路広場	園路	インターロッキング舗装	1	式	216㎡	インターロッキング	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	105	管理施設	門	木扉（ブレイドックエリア）	1	箇所	1	木材	2019	5	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降					○	健調					○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	106	管理施設	門	木扉（パークゴルフ場付近）	1	箇所	1	木材	2019	5	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降					○	健調					○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	107	園路広場	橋	木橋（なべっこ広場）	1	橋	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	108	管理施設	門	木扉（六角四阿7付近）	1	箇所	1	木材	2019	5	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降					○	健調					○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	109_01	管理施設	車止め	車止めA	10	基	10	ステンレス	1996	28	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_02	管理施設	車止め	車止めA	2	基	2	ステンレス	1996	28	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_03	管理施設	車止め	車止めB	5	基	5	ステンレス	1996	28	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_04	管理施設	車止め	車止めB	9	基	9	ステンレス	2000	24	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_05	管理施設	車止め	車止めC	9	基	9	ステンレス	1998	26	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_06	管理施設	車止め	車止めC	1	基	1	ステンレス	1996	28	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_07	管理施設	車止め	車止めC	9	基	9	ステンレス	1998	26	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_08	管理施設	車止め	車止めD	3	箇所	3	ステンレス	1996	28	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_09	管理施設	車止め	車止めD	3	基	3	ステンレス	1994	30	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_10	管理施設	車止め	車止めD	3	基	3	ステンレス	1998	26	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_11	管理施設	車止め	車止めD	3	基	3	ステンレス	2000	24	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_12	管理施設	車止め	車止めE	2	基	2	ステンレス	2013	11	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_13	管理施設	車止め	車止めE	12	基	12	ステンレス	2013	11	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	109_14	管理施設	車止め	車止めE	7	基	7	ステンレス	2013	11	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	

公園名 公園種別	公園施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間	使用 見込 有無	健全度調査 以前に実施し た補修の有無	年度	実施 年度	健全度調査			管理 類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改 築・更新の考え方等）			
					数量	単位										劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全			
県立 北欧の 杜公園	広域	109_15	管理施設	車止め	車止めE	3	基	3	ステンレス	2013	11	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	109_16	管理施設	車止め	車止めE	2	基	2	ステンレス	2013	11	39	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	109_17	管理施設	車止め	丸太腰掛 (小)	20	基	20	木材	1996	28	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	109_18	管理施設	車止め	丸太腰掛 (小)	2	基	2	木製	1996	28	18	59	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	109_19	管理施設	車止め	丸太腰掛 (小)	5	基	5	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	109_20	管理施設	車止め	丸太腰掛 (大)	4	基	4	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	109_21	管理施設	車止め	丸太腰掛 (大)	2	基	2	木材	1996	28	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	109_22	管理施設	車止め	丸太腰掛 (大)	4	基	4	木製	1996	28	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	109_23	管理施設	車止め	丸太腰掛 (大)	2	基	2	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	109_24	管理施設	車止め	丸太腰掛 (大)	4	基	4	木材	2000	24	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	110	便益施設	駐車場	駐車場 (わんぱく 広場)	560	㎡	560	アスファルト	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	111	便益施設	駐車場	テニス コート駐 車場	175	㎡	175	アスファルト	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	112	便益施設	駐車場	西駐車場	2,402	㎡	2,402	アスファルト	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	113	便益施設	駐車場	パークセ ンター駐 車場	2,100	㎡	2,100	アスファルト	1996	28	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	114	便益施設	駐車場	中央駐車 場	7,580	㎡	7,580	透水性コン クリート	1996	28	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	115	便益施設	駐車場	風の広場 駐車場	414	㎡	414	ダスト	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	116	便益施設	駐車場	南駐車場	2,928	㎡	2,928	透水性コン クリート	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	117	便益施設	駐車場	ピクニッ ク広場駐 車場	288	㎡	288	ダスト	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	118	便益施設	駐車場	ピクニッ ク広場予 備駐車場	160	㎡	160	ダスト	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	

(様式2'公園施設長寿命化計画書（都市公園別）

公園名： 県立北欧の杜公園 (けんりつほくおうのもりこうえん)

供用年度： 平成6年5月

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用済み期間	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）				
						数量	単位							健全度調査					2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		維持保全			
														健全度	緊急度	劣化状況																	
県立北欧の杜公園	広域	119	便益施設	駐車場	パークゴルフ場駐車場	299	m	299	ダスト	2000	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	120	便益施設	駐車場	予備駐車場	118	m	118	ダスト	2000	24	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	121_1	管理施設	管理事務所	パークセンター	1	棟	1	木造	1996	28	24	43	×	—	2021	トップライト部からの漏水。スロープ劣化・腐朽。その他、点検指摘内容の対応 防火扉閉鎖不能、感知器動作不良	C	中	予防	2032年度以降	○ 補修	○ 設計			○ 補修① 健調	○ 補修②				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	122	管理施設	ボイラー棟	パークセンターボイラー棟	1	棟	1	鉄筋コンクリート造	1996	28	50	36	×	—	2021	経年劣化 エアコン整備完了によりボイラー不使用	B	低	予防	2032年度以降							地下タンク 処理					使用しなくなったボイラーを撤去し、上屋を倉庫として再利用を検討。
県立北欧の杜公園	広域	123	管理施設	機械室	汚水処理機械室	1	棟	1	鉄筋コンクリート造	1994	30	50	60	×	—	2021	経年劣化 ゴミ除去フィルター作動不能	C	中	予防	2032年度以降				○ フィルター 補修	○ 健調			○ 特・補		○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	124	管理施設	流量制御室	流量制御室	1	棟	1	木造	1994	30	24	43	×	—	2021	経年劣化、内部クロミ進入	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調			○ 特・補		○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	125	管理施設	変電所	第1変電所	1	棟	1	鉄骨造	1994	30	30	54	×	—	2021	外壁塗装劣化、屋根全面コケ発生	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調						○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	126	管理施設	変電所	第2変電所	1	棟	1	鉄骨造	1994	30	30	54	×	—	2021	外壁塗装劣化、屋根材一部ズレ、コケ発生	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調						○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	127	管理施設	倉庫	収納倉庫	1	棟	1	木造	1994	30	24	43	×	—	2021	屋根破損	C	高	予防	2032年度以降		○ 改修 (設計)			○ 特・補 健調						○ 健調	2023年度 補修設計済 2026年度 補修工事予定
県立北欧の杜公園	広域	128	管理施設	管理事務所	キャンパーズロッジ	1	棟	1	木造	1998	26	24	43	×	—	2021	外壁塗装劣化 経年劣化	C	高	予防	2032年度以降					○ 補修 健調				○ 特・補	○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	129	管理施設	雑用水管理棟	雑用水管理棟	1	棟	1	木造	1994	30	24	43	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調		○ 特・補			○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	130	管理施設	管理事務所	パークゴルフクラブハウス	1	棟	1	木造	2000	24	24	43	×	—	2021	外壁塗装劣化、軽度漏水	C	高	予防	2032年度以降					○ 健調		○ 設計		○ 補修	○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	131_01	管理施設	照明施設	公園灯A	2	基	2	銅材	1998	26	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2032年度以降								○ 灯具 更新			R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	131_02	管理施設	照明施設	公園灯A	1	基	1	銅材	1998	26	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2032年度以降								○ 灯具 更新			R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	131_03	管理施設	照明施設	公園灯A	5	基	5	銅材	1998	26	18	36	×	—	2021	健全 2024年灯具更新	A	低	事後	2032年度以降				○ 灯具 更新								R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	131_04	管理施設	照明施設	公園灯A(パークセンター)	6	基	6	銅材	1996	28	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2023年度								○ 灯具 更新			R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	131_05	管理施設	照明施設	公園灯A(中央休憩所)	1	基	1	銅材	1996	28	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2023年度								○ 灯具 更新			R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	131_06	管理施設	照明施設	公園灯A(中央駐車場)	9	基	9	銅材	1996	28	18	36	×	—	2021	健全 2024年灯具更新	A	低	事後	2023年度				○ 灯具 更新								R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用済み品の有無	健全度調査 見込 以前に実施した補修の有無	年度	実施年度	健全度調査				管理 類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）				
						数量	単位										健全度	緊急度	2022年	2023年			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年							
																																	劣化状況	劣化状況	劣化状況	劣化状況	
県立北欧の杜公園	広域	131_07	管理施設	照明施設	公園灯B	4	基	4	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	健全 2024年灯具更新	A	低	事後	2023年度			○ 灯具更新											R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	131_08	管理施設	照明施設	公園灯B	4	基	4	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	健全 2024年灯具更新	A	低	事後	2032年度以降			○ 灯具更新											R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	131_09	管理施設	照明施設	公園灯B	5	基	5	鋼材	2000	24	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2032年度以降										○ 灯具更新				R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	131_10	管理施設	照明施設	公園灯B(多目的休憩所)	2	基	2	鋼材	1996	28	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2023年度										○ 灯具更新				R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	131_11	管理施設	照明施設	公園灯B(パークセンター)	6	基	6	鋼材	1996	28	18	36	×	—	2021	健全 2024年灯具更新	A	低	事後	2023年度			○ 灯具更新											R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	131_12	管理施設	照明施設	公園灯B(風の広場駐車場)	1	基	1	鋼材	1995	29	18	36	×	—	2021	健全 2024年灯具更新	A	低	事後	2023年度			○ 灯具更新											R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	131_13	管理施設	照明施設	公園灯C	2	基	2	鋼材	1996	28	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2032年度以降										○ 灯具更新				R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	131_14	管理施設	照明施設	公園灯D	3	基	3	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2032年度以降										○ 灯具更新				R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	131_15	管理施設	照明施設	公園灯D	2	基	2	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2032年度以降										○ 灯具更新				R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	131_16	管理施設	照明施設	公園灯E	2	基	2	鋼材	2000	24	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2032年度以降										○ 灯具更新				R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	131_17	管理施設	照明施設	公園灯F	4	基	4	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	健全 2024年灯具更新	A	低	事後	2032年度以降			○ 灯具更新												R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	131_18	管理施設	照明施設	公園灯G	11	基	11	鋼材	1994	30	18	36	×	—	2021	健全 2024年灯具更新	A	低	事後	2032年度以降			○ 灯具更新												R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	131_19	管理施設	照明施設	公園灯H	2	基	2	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2032年度以降															R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	131_20	管理施設	照明施設	公園灯I	9	基	9	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	傘の全体に表面的な錆が発生している。	C	高	事後	2032年度以降															R6年度から順次補修を行っていく 定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	132	管理施設	さく	パイプフェンス	66	m	66	鋼材	2013	11	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	133	管理施設	照明施設	バザール通公園灯	12	基	12	鋼材	1996	28	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	134-01	管理施設	倉庫	用具入・ダンプステーション1	1	棟	1	木造	1998	26	15	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	134-02	管理施設	倉庫	用具入・ダンプステーション2	1	棟	1	木造	1998	26	15	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降															定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。	
県立北欧の杜公園	広域	134-03	管理施設	倉庫	用具入・ダンプステーション3	1	棟	1	木造	1998	26	15	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用済み品の有無	健全度調査 以前に実施した調査の有無	年度	健全度調査				管理 類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	
						数量	単位									劣化状況	健全度	緊急度	2022年			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全			
県立 北欧の 杜公園	広域	135	管理施設	照明施設	フットライト	39	基	39	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_01	管理施設	標識	健康遊具サイン	11	基	11	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2024年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_02	管理施設	標識	施設銘板A	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	腐朽が進行し部材厚の減少や幅の広い割れが生じている。	C	中	事後	2024年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_03	管理施設	標識	施設銘板A	2	基	2	木材	1995	29	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_04	管理施設	標識	施設銘板A	2	基	2	木材	2009	15	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_05	管理施設	標識	施設銘板A	1	基	1	木材	1994	30	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_06	管理施設	標識	施設銘板A	2	基	2	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_07	管理施設	標識	施設銘板B	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_08	管理施設	標識	施設銘板B	1	基	1	木材	1996	28	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_09	管理施設	標識	施設銘板B	2	基	2	木材	1994	30	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_10	管理施設	標識	施設銘板B	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	塗装の劣化	C	中	事後	2024年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_11	管理施設	標識	場内案内板	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_12	管理施設	標識	地区案内板	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_13	管理施設	標識	地区案内板	3	基	3	木材	1996	28	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_14	管理施設	標識	地区案内板	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_15	管理施設	標識	地区案内板	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_16	管理施設	標識	地区案内板	2	基	2	木材	2000	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度					○	更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立 北欧の 杜公園	広域	136_17	管理施設	標識	メートル表示板	36	基	36	木材	2000	24	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	137	管理施設	標識	大型標識	1	箇所	1	木材	1999	25	15	30	×	—	2021	木部塗装劣化	B	低	予防	2032年度以降						○	健調				○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		
						数量	単位						実施年度	劣化状況		健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全			
														有無	有無																年度		
県立北欧の杜公園	広域	138_01	管理施設	バーベキューサイト	かまど1	3	基	3	レンガ	1998	26	38	57	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	138_02	管理施設	バーベキューサイト	かまど2	4	基	4	レンガ	2012	12	38	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	138_03	管理施設	バーベキューサイト	レンガ舗装	7	箇所	7	レンガ	1998	26	15	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	140	運動施設	テニスコート	ネットフェンス(テニスコート)	179	m	179	鋼材	1998	26	18	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	141_01	管理施設	さく	メッシュフェンス(アジリティ)	16	m	16	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	141_02	管理施設	さく	ネットフェンス(アジリティ)	140	m	140	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	経年劣化 ネットの破れ多数	C	中	事後	2032年度以降				○ ネット補修								定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	141_03	管理施設	門	メッシュフェンス門扉	1	箇所	1	鋼材	2019	5	18	36	×	—	2021	支柱塗装劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	142	管理施設	さく	人止め柵(フリスビー)	64	m	64	木材	1998	26	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	143	管理施設	給水設備	高架水槽	2	箇所	2	鋼材	1994	30	38	57	×	—	2021	経年劣化、支柱一部発錆	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調						○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	144	管理施設	給水設備	受水槽	1	式	1	FRP	1994	30	15	30	×	—	2021	経年劣化、鋼材発錆	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調		○ 特・補				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	145_01	管理施設	標識	誘導標識	4	基	4	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2026年度					○ 更新							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立北欧の杜公園	広域	145_02	管理施設	標識	誘導標識	2	基	2	木材	1995	29	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2027年度						○ 更新						定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立北欧の杜公園	広域	145_03	管理施設	標識	誘導標識	3	基	3	木材	1996	28	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2027年度						○ 更新						定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立北欧の杜公園	広域	145_04	管理施設	標識	誘導標識	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2027年度						○ 更新						定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立北欧の杜公園	広域	145_05	管理施設	標識	誘導標識(大)	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2027年度						○ 更新						定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立北欧の杜公園	広域	145_06	管理施設	標識	誘導標識(大)	1	基	1	木材	1998	26	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	事後	2027年度						○ 更新						定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。
県立北欧の杜公園	広域	146	管理施設	浄化層	污水处理場	1	式	1	FRP	1994	30	30	54	×	—	2021	柵破損	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調		○ 特・補				○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	147	管理施設	汚水設備	エア・ポンプ設備(污水处理場)	5	基	5	鋼材	1994	30	18	43	×	—	2021	汚損	B	低	予防	2032年度以降						○ 健調				○ 特・補	○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	148	管理施設	電気設備	受変電設備(污水处理場)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	×	—	2021	汚損	B	低	予防	2032年度以降						○ 健調				○ 特・補	○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用済み品の有無	健全度調査 以前に実施した補修の有無	年度	実施年度	健全度調査			管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期										長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	
						数量	単位										健全度	緊急度	2022年			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全		
県立北欧の杜公園	広域	149	管理施設	循環設備	No.1中継ポンプ場(汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	×	—	2022	健全	A	低	事後	2022年度	○ 更新											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	150	管理施設	循環設備	No.2中継ポンプ場(汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	151	管理施設	循環設備	No.3中継ポンプ場(汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	○	2015	2021	健全 2024年更新	A	低	事後	2032年度以降			○ 更新									定期的に劣化部分を観察し、更新を行う
県立北欧の杜公園	広域	152	管理施設	循環設備	No.4中継ポンプ場(汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	○	2015	2021	盤汚損、マンホール蓋錆	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	153	管理施設	循環設備	No.5中継ポンプ場(汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	○	2015	2021	盤汚損、傾斜、ガラス破損、マンホール蓋錆 1号、2号ポンプの内1号ポンプ故障	C	中	事後	2032年度以降					○ 更新							定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	154	管理施設	電気設備	監視操作盤・三方弁制御盤	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	155	管理施設	消防用設備	スプリンクラー設備(パークセンター)	1	式	1	鋼材	1996	28	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調				○ 特・補	○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	156	管理施設	ボイラー設備	ボイラー設備	1	式	1	鋼材	1996	28	18	36	×	—	2021	ポンプ一部発錆	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調					○ 特・補	○ 健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	157	管理施設	給水設備	雑用水濾過タンク	1	式	1	鋼材	1994	30	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	158	管理施設	電気設備	受変電設備(パークセンター)	1	式	1	鋼材	1996	28	15	30	×	—	2021	健全 2024年更新	A	低	予防	2032年度以降		○ 設計	○ 更新		○ 健調					○ 健調	R5年度 更新設計 R6年度 更新工事	
県立北欧の杜公園	広域	159	管理施設	電気設備	受変電設備(第1変電所)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	×	—	2021	経年劣化	C	中	予防	2032年度以降					○ 健調			○ 特・補		○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	160	管理施設	電気設備	受変電設備(第2変電所)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	36	×	—	2021	経年劣化	C	中	予防	2032年度以降					○ 健調			○ 特・補		○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	161	管理施設	電気設備	受変電設備(キャンパーズロッジ)	1	式	1	鋼材	1998	26	15	36	×	—	2021	経年劣化	C	中	予防	2032年度以降					○ 健調					○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	162	管理施設	電気設備	制御盤(雑用水管理棟)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	163_01	管理施設	さく	格子フェンス(ポート池)	4	m	4	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	錆あり	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	163_02	管理施設	門	扉(ポート池)	1	箇所	1	鋼材	1998	26	18	30	×	—	2021	錆あり	B	低	事後	2032年度以降												定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	164	休養施設	休憩所	パーゴラ	1	基	1	木材	1994	30	22	40	×	—	2021	梁、支柱クラック大、塗装劣化	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調			○ 特・補		○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	165	休養施設	休憩所	パーゴラ(西駐車場)	1	基	1	木材	1994	30	22	40	×	—	2021	梁一部クラック	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調			○ 特・補		○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
県立北欧の杜公園	広域	166	休養施設	休憩所	パーゴラ(パークゴルフ場)	1	基	1	木材	1994	30	22	40	×	—	2021	梁、支柱クラック大、塗装劣化	B	低	予防	2032年度以降					○ 健調			○ 特・補		○ 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

公園名 公園種別	公園施設 コード	公園施設種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置 年度	経過 年数	処分 制限 期間	使用 見込 有無	健全度調査 以前に実施し た補修の有無	年度	実施 年度	健全度調査				管理 類型	対策を踏ま えた更新見 込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改 築・更新の考え方等）				
					数量	単位										劣化状況	健全度	緊急度	2022年			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年							
県立 北欧の 杜公園	広域	167	教養施設	ステージ	お野立所	1	棟	1	S造＋木造	2008	16	27	49	×	—	2021	立入禁止措置 支柱、梁、屋根材腐食破損	D	高	予防	2032年度以 降						○	健調						○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	168	管理施設	ポンプ小 屋	雑用水ボ ンプ小屋	1	棟	1	木造	1994	30	24	43	×	—	2021	壁材劣化	B	低	予防	2032年度以 降						○	健調				○	特・補		○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	169	管理施設	給水設備	受水槽(雑 用水管理 棟付近)	1	式	1	FRP	2021	3	15	30	×	—	2021	健全	A	低	予防	2032年度以 降						○	健調						○	健調	2021年度更新	
県立 北欧の 杜公園	広域	170	管理施設	給水設備	雑用水ボ ンプ	1	式	1	鋼材	1994	30	18	36	×	—	2022	健全	A	低	事後	2022年度	○	更新													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	171	管理施設	循環設備	No.6中継 ポンプ場 (汚水用)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	○	2007	2022	健全	A	低	事後	2022年度	○	更新													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。	
県立 北欧の 杜公園	広域	172	管理施設	昇降設備	エレベー ター昇降 設備(パー クセン)	1	式	1	鋼材	1996	28	18	36	×	—	2022	経年劣化	C	中	予防	2032年度以 降	○	補修				○	補修 健調			○	特・補			○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	173	園路広場	園路	カラーア スファルト 舗装	1	式	349.428 ㎡	アスファルト	2015	9	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	174	園路広場	園路	自然石緑 石	1	式	39.4㎡	自然石	1999	25	15	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	175	園路広場	園路	遊歩道 1、2	1	式	31.68㎡	アスファルト	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	176	修景施設	花壇	ブラン ター(荷 車)	1	基	1基	木材	1999	25	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	177	運動施設	テニスコート	審判台	1	基	1	樹脂	1998	26	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	178	運動施設	バスケット ゴール	バスケット ゴール	2	基	2	鋼材、木材	1998	26	15	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	179	便益施設	駐車場	わんぱく 広場予備 駐車場	268	㎡	268	ダスト	1998	26	10	20	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	180	管理施設	さく	転落防止 柵(溜め 池)	1	箇所	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	181	管理施設	さく	転落防止 柵(水路)	1	箇所	1	鋼材	1998	26	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	182	管理施設	さく	木柵	82	m	82	木材、鋼材	1999	25	7	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	183	管理施設	照明施設	公園灯	8	基	8	木材	1999	25	7	14	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	184	管理施設	照明施設	ライト アップス トーン	2	基	2	砂岩	1999	25	38	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。
県立 北欧の 杜公園	広域	185_01	管理施設	灰皿	吸い殻入 れ	1	基	1	アルミ	1994	30	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以 降																定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を 実施。

(様式2'公園施設長寿命化計画書（都市公園別）

公園名：

県立北欧の杜公園

(げんりつほくおうのもりこうえん)

供用年度：

平成6年5月

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用済み量の有無	健全度調査以前に実施した補修の有無	健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）				
						数量	単位								劣化状況	健全度	緊急度	2022年	2023年			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年								
県立北欧の杜公園	広域	185_02	管理施設	灰皿	吸い殻入れ	2	基	2	アルミ	1994	30	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降														定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。		
県立北欧の杜公園	広域	185_03	管理施設	灰皿	吸い殻入れ	1	基	1	アルミ	1998	26	18	36	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
県立北欧の杜公園	広域	186	管理施設	土留	自然石ウォール	6	m	6	天然石	1999	25	38	57	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
県立北欧の杜公園	広域	187	管理施設	電気設備	キャンパーズロッジカーゲ－	1	式	1	鋼材	1998	26	15	30	×	—	2022	健全	A	低	予防	2022年度	○	改修					○	健調			○	健調	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
県立北欧の杜公園	広域	188	管理施設	電気設備設備	非常用放送設備	9	基	9	鋼材	2019	5	15	30	×	—	2021	経年劣化	B	低	事後	2032年度以降													定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。			
県立北欧の杜公園	広域	189	管理施設	電気設備	受変電設備(構内第一柱)	1	式	1	鋼材	1994	30	15	30	×	—	2022	健全 2024年更新	A	低	事後	2032年度以降					○	補修							定期的に劣化部分を観察し、更新を行う。			
県立北欧の杜公園	広域	121_2	管理施設	管理事務所	屋根(パークセンター)	1	式	1	スチール	1996	28	24	48	×	—	2022	屋根にピンホール状のさび穴が散在し、腐食による断面欠損が発生する等、全体的な劣化が進行している。	C	高	予防	2044			○	設計		○	屋根更新	○	健調			○	健調	R5 更新設計 R6 施工計画立案 R7 屋根更新工事		
県立北欧の杜公園	広域	121_3	便益施設	便所	トイレ(パークセンター1階)	1	式	1	その他	1996	28	24	43	×	—	2022	幼児用トイレの新設。身体障害者用トイレのドアが重く利用出来ないため、バリアフリー法に基づくユニバーサルデザイン化の改修工事を実施する。	B	低	予防	2039				○	設計		○	バリアフリー化		○	健調			○	健調	R5 改修設計 R6 バリアフリー化工事
県立北欧の杜公園	広域	121_4	便益施設	便所	トイレ(パークセンター2階)	1	式	1	その他	1996	28	24	43	×	—	2022	2階トイレ男性用小便器は、幼児が使えない高さである。	B	低	予防	2039					○	補修		○	健調			○	健調	1階トイレバリアフリー化工事に伴い、余剰となる幼児も使用可能な男性用小便器を2階トイレへ移設する。		
県立北欧の杜公園	広域	121_5	管理施設	管理事務所	授乳室(パークセンター)	1	式	1	木	1996	28	24	43	×	—	2023	建設当時の施設に仮授乳室を設けていたため、バリアフリー法に基づく改修工事を計画する。	B	低	予防	新設				○	設計		○	バリアフリー化		○	健調			○	健調	R5 改修設計 R6 バリアフリー化工事
県立北欧の杜公園	広域	121_6	管理施設	管理事務所	屋内照明設備(パークセンター)	1	式	1	アルミ	1996	28	6	12	×	—	2022	健全 2024年更新	A	低	事後	2008				○	設計		○	特・補							R5 更新設計 R6 更新工事	
県立北欧の杜公園	広域	121_7	管理施設	管理事務所	冷暖房設備(パークセンター)	1	式	1	スチール	1996	28	13	26	×	—	2022	健全 2024年更新	A	低	事後	2022				○	特・補										R5 更新工事 冷暖房設備(22Kw以上)	
県立北欧の杜公園	広域	128_2	管理施設	管理事務所	冷暖房設備(キャンパーズロッジ)	1	式	1	スチール	1998	26	13	26	×	—	2022	健全 2024年更新	A	低	事後	2024				○	特・補										R5 更新工事 冷暖房設備(22Kw以上)	
県立北欧の杜公園	広域	5_2	休養施設	休憩所	デッキ(休憩所1)	1	式	1	木造	1994	30	22	40	×	—	2022	立入禁止措置 バルコニー手すり支柱で腐朽が進行し、断面欠損が生じている。	C	高	予防	2024			○	設計		○	1期工事	○	2期工事	○	健調			○	健調	R5 補修設計済。 R6補修1期工事、R7補修2期工事
県立北欧の杜公園	広域	6_2	休養施設	休憩所	デッキ(休憩所2)	1	式	1	木造	1994	30	22	40	×	—	2022	立入禁止措置 バルコニー手すり支柱で腐朽が進行し、断面欠損が生じている。	C	高	予防	2024			○	設計		○	1期工事	○	2期工事	○	健調			○	健調	R5 補修設計済。 R6補修1期工事、R7補修2期工事
県立北欧の杜公園	広域	200	その他施設	情報通信施設	通信設備(パークセンター)	1	式	1	その他	2023	1	10	20	×	—	2023	健全である。2023新設	A	低	事後	2043年度			○	新設										R5 通信設備 1式 アクセスポイント(屋内)5台 アクセスポイント(屋外)3台		

公園名	公園種別	公園施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間	使用済み品の有無	健全度調査 以前に実施した点検の有無	健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期											長寿命化に向けた具体的検討（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		
						数量	単位								実施年度	劣化状況		健全度			緊急度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	維持保全		
県立北欧の杜公園	広域	201	その他施設	情報通信施設	アクセスポイント（屋外）	5	基	1	その他	2023	1	10	20	×	—	2023	健全である。2023新設	A	低	事後	2043年度		○	新設										2023年度 新設 屋外AP 15台
県立北欧の杜公園	広域	202	管理施設	その他	防犯カメラ	8	基	1	その他	2023	1	10	20	×	—	2023	健全である。2023新設	A	低	事後	2043年度		○	新設									2023年度 新設 防犯カメラ 8基	
県立北欧の杜公園	広域	203	管理施設	その他	防犯カメラ（ソーラー）	1	基	1	その他	2023	1	10	20	×	—	2023	健全である。2023新設	A	低	事後	2043年度		○	新設									2023年度 新設 防犯カメラ(ソーラー型) 1基	
県立北欧の杜公園	広域	204	管理施設	電線	電源ケーブル（イベント広場）	1	式	1	その他	2023	1	13	26	×	—	2023	健全である。2023新設	A	低	事後	2049年度		○	新設									2023年度 新設 中継AP電源ケーブル	
県立北欧の杜公園	広域	205	管理施設	電線	光ケーブル（パークセンターか	1	式	1	その他	2023	1	10	20	×	—	2023	健全である。2023改修	A	低	事後	2043年度		○	改修									2023年度 改修。光ケーブル	
県立北欧の杜公園	広域	206	管理施設	電線	コンセント盤（イベント広場）	1	基	1	その他	2023	1	10	20	×	—	2023	健全である。2023改修	A	低	事後	2043年度		○	改修									2023年度 改修 コンセント盤	