



工事名	道路・河川等維持管理業務委託 06-G254-YC
工期	令和7年3月7日 ~ 令和9年3月31日
施工者	秋田舗道・加賀屋・三勇・小林・秋田ニチレキJV
発生現場	下浜羽川下野 秋田天王線
発生品	縞鋼板
分類	鋼板
重量	55.8 k g



(3)5災315号(一)久保秋田線
 構造物撤去工
 運搬処理工
 現場発生材(ガードレール)搬入 秋
 田地域振興局 向浜車庫 令和7年8
 月19日 立会・長谷川車両長



(3)5災315号(一)久保秋田線
 構造物撤去工
 運搬処理工
 現場発生材(ガードレール)搬入 秋
 田地域振興局 向浜車庫 令和7年8
 月19日 立会・長谷川車両長




(3)5災315号(一)久保秋田線
 構造物撤去工
 運搬処理工
 現場発生材(ガードレール)搬入 秋
 田地域振興局 向浜車庫 令和7年8
 月19日 立会・長谷川車両長




工事名	道路・河川等維持管理業務委託 06-G254-YC
工期	令和7年3月7日 ~ 令和9年3月31日
施工者	秋田舗道・加賀屋・三勇・小林・秋田ニチレキJV
発生現場	秋田市新屋町 寺内新屋雄和線 (あかしあロード)
発生品	カーブミラー支柱
分類	丸鋼
重量	17.3kg



工事名	道路・河川等維持管理業務委託 06-G254-YC
工期	令和7年3月7日 ~ 令和9年3月31日
施工者	秋田舗道・加賀屋・三勇・小林・秋田ニチレキJV
発生現場	八橋南一丁目 秋田停車場線
発生品	グレーチング
分類	鋼板
重量	19.6kg








工事名	地方道路改築補助工事 06-HF31-50
工種	
測点	
ゲート撤去材運搬 向浜車庫	

ゲート撤去材
運搬状況
向浜車庫



工事名	地方道路改築補助工事 06-HF31-50
工種	
測点	
ゲート撤去材 運搬完了 向浜車庫	

ゲート撤去材
運搬完了
向浜車庫





工事名 地方道路改築補助工事 06-HF31-50
 工期 令和7年7月24日～令和8年2月27日
 施工者 株式会社 清水組
 発生現場 秋田港アクセス道路
 発生品 現場入口ゲート残材
 分類 鋼板 (ヘビー)
 重量 **580** kg

ゲート撤去材
表示近景
向浜車庫




施工状況写真
 橋梁付属物工
 伸縮継手工
 現場発生品運搬
 現場発生品重量測定
 No. 5~9 伸縮装置付属品

	設計値	実測値	差
総重量		1200kg	







施工状況写真
 橋梁付属物工
 伸縮継手工
 現場発生品運搬
 現場発生品搬出完了
 向浜車庫



施工状況写真
 橋梁付属物工
 伸縮継手工
 現場発生品運搬
 現場発生品搬出完了
 向浜車庫



施工状況写真
 橋梁付属物工
 伸縮継手工
 現場発生品運搬
 現場発生品搬出完了
 向浜車庫






写真タイトル:搬入状況
工種:構造物撤去工
種別:転落防止柵撤去
細別:鋼材運搬
撮影箇所:車両基地



写真タイトル:搬入状況
工種:構造物撤去工
種別:転落防止柵撤去
細別:鋼材運搬
撮影箇所:車両基地



写真タイトル:搬入状況
工種:構造物撤去工
種別:転落防止柵撤去
細別:鋼材運搬
撮影箇所:車両基地




写真タイトル:搬入状況


工種:構造物撤去工

種別:転落防止柵撤去

細別:鋼材運搬

撮影箇所:車両基地







工事名 道路メンテナンス工事(橋梁補修) 07FI54-31

工期 令和7年10月17日～令和8年3月25日


施工者 中田建設株式会社

発生品 転倒防止梁

分類 鋼材

重量 2.287t







工事名 道路メンテナンス工事(橋梁補修) 07-FI54-31

工期 令和7年10月17日～令和9年1月20日

施工者 中田建設株式会社

発生品 鋼矢板・鋼管杭

分類 鋼材

重量 11.8 t

解体及び発生材納入書

令和 8年 3月 23日

契約担当者 秋田地域振興局長 小林 栄幸 様

契約者 住 所 秋田市山王五丁目9番2号
商号又は名称 中田建設株式会社
氏 名 代表取締役社長 中田 昶


令和7年10月17日契約の道路メンテナンス工事（橋梁補修）07-FI54-31工事において下記調書の解体及び発生材が生じたので仕様書に基づき納入します。


解体及び発生材調書


品 名	規 格	単 位	数 量	発 生 工 種	摘 要
へビー（鋼管杭）	H1 φ318.5	t	2.30	構造物撤去工	
へビー（鋼矢板）	H2	t	9.50	構造物撤去工	


注) 部品がある場合は摘要欄に部品名（ボルト等）を記入する。

本件の 責任者	所属	中田建設（株）土木部	役職	係長	氏名	西方 雄次
	電話番号	080-8863-7952	メールアドレス	y-nishikata@nakata-k.jp		
本件の 担当者	所属	中田建設（株）土木部	役職		氏名	柏崎 慎嗣
	電話番号	080-2847-4366	メールアドレス	S-kashiwazaki@nakata-k.jp		









工事名 道路・河川等維持管理業務委託 07-G254-YG

工期 令和7年3月～令和9年3月

現場発生 秋田市河辺豊成宮下地内

発生品 警戒標識 踏切あり

施工者 (株) 岡精組

分類 被覆パイプ

重量 13.5kg



