太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業
1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.11月時点】

◇太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業（L=4.6km）の工区概要図

◇各工区範囲/工事車両の進入経路


- 黄色い矢印：基本的な工事車両の進入経路を示しています。
- 赤線：仮桟橋※を示しています。



※仮桟橋：河川などの工事を行うさいに一時的に設置される仮の通路や作業台

太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業
1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.11月時点】

◇１工区：標準断面図




◇【1工区右岸：旭川合流点～太平大橋、1工区左岸：旭川合流点～猿田川合流点】改修工事の状況

- 左岸側下流部では、張ブロックと平場コンクリートの施工をしています。
- 下流部では、仮桟橋の撤去を行っています。

【写真①】旭川合流点【着手前】




【写真②】旭川合流点【R8.10月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業
1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.11月時点】

◇２工区：標準断面図



◇【2工区右岸：太平大橋～太平川橋、2工区左岸：猿田川合流点～太平川橋】改修工事の状況

- 左岸側は、積ブロックの施工を行っています。
- 右岸側は、積ブロック、笠コンクリートの施工を行っています。

【写真①】太平川橋の下流側【着手前】




【写真②】太平川橋の下流側【R8.10月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業
1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.11月時点】

◇３工区：標準断面図



◇**【3工区：太平川橋～愛宕下橋】改修工事の状況**

- 左岸側では、積ブロック施工の準備を行っています。
- 右岸側では、積ブロックの施工を行っています。

【写真①】愛宕下橋の下流側【着手前】




【写真②】愛宕下橋の下流側【R8.10月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業
1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.11月時点】

◇4工区：標準断面図






◇【4工区：愛宕下橋～JR羽越本線】改修工事の状況

- 左岸側の愛宕下橋上流では積ブロックの施工を行っています。
- 左岸側の百石橋の下部では、吐口工の施工を行っています。

【写真①】愛宕下橋～百石橋【着手前】




【写真②】愛宕下橋～百石橋【R8.10月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業
1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.11月時点】

◇5工区：標準断面図



◇【5工区：JR羽越本線～JR奥羽本線】改修工事の状況

- 左岸側では積みブロック及び管理用道路工の準備作業を行っています。
- 右岸側では積ブロックの施工を行っています。

【写真①】JR羽越本線の上流側【着手前】




【写真②】JR羽越本線の上流側【R8.10月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業
1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.11月時点】

◇6工区：標準断面図




◇【6工区：才八橋～横森橋】改修工事の状況

- 左岸側才八橋上流では、矢板打設に向けて工事用道路の施工を行っています。
- 右岸側では、河床掘削を行っています。
- 2号函渠工の仮排水路は施工済みで、既設函渠の取壊しに着手しました。

【写真①】 横森橋下流側 【着手前】




【写真②】 横森橋下流側 【R8.10月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業
1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.11月時点】

◇7工区：標準断面図



◇ **【7工区：横森橋～二ツ屋橋】改修工事の状況**

- 左岸側の仮桟橋から二ツ屋橋の間では、工事用道路の施工を行っています。
- 右岸側では、上流に向かって矢板護岸工の施工を行っています。

【写真①】二ツ屋橋の下流側　【着手前】




【写真②】二ツ屋橋の下流側　【R8.10月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業
1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.11月時点】

◇8工区：標準断面図



◇【8工区：ニツ屋橋～桜大橋 】改修工事の状況

- 左岸側に設置したクレーンで右岸側の矢板護岸工の施工を行っています。
- 左岸側は、工事用道路の施工を行っています。

【写真①】　桜大橋の下流側　【着手前】



【写真②】　桜大橋の下流側　【R8.10月撮影】

